



VIN: W1N4632761X365566

Combustibil: Benzină

Anul: 2020

Tipul transmisiei: Automată



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 8 înregistrări pentru acest vehicul.

Siguranță

⚠️ Atenție

S-a găsit 2 rechemare de siguranță deschisă sau anterioară pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 350 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 77.767 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 77.767 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 77.499 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

01.2020	11 km
08.2023	45.487 km
10.2024	63.000 km
03.2025	69.000 km
04.2025	71.000 km

Înregistrările odometrelui

09.2025	77.767 km
---------	-----------

Obiceiuri de condus

01.2020 - 09.2025 Condus normal 1.127 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 09.2025 România A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 09.2027



A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată? Asigurat Înregistrare găsită pe 04.2026 România Asigurare valabilă de la 04.2026 până la 05.2026

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 17.767 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 2.233 km

Următoarea revizie recomandată la 80.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

Timp aprox. de service 120 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Filtru cabină, polen (dacă este echipat) (Înlocuire)

Filtru cabină, mirosuri (dacă este echipat) (Înlocuire)

Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+51 articole de service

Timp aprox. de service 102 min.

Bujii (Înlocuire)

Timp aprox. de service 24 min.

Ulei diferențial față (Golire/umplere)

Ulei diferențial spate (Golire/umplere)

Revizie recomandată anterior la 60.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

Timp aprox. de service 84 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Permutare)

Filtru cabină, polen (dacă este echipat) (Înlocuire)

Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+35 articole de service

Timp aprox. de service 12 min.

Carcasă/conducte/furtunuri filtru de aer (Verificare/curățare)

Filtru de aer (Înlocuire)

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

⚠️ Atenție

Am găsit 8 înregistrări pentru acest vehicul



Daune frontale:

Față / Parbriz

Față stânga / Bară de protecție

01.2022

România

Daune

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categoriile de daune

Sticlă



Daune frontale:

Față / Parbriz

09.2022

România

Daune

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categoriile de daune

Sticlă



Daune frontale: Față / Parbriz

10.2024

România

Daune

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categorii de daune

Sticlă



Daune frontale: Față / Parbriz

03.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categorii de daune

Sticlă



Daune pe partea dreaptă: Spate / Bară de protecție Spate stânga / Bară de protecție Spate dreapta / Bară de protecție

04.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea stângă: Stânga / Portieră față
Alte daune: Exterior / Neclasificat

06.2025

România

Daune

Părți afectate

Partea stângă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

08.2025

România

Daune

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Alte daune:

Acoperiș / Structură

1 înregistrare similară

09.2025

România

Daune

Părți afectate

Față

Partea dreaptă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

24.001 RON – 48.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Illuminat exterior

Sticlă

Tapiterie

Am grupat aceste înregistrări de daune în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii. Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practice de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 608.229 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 713.547 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Mercedes-Benz Model: G 63 AMG Tip combustibil: Benzină Cutie de viteze: Automată Anul: 2020 Piață: Europa de Este



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	772.193 RON	546.570 RON	1.019.948 RON
2025	703.814 RON	493.132 RON	895.125 RON
09.2025 Preț de vânzare 608.229 RON			
2026	713.547 RON	505.276 RON	933.978 RON
2027	687.380 RON	486.746 RON	899.729 RON
2028	502.805 RON	356.047 RON	658.133 RON
2029	402.244 RON	284.835 RON	526.507 RON
2030	381.878 RON	270.415 RON	499.847 RON
2031	352.539 RON	249.641 RON	461.446 RON
2032	342.152 RON	242.283 RON	447.851 RON
2033	320.268 RON	226.789 RON	419.205 RON

Informații despre prețul de piață

Previzuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -55% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2028, când vehiculul împlinește 8 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2027 sau a vârstei de 7 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previiziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **350 g/km** Clasă **G**

Până la 120 120 - 140 140 - 155 155 - 165 165 - 190 190 - 225 225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător Mercedes-Benz	Model G 63 AMG	Descriere G 63 AMG
Tip caroserie SUV	An de fabricație 2020	An model 2020
Capacitate cilindrică 4 l	Putere motor 430 kW (577 cp / 585 PS)	Tip combustibil Benzină
Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Culoare Gri
Nr. uși 5	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Nr. cilindri 8

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

12T MEASUREMENT STRIPS FOR DETECTING WATER ENTRY

Benzi de măsurare incluse pentru detectarea pătrunderii apei

250B MOBILO

Mobilo - servicii de mobilitate

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Fabricat în Republica Federală Germania

859U MOJAVE SILVER METALLIC

Culoare exterioră argintie metalizată numită Mojave Silver

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

085 INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG

Producător mondial schimbat în Mercedes-Benz AG

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

229L GERMANY

Vehicul fabricat pentru Germania

2T0 CONTROL CODE FOR RELEASE BUNDLE

Cod de control special pentru eliberarea pachetului

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

Limba panoului de instrumente în limba germană

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

900A MANUFAKTUR NAPPA LEATHER

✦ Tapițerie din piele de înaltă calitate realizată de producător

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

A53 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST

✦ Funcție activă de asistență la menținerea benzii de rulare inclusă.

BB3 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP®)

✦ Program electronic de stabilitate (ESP)

C55 PAINTED BLACK AMG UNDERRIDE GUARD

✦ Protecție antiderapantă AMG neagră

C92 OUTSIDE PROTECTIVE STRIP - BLACK INSERT

✦ Inserție cu bandă de protecție exterioară neagră

EF6 DIGITAL RADIO

✦ Radio digital

EK0 MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Sistem de apel de urgență Mercedes-Benz

EM0 LIVE TRAFFIC CAPABILITY (HERMES)

✦ Capacitate de trafic live cu Hermes

EO2 HEADUNIT EUROPE/CIS-STATES/MONOGLEI

✦ Unitatea principală pentru Europa, statele CSI și Mongolia

EU8 BURMESTER® 3D SURROUND SOUND SYSTEM

✦ Sistem premium Burmester 3D Surround Sound instalat.

EV3 SMARTPHONE INTEGRATION, CARPLAY™

✦ Integrare smartphone cu CarPlay™

EX6 6 YEARS' FREE MAP DATA UPDATES

✦ 6 ani de actualizări gratuite ale datelor hărților

EZ8 PARKTRONIC PARK ASSIST

✦ Sistem de asistență la parcare Parktronic

F15 ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION

✦ Acoperiș electric din sticlă inclus.

F75 FRAMELESS INSIDE REARVIEW MIRROR

✦ Oglindă retrovizoare interioară fără ramă

FD7 CONTROL CODE FOR REPOSITIONED OUTSIDE MIRRORS

✦ Cod de control pentru oglinzile exterioare re poziționate.

FM1 INVALID FLUORESCENT JACKET FOR DRIVER

✦ Jachetă fluorescentă pentru șofer

FR8 REAR VIEW CAMERA

✦ Include o cameră retrovizoare pentru asistență la parcare

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Echipat cu transmisie automată

903A BLACK NAPPA LEATHER - WHITE TOPSTITCHING

✦ Interior din piele Nappa neagră cu cusături contrastante albe

989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD

✦ Etichetă de identificare sub parbriz

A20 ADJUSTABLE DAMPING

✦ Funcție de amortizare reglabilă

B10 FUEL TANK SYSTEM FOR EU6D STANDARD

✦ Sistem de rezervor de combustibil conform cu standardul EU6D

BS1 AMG PAINTED BRAKE CALLIP., FRONT/REAR, SILVER

✦ Etrieri de frână AMG vopsite în argintiu pentru față și spate

C59 DOOR SILLS AT FRONT IN STAINLESS STEEL

✦ Pragurile ușilor din față sunt din oțel inoxidabil.

EA2 BLIND SPOT MONITORING

✦ Sistem de monitorizare a unghiului mort

EH3 MEDIA INTERFACE

✦ Interfață media pentru conectivitate

EK1 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

EM4 DRIVER ASSISTANCE PACKAGE PLUS

✦ Pachetul de asistență pentru șofer Plus este echipat.

EU4 COMAND ONLINE

✦ Sistem multimedia online COMAND

EV1 SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Funcție de integrare smartphone

EV4 GOOGLE AUTOMOTIVE LINK SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Integrare smartphone cu Google Automotive Link

EZ7 PARKING ASSIST WITH REVERSING CAMERA

✦ Sistem de asistență la parcare cu cameră de mers înapoi

EZ9 ACTIVE DISTANCE ASSIST DISTRONIC

✦ Asistență activă la distanță cu Distronic

F463 MODEL SERIES 463 - OFF-ROAD VEHICLE

✦ Model seria 463 - Vehicul off-road

FB STATION WAGON WIDE

✦ Vehiculul este un break lat.

FH2 INVALID BLACK DINAMICA MICROFIBER ROOF LINER

✦ Căptușeală de acoperiș din microfibră Dinamica neagră

FR1 *1* AMBIENT LIGHTING

✦ Iluminat ambiental

G44 AMG SPEEDSHIFT PLUS 9G-TRONIC

✦ Transmisie AMG Speedshift Plus 9G-Tronic

GM2 *1* G MANUFAKTUR EXCLUSIVE INTERIOR PLUS

✦ Pachet interior plus exclusiv de la G Manufaktur

H12 AUXILIARY HEATER

✦ Încălzire auxiliară inclusă

J25 INSTRUMENT CLUSTER - FULL DIGITAL DISPLAY

✦ Afișaj digital complet în panoul de instrumente.

JA9 TRAFFIC SIGN ASSIST

✦ Echipat cu asistență la semnalizarea rutieră

JP0 PRE-SAFE® SYSTEM

✦ În vehicul este instalat un sistem de siguranță denumit Pre-Safe®.

K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

✦ Codul programului intervalului de service

K81 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY

✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare pentru autonomie extinsă.

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M177 V8 SPARK-IGNITION ENGINE M177

✦ Motor V8 cu aprindere prin scânteie model M177

M92 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Tratarea gazelor de eșapament ale motorului cu tehnologie Euro 6

MJ7 ECO START/STOP FUNCTION

✦ Funcția Eco Start/Stop

P48 MUD FLAPS, REAR

✦ Clapete amplasate în partea din spate a vehiculului pentru protecția împotriva noroiului

PA3 *I* EXTERIOR STAINLESS STEEL PACKAGE

✦ Pachet exterior din oțel inoxidabil

PWG CONTROL CODE FOR SALES

✦ Codul de control referitor la vânzări

RB9 STAINLESS STEEL SPARE WHEEL COVER

✦ Capac pentru roata de rezervă din oțel inoxidabil

RY6 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

SH1 SIDEBAGS IN THE REAR BENCH SEAT

✦ Buzunare laterale pentru bancheta din spate

TG6 ETG - E1*2007/46*1830*05 MODEL 463 FB

✦ Model 463 FB cu certificare ETG

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

V43 FLOOR MATS - AMG

✦ Covorașe AMG pentru un plus de lux.

VL4 RUBBER MAT FOR LOAD COMPARTMENT

✦ Covor de cauciuc prevăzut pentru compartimentul de încărcare

W72 HEAT-INSULATING, DARK-TINTED GLASS

✦ Geam termoizolant, cu tentă închisă

IM9 TIRES 275/50 R20 ALL-TERRAIN

✦ Anvelope all-terrain în dimensiunea 275/50 R20

JA6 COLLISION PREVENTION ASSIST

✦ Sistem de prevenire a coliziunilor

JC8 INVALID NAPPA LEATHER INSTRUMENT PANEL, BLACK

✦ Panou de instrumente din piele Nappa neagră

JW8 ATTENTION ASSIST

✦ Caracteristică: Asistență de atenție

K31 GERÄUSCHVORSCHRIFT NACH ECE R51-3

✦ În conformitate cu reglementările privind zgomotul ECE R51-3.

KA3 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR SYSTEM

✦ Filtru de particule pe benzină cu sistem de senzori

L57 IHC LIGHT

✦ Caracteristică ușoară IHC echipată.

M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER

✦ Cilindree 4.0 litri

MC1 ENGINE M177 DE 40 LA

✦ Model de motor M177 DE 40 LA

P40 WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

✦ Pasaje ale roților mai largi pentru jantele AMG.

PA2 RUBBER FLOOR MATS

✦ Covorașe de cauciuc furnizate

PA9 *I* SEAT COMFORT PACKAGE PLUS

✦ Pachet confort scaune Plus

Q55 TRAILER COUPL., REINFORCED, BALL HEAD, LOW,

✦ Cupla de remorcă ranforsată cu cap cu bilă joasă

RG7 50.8 CM (20") HIGH-GLOSS MATT BLACK AMG WHEELS 5 DOUBLE-SPOKE DESIGN

✦ Jante AMG de 20 inch negru mat lucios cu design cu 5 spițe duble

S81 DIAMOND DESIGN

✦ Elemente de design diamant

T84 STAINLESS STEEL SIDE RUNNING BOARDS

✦ Borduri laterale din oțel inoxidabil

TP1 AMG TRAIL PACKAGE

✦ Pachet AMG Trail

U78 SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

✦ Sistem de evacuare comutabil

VA1 OPEN-PORE BLACK FLAMED ASH-WOOD TRIM ELEMENTS

✦ Elementele de tapițerie interioară prezintă lemn de frasin flambat negru cu pori deschiși

VL9 AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL

✦ Volan AMG Performance

X13 EU MEMBER STATES SELECTION CODE

✦ Codul de selecție al statelor membre ale UE

X14 ECE COUNTRIES SELECTION CODE, EXTENDED

Cod de selecție extins pentru țările ECE.

XZ9 MODIFICATION YEAR 2019 (MODEL YEAR 2020)

Modificare an model 2019 (an model 2020)

Y65 ALTERNATIVE REFRIGERANT

Opțiune alternativă de agent frigorific

YF9 INTEGRAL GARAGE DOOR OPENER IN INTERIOR MIRROR

Dispozitiv integrat de deschidere a ușii de garaj integrat în oglinda interioară

XN0 CONTROL CODE FOR MODEL YEAR 0

Cod de control specific pentru anul modelului 0

Y50 LOADING SILL PROTECTOR AT REAR IN STAINLESS STEEL

Protecție din oțel inoxidabil a pragului de încărcare din spate.

Y78 SCRATCH RESISTANT CLEAR COAT

Strat transparent rezistent la zgârieturi

ZX0 CONTROL CODE BETWEEN CHANGE YEAR

Cod de control special referitor la schimbarea anului

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.

Atenție

2 rechemări găsite

Rechemări

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Update engine electronics control unit software

Nivelul de risc al rechemării **Scăzut**

Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă de siguranță dar care nu implică un risc de siguranță sau de vătămare corporală. Pentru mai multe detalii și pentru ultimele actualizări te rugăm să verifici informațiile despre rechemări disponibile pe site-ul oficial al producătorului.

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Routing of front axle wiring harness

Nivelul de risc al rechemării **Mediu**

Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă de siguranță care poate reprezenta un risc de vătămare corporală. Pentru mai multe detalii și pentru ultimele actualizări te rugăm să verifici informațiile despre rechemări disponibile pe site-ul oficial al producătorului.

Cronologie

S-au găsit 15 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2020 🇸🇰 **Țară necunoscută**

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2021 🇷🇴 **România**

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

01.2022 🇷🇴 **România**

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2022 🇷🇴 **România**

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2023  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2024  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2024  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 02.11.2024

Până la: 01.11.2025

03.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2025  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2025  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2025  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 20.04.2026

Până la: 19.05.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- Nu condu mașina până când rechemarea nu este rezolvată**
Aceasta este o rechemare serioasă de siguranță. Mașina nu ar trebui să fie condusă până când nu este reparată
 - Află exact care este riscul asupra siguranței înainte de-a lua o decizie (de ex riscuri legate de airbag-uri sau de incendiu).
 - Obține o dovadă că reparația a fost efectuată sau mergi cu mașina direct la un dealer ca să fie remediată problema gratuit.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - Compară prețurile
 - Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul