



BMW M4 4' F82 M4 LCI

Generat pe 16.09.2026

VIN: WBS4Y91080AC56163

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2018

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 317 kW (425 cp / 431 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă probleme sau defecte severe care ar putea necesita reparații majore.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **BMW M4 4' F82 M4 LCI** de 9 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 194 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 21.409 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Cehia Slovacia Italia Ungaria Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 21.409 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 115.122 km
- 17 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

02.2018	3 km
07.2018	5.400 km
08.2018	5.000 km
09.2018	7.624 km
08.2019	11.579 km
09.2019	12.546 km
02.2020	13.293 km
07.2020	14.047 km
02.2021	14.543 km

Înregistrările odometrului

04.2022	15.633 km
03.2023	16.686 km
09.2023	17.623 km
05.2024	18.128 km
07.2024	18.458 km
04.2025	18.888 km
06.2025	19.473 km
09.2026	21.409 km

Obiceiuri de condus

02.2018 - 07.2018	Condus normal	1.079 km/lună
07.2018 - 08.2018	Tip de condus neevaluat	
08.2018 - 02.2020	Condus normal	453 km/lună
02.2020 - 09.2026	Condus limitat	101 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal


- **Asigurată?** ✓ Asigurat 09.2026  **România**
Asigurare valabilă de la 04.2026 până la 04.2027
- **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** A trecut 04.2025  **România**
A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 04.2027
- **A fost casat?**
Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- **Atenție**
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

Spate stânga / Bară de protecție

Exterior / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

44.001 RON – 48.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 7% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune


Sistem de frânare

Părți exterioare ale caroseriei

Sistem de direcție

Elemente structurale ale caroseriei

Sistem de suspensie



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

Exterior / Neclasificat

Componente mecanice / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

110.001 RON – 120.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 21% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sisteme de siguranță active

Sistem de frânare

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sistem de direcție

Elemente structurale ale caroseriei

Sistem de suspensie

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație


Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: BMW
- Model: M4
- Tip combustibil: Benzină
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2018
- Piață: Europa de Este



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	213.388 RON	147.612 RON	278.795 RON
2026	99.026 RON	60.504 RON	220.294 RON
2027	76.688 RON	46.854 RON	170.601 RON
2028	57.516 RON	35.144 RON	127.952 RON
2029	43.138 RON	26.356 RON	95.965 RON
2030	32.350 RON	19.767 RON	71.967 RON
2031	24.266 RON	14.825 RON	53.985 RON
2032	18.198 RON	11.120 RON	40.486 RON
2033	13.646 RON	8.336 RON	30.355 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -87% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 29 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

BMW

Generație

F82

Categorie

m1

Model

M4

Variantă

4' F82 M4 LCI

Piața de destinație a modelului

ECE

Tip combustibil

Benzină

An de fabricație

2018

Omologare de tip

e1*2007/46*0377*13



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	Capacitate cilindrică 3 l
Putere motor 317 kW (425 cp / 431 PS)	Nr. cilindri 6	Emisii CO2 194 g/km
Standard de emisii euro 6; 715/2007*2016/646 w	Cod motor S55	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Coupe	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Maro
Nr. locuri 4	Nr. uși 2	Lungime 4.671 mm
Lățime 1.870 mm	Ampatament 2.812 mm	Greutate proprie 2.040 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S0230 EU-specific additional contents Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
S02CQ 20" BMW light-a.w.styl.666M trans.shadow Jante din aliaj ușor BMW de 20 de inci, în stilul modelului 666M, cu finisaj translucid „shadow”	S02MK M twin-clutch transm. with Drivelogic Acest vehicul este echipat cu o transmisie M cu dublu ambreiaj și sistem Drivelogic.

S02PA Locking wheel bolt

✦✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VC Tyre repair set

✦✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

✦✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0420 Sun protection glazing

✦✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinza retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0490 Adjustment, seat-backrest width

✦✦ Permite reglarea lățimii spătarului scaunului pentru un confort personalizat.

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04WK Al blade accent black chrome

✦✦ Detalii cromate negre pe lama din aluminiu

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S02VB Tyre pressure display

✦✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

✦✦ Șasiu M adaptiv

S03AG Reversing camera

✦✦ Cameră de marșarier

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

✦✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

✦✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

✦✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0552 Adaptive LED headlight

✦✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S0563 Lights package

✦ Pachet de lumini

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0609 Navigation system Professional

✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S07MN M Competition package

✦ Pachetul complet de competiție pentru performanțe maxime

S08AR On-board literature, Romanian

✦ Material informativ la bord în limba română

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0575 Additional 12V sockets

✦ Prize suplimentare de 12 V

S05AG Lane Change Warning

✦ Sistem care avertizează șoferul cu privire la schimbarea benzii de circulație

S05DL Surround View

✦ Vedere panoramică

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07MA Competition package

✦ Pachet îmbunătățit pentru performanțe în competiție

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

S0X08 champagner-quarz metallic

✦ Culoare metalizată Quartz Champagne

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2018 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

08.2018 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2019 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2021 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

03.2023 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 11.04.2026

Până la: 10.04.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Inspecție critică de siguranță

Această mașină a avut probleme grave de siguranță în trecut – daune majore, probleme structurale, sau defecțiuni critice de sistem. Verifică dacă aceste probleme au fost reparate corespunzător și dacă mașina se poate conduce în siguranță.

- ☐ Solicită o inspecție de siguranță amănunțită care se acopere zonele afectate anterior, șasiul și suspensia.
- ☐ Cere o dovadă că problemele anterioare au fost remediate corespunzător, respectând standardele actuale de siguranță.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **21.409 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul