

Ford Mustang


VIN: 1FA6P8CF1F5XXXXXX

Benzină

2015

Emisii CO₂ 281 g/km Clasă:

Scanează ca să accesezi raportul complet

Producător
FordModel
MustangTip caroserie
CrossoverCutie de viteze
ManualăAn de fabricație
2015Capacitate cilindrică
5 lPutere motor
310 kW (416 cp)

Daune



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Furt



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 17 țări: România Suedia

 Lituania Țările de Jos Finlanda Regatul Unit Ucraina Polonia Statele Unite ale Americii
 Mexic Slovenia Slovacia Italia Ungaria Danemarca Canada Cehia

Odometru



Ai grijă!

Acest vehicul poate avea un kilometraj fals!



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 84.121 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariata? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?

Disclaimer (declinarea responsabilității)

Acest document oferă o versiune prescurtată, un rezumat al raportului complet care prezintă istoricul vehiculului. Include aspecte cheie referitoare la daune, discrepanțe de kilometraj, înregistrări de furt și alte detalii importante. Cu toate acestea nu conține setul complet de date, informații suplimentare sau documentația de sprijin disponibilă în raportul digital complet. Pentru o analiză cuprinzătoare și toate înregistrările istorice relevante, te rugăm să consulți versiunea completă prin scanarea codului QR sau accesând-o prin intermediul platformei desemnate. Informațiile furnizate aici sunt doar cu titlu de referință și nu ar trebui să te bazezi numai pe acestea pentru a lua decizii de cumpărare.