



BMW X5 M

VIN: WBSJU010809P25809    Benzină    2022

Generat pe 04.04.2025, 08:31

Odometru

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+31    **Surse de date**  
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**  
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

**Căutat drept furat**    ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

**Furat în trecut**    ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare    Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Slovacia
- Cehia
- Slovenia
- Italia
- Ungaria
- Suedia
- Canada
- Danemarca

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i **Notă**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 17.999 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 32.423 km



**Disclaimer (declinarea responsabilității):** acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



**Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



**Inspecție tehnică periodică (ITP)**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



**Casat**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



### Ai grijă!

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

11.2023

România

### Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON – 14.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Sticlă

Piese deteriorate neclasificate

06.2024

România

### Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON – 14.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Sistem de suspensie

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 339.792 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

### Valoarea actuală de piață pentru BMW X5 M 2022

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

327.926 RON

Prețul mediu

339.792 RON

Cel mai mare preț

359.095 RON

## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO2: G (306 g/km)

### Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile de CO2 ale  
vehiculului tău

306 g/km Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 255

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

# Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



## Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**BMW**



Model

**X5 M**



Descriere

**X5 M**



Variantă

**xDrive**



Tip caroserie

**SUV**



An de fabricație

**2022**



Capacitate cilindrică

**4395**



Putere motor

**441 kW (591 cp)**



Cuplu

**750 Nm**



Tip combustibil

**Benzină**



Cutie de viteze

**Automată**



Tip transmisie

**Tracțiune integrală (AWD)**



Nr. uși

**5**



Amplasarea volanului

**Volan pe stânga**



Nr. cilindri

**8**

# Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

- 10.2022

 Țară necunoscută

 **A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- 12.2022

 România

 **Prima înmatriculare**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc
- 11.2023

 România

 **Evaluare de daune detectată** 

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .
- 06.2024

 România

 **Evaluare de daune detectată** 

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări de daune în această țară (sau stat). Pentru informații detaliate, te rugăm să consulți secțiunea "Daune" .
- 12.2024

 România

 **A fost asigurat**

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 08.12.2024

Până la: 07.12.2025

 +31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări