



BMW 319

VIN: WBA11FZ050FN54989

Diesel

2022

Generat pe 14.02.2025, 17:49



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine



+31

Surse de date



Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Fotografii

01.2025

17 fotografii





Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**
Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:

-  **Căutat drept furat** ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare
-  **Furat în trecut** ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare Starea actuală necunoscută
-  **Furat în trecut** ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Slovacia

 Statele Unite ale Americii



 Danemarca

 Lituania

 Cehia

 Suedia

 Slovenia


Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 75.884 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

08.2022	11 km
01.2025	75.884 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 143.545 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru BMW 319 2022

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

137.099 RON

Prețul mediu

143.545 RON

Cel mai mare preț

153.792 RON

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO₂: B (133 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

133 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

319



Descriere

318



Variantă

Touring



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2022



Capacitate cilindrică

1995



Putere motor

110 kW (148 cp)



Cuplu

320 Nm



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Piața de destinație a modelului

Europe

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

08.2022 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

10.2022 🌐 Țară necunoscută



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

01.2025  Țările de Jos



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

01.2025  Germania



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**