

Car History Report

Report ID:	3780564653
Data achiziției raportului:	05. 09. 2025 18:20:02
Valabil până la:	05. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN WBA41EU0209T70140 ✓ cifra de verificare este în regulă		
Marca BMW	Model X5	Tipul caroseriei break
Tipul vehiculului passenger	Combustibil benzină	Performanță 230 kW
Capacitatea motorului 2998 ccm	Data fabricației 22. 08. 2023	


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2023	08/2023	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 22. 08. 2023 Vechimea vehiculului: 2 ani Culoarea mașinii: alpinweiss 3 – Cod 0300 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
2024	02/2024	20 km	 Germania	Datelor odometrului
2025	02/2025	24 500 km		Datelor odometrului
	04/2025	24 500 km	 România	Înregistrare RAR
	07/2025	24 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	08/2025		 România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu

garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 05. 09. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 05. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	X5 xDrive50e
Varianta specială	41EU
Data fabricației	22.08.2023
Culoare	alpinweiss 3
Cod de culoare	0300
Echipament	Sensafin dec.quilted, black
Codul echipamentului	KPSW
Codul motorului	XB1N
Seria	G05
Seria E	41EU
Cutia de viteze	Sport automatic gearbox
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	20" light-al.whl. star spoke 740M em.op.
Altele	80 Ah AGM battery
Altele	Acoustic pedestrian protection
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active Protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Alarm system
Altele	Ambient interior light
Altele	BMW gesture control
Altele	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
Altele	BMW INDIVIDUAL LIGHTS SHADOW LINE
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	BMW radiator grille iconic glow
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access system
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Control K

Altele	DAB tuner
Altele	Driving assistant professional
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	Flexible Charger (Mode 2)
Altele	Floor mats velours
Altele	German version
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line
Altele	Individual option high-gloss Shadow-Line
Altele	Innovation package
Altele	Interior strips, piano lacquer, black
Altele	Kilometre speedo
Altele	LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)
Altele	Language version German
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Luggage compartment net
Altele	Luggage compartment package
Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M seat belts
Altele	M SPORT BRAKE, RED HIGH-GLOSS
Altele	M SPORT PACKAGE PRO
Altele	M Sports package
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, German
Altele	Outside mirror with auto dip
Altele	Panorama glass roof
Altele	Parking Assistant Professional
Altele	Personal eSIM
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Roller sun visor, rear door
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Sport automatic gearbox

Altele	Sports seat
Altele	Statutory emergency call
Altele	Storage tray wireless charging
Altele	Sun protection glazing
Altele	Teleservices
Altele	Travel & Comfort rail system
Altele	Travel Paket
Altele	Two-axle air suspension
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	09. 05. 2025	Mai multe informații
accident / brakes	10. 01. 2025	Mai multe informații
accident / brakes	29. 04. 2024	Mai multe informații
airbag / injury	17. 09. 2023	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

alpinweiss 3 – Cod 0300

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	05. 09. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/3	Fotografii
Data plasării anunțului	18. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	24 500 km



Record 2/3	Fotografii
Data plasării anunțului	20. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	24 500 km



Record 3/3	Fotografii
Data plasării anunțului	03. 08. 2025



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.