

Car History Report

Report ID:	0402521018
Data achiziției raportului:	05. 09. 2025 14:20:30
Valabil până la:	05. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
WBA7S21050CE16496

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW
Performanță
195 kW

Model
Seria 7
Data fabricației
27. 01. 2020

Combustibil
motorină

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2020	01/2020	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 27. 01. 2020 Vechimea vehiculului: 5 ani 7 luni Culoarea mașinii: black-sapphire metallic – Cod 0475 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
2021	08/2021	20 km	 Italia	Datelor odometrului
	10/2021	30 km	 Italia	Datelor odometrului
2022	02/2022	2 500 km		Datelor odometrului
	12/2022	11 000 km		Datelor odometrului
2023	03/2023	13 500 km	 Italia	Datelor odometrului
2025	06/2025	33 000 km		Datelor odometrului
	07/2025	33 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	08/2025		 România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 05. 09. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 05. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	730D
Varianta specială	7S21
Data fabricației	27.01.2020
Culoare	black-sapphire metallic
Cod de culoare	0475
Echipament	High leather Nappa leather Saddle Black
Codul echipamentului	NAMI
Codul motorului	B57O
Seria	G11
Seria E	7S21
Cutia de viteze	Sport automatic gearbox
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	105 Ah AGM battery
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Alarm system
Altele	Ambient Air Paket
Altele	Ambient interior light
Altele	Autom. climate control with 4-zone ctrl
Altele	BMW display key
Altele	BMW gesture control
Altele	BMW LA wheel, M double spoke bicolor
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	CD drive
Altele	Climate comfort windscreen
Altele	Climate-controlled seats, front
Altele	CO2 equipment

Altele	Comfort access system
Altele	Comfort seat with memory
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	DAB tuner
Altele	Driving assistant professional
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	EU-specific additional contents
Altele	Glass roof, electrical
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	Head-up display
Altele	High-beam assistant
Altele	Individual rear-reading light
Altele	Integral active front steering
Altele	Intelligent emergency call
Altele	Interior strips, piano lacquer, black
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version, Italian
Altele	Locking wheel bolt
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Sports package
Altele	Number-plate carrier, front, deletion
Altele	Oil service interval 24 mths / 25,000 km
Altele	On-board literature Italian
Altele	Outer skin protection
Altele	Parking assistance system Plus
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Roller sun visor, rear lateral
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Smoker package
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Sun protection glazing
Altele	Sun-blind, rear
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Through-loading system
Altele	Traffic Information
Altele	Tyre pressure display

Altele	Tyres with runflat properties
Altele	WLAN Hotspot

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
engine / fire	30. 08. 2024	Mai multe informații
accident / brakes	01. 05. 2021	Mai multe informații
EV/Hybrid / fire	07. 12. 2020	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	black-sapphire metallic – Cod 0475

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	05. 09. 2025
--	--------------

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/2




Fotografii





Data plasării anunțului


18. 07. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

32 800 km













Record 2/2

Fotografii

Data plasării anunțului

03. 08. 2025







Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.