

Car History Report

Report ID:	8892468068
Data achiziției raportului:	05. 09. 2025 13:59:22
Valabil până la:	05. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBS41AZ020CK75951

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW

Model
M4

Tipul caroseriei
coupé

Tipul vehiculului
passenger

Combustibil
benzină

Performanță
375 kW

Capacitatea motorului
2993 ccm

Data fabricației
18. 05. 2022

⚠ AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	05/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 18. 05. 2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 3 luni Culoarea mașinii: black-sapphire metallic – Cod 0475 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	06/2022	20 km	 Germania	Datelor odometrului
	07/2022	5 500 km	 Germania	Datelor odometrului
2023	04/2023		 Germania	Daună
	05/2023	21 000 km		Datelor odometrului
	06/2023	23 500 km	 Germania	Datelor odometrului
	06/2023	21 000 km	 Germania	Daună
	07/2023	23 500 km		Datelor odometrului
	09/2023	29 000 km		Datelor odometrului
2024	10/2024	46 000 km		Datelor odometrului
2025	05/2025	55 000 km		Datelor odometrului
	07/2025	55 000 km	 România	Înregistrare RAR
	08/2025		 România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 2

Data	04/2023
Țara	Germania
Estimarea costurilor de reparație	1 000 – 2 000 EUR
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Calculul costurilor de reparație

2 / 2

Data	06/2023
Țara	Germania
Estimarea costurilor de reparație	2 000 – 3 000 EUR
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Starea odometrului	21 000 km
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 05. 09. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 05. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	M4 Competition M xDrive
Varianta specială	41AZ
Data fabricației	18.05.2022
Culoare	black-sapphire metallic
Cod de culoare	0475
Echipament	Leather "Merino"/schwarz
Codul echipamentului	LKSW
Codul motorului	S58T
Seria	G82
Seria E	41AZ
Bodywork	ALLR-COU
Direcție	LL
Cutia de viteze	AUT
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Country/region	ECE
Current i level	S18A-22-03-552
Integration level, factory installed	S18A-22-03-552
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Adaptive M chassis
Altele	Alarm system
Altele	Automatic air conditioning
Altele	black-sapphire metallic
Altele	Blow-by heater
Altele	BMW Laserlicht
Altele	BMW light-alloy wheel 826M JB
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	CO2 equipment
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Cruise control with braking function

Altele	DAB tuner
Altele	Deletion BMW Controller touch function
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Electroplat.cover/clip f.operat.elements
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	German version
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Interior trimstrips, Carbon Fibre
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	L070 Battery size 70AH
Altele	Language version German
Altele	Leather "Merino"/schwarz
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	M compound brake, red high-gloss
Altele	M Drive Professional
Altele	M lights Shadow Line
Altele	M Shadow Line with expanded scope
Altele	M Sport differential
Altele	M Sports seat
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, German
Altele	Parking assistance system
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Statutory emergency call
Altele	Storage compartment package
Altele	Sun protection glazing
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Temp.deletion BMW Remote SoftwareUpgrade
Altele	Tyre pressure display

Altele

Warning triangle and first aid kit

Altele

WLAN Hotspot

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

black-sapphire metallic – Cod 0475

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

05. 09. 2025

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare





În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.




Record 1/1

Fotografii

Data plasării anunțului

03. 08. 2025





Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.