




Mercedes-Benz GLS-Class

VIN: W1NFF2DE0PA998318 Diesel 2023



Generat pe 13.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși ✓ Arată bine

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România Statele Unite ale Americii Lituania Canada Slovacia Ungaria Italia Slovenia Cehia
- Suedia Danemarca

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i **Notă**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 29.879 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2023	11 km
03.2024	8.556 km
09.2024	29.879 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

Alte daune:

Acoperiș / Structură

10.2024

România

Daune

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 486.394 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz GLS-Class 2023

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

466.347 RON

Prețul mediu

486.394 RON

Cel mai mare preț

509.854 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

GLS-Class



Descriere

GLS 400 D 4Matic



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2023



An model

2023



Capacitate cilindrică

2,9 l



Putere motor

243 kW (326 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Negru



Nr. uși

5



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

053

YOM X2/2

14U

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

0S3

COUNTRY COLLECTOR FOR RED CERTIFICATION FOR HU ECE

159

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

184

VEHICLE PRODUCTION LOCATION USA

1B3

COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

201A

LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

226

7-SEATER WITH 3RD SEAT ROW

229L

GERMANY

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

23U

ACTIVE STOP-AND-GO ASSIST

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

273

EXIT WARNING ASSISTANT

275

MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

293

SIDEBAGS IN REAR

2S1

SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

31U

CONTROL CODE - MERCEDES-BENZ CONNECT ANTI-THEFT PROTECTION

CONTROL CODE CONVERSION WLTP VALUES

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

197U

OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

200A

LEATHER

215

ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

228

ADDITIONAL WARM WATER HEATING

22U

MERCEDES-BENZ CONNECT MBUX ENTERTAINMENT

235

ACTIVE PARKING ASSIST

242

RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

270

GPS AERIAL

274

TELEPHONE ANTENNA

292

PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

294

KNEEBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

311

TEMPERATURE-CONTROLLED CUP HOLDER

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

33U

SERVICES FOR REMOTE ACCESS PLUS

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

365

HARD DRIVE NAVIGATION

399

FRONT MULTICONTOUR SEAT WITH MESSAGE FUNCTION

401

CLIMATISED FRONT SEATS

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

437

LUXURY HEAD RESTRAINT IN REAR

45V

SPEED/LOAD INDEX 107Y + 111Y

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

4U7

VOLTAGE DIP PROTECTION FOR START-STOP SYSTEM

501

360° CAMERA

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

546

AUTOMATIC SPEED CONTROL

550

TRAILER COUPLING

557

INCREASED TOWING CAPACITY (TRAILER HITCH)

582

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

436

DRIVER AND FRONT PASSENGER LUXURY HEAD RESTRAINT

447

TOUCHSCREEN IN REAR

463

FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

537

DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADCAST.)

549

CONNECT 20 HIGH (NTG6)

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

581

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

587

AIR CONDITIONING, REAR

596

IR-ACTIVE GLAZING

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

668

PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN
HOOKS

6S8

CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY
COLLECTOR

723

LOAD COMPARTMENT COVER

735

ADDITIONAL SCOPE OF TRIM ELEMENTS

77B

CONTACTLESS GESTURE CONTROL AT FRONT

7B2

FLARED WHEEL ARCH (CLADDING) SIZE L

803

YOM X2/1

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

864

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM (2 SCREENS)

868

CENTRAL DISPLAY SIZE L

872

LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

883

POWER LOCKING

LOGO PROJECTION VIA MIRROR

5S0

RSE VARIANT ECE

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

70B

SAFETY VEST - DRIVER

72B

USB PACKAGE

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD
DAB/DMB

7B4

WIPPS COUNTRIES WEU+COC

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

845

ELECTRIC FOLDING 3RD SEAT ROW

866

PRE-INSTALLATION FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT
SYSTEM

871

HANDS-FREE ACCESS

874

MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD
WASHER SYSTEM

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM
SYSTEM

886

SEAT HEATER FOR 3RD SEAT ROW

889

KEYLESS-GO

898

WIRELESS TELEPHONE CHARGING IN REAR
PASSENGER COMPARTMENT

89P

CONTROL CODE FOR MB-RENT MBVD PROJECT

8P2

CONTROL CODE FOR SALES

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

902

FRONT COMFORT SEAT HEATING

907

REAR HEATED RESTS

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

971

EXHAUST SYSTEM WITH DPF, GENERATION 1.5

986

DIFFERENT VIN WITH MODEL YEAR

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

9U7

CONTROL CODE FOR AERODYNAMICS FEATURES
PACKAGE

B51

TIREFIT

F167

MODEL SERIES 167

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

899

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND
ANTENNA

8B6

PARK ASSIST WITH CROSS-TRAFFIC FUNCTION (UN
R79)

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL
CHANGEVER

901

INTERIOR CHROME PACKAGE

906

FRONT HEATED RESTS

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH
MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

973

IDENTIFICATION AS SELF-DRIVE RENTAL VEHICLE

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH
RDE

9U6

CONTROL CODE FOR LARGE WHEEL DIAMETER (GR.
825)

B00

SUSPENSION MEASURES FOR COUNTRIES WITH
ROUGH ROADS

B67

VEHICLE KEY IN BRIGHT LUSTER BLACK CHROME

FX

SPECIAL VERSION

H35

TRIM ELEM. - ANTH. FLAMED OPEN-PORE ASH WOOD
(2B40)

HA

REAR AXLE

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

K34

ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

L

LEFT-HAND DRIVE

M29

DISPLACEMENT 2.9 LITER

P08

REAR PASSENGER COMPARTMENT COMFORT PACKAGE

P17

KEYLESS-GO PACKAGE

P21

AIR QUALITY PACKAGE

P31

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P49

MIRROR PACKAGE

P55

NIGHT PACKAGE

P69

FRONT COMFORT HEATING PACKAGE

PAF

ACOUSTIC COMFORT PACKAGE

PBR

FIT AND HEALTHY PACKAGE - HIGH

R06

NOISE-OPTIMIZED TIRES WITH FOAM ABSORBER

RPQ

AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 23" "MIXED TIRES"

U09

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

K33

EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

K37

DEACTIVATION OF LOCKING FEEDBACK VIA HORN

L5C

SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

M656

INLINE 6-CYLINDER DIESEL ENGINE, OM656

P11

REAR COMFORT PACKAGE PLUS

P20

DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

P22

EQUIPMENT LINE/PACKAGE – LUXURY – INTERIOR

P47

PARKING PACKAGE HIGH

P53

AIR CLEANING PACKAGE

P64

FRONT MEMORY PACKAGE

P82

ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE PLUS

PAU

MBUX PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

R8W

WHEEL SIZE 23" MIXED TIRES VARIANT 1

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE
(EMBOSSED IMIT.)

U19

AUGMENTED REALITY VIDEO

U28

HIGHER-POWER BRAKING SYSTEM

U79

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING,
GENERATION 3

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U26

FLOOR MATS - AMG

U40

CARGO NET BEHIND DRIVER'S SEATS

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

- 01.2023

 Țară necunoscută

 **A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- 03.2024

 România

 **A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc
- 10.2024

 România

 **Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**