




Audi A5

VIN: WAUZZZF54PA035520

Benzină

2023

Generat pe 19.06.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune



Necesită atenție



+36





Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Fotografii

Am găsit 35 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

12.2023



+25 fotografii

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Cehia Slovacia Italia Slovenia Ungaria Danemarca Lituania Statele Unite ale Americii Suedia Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 21.980 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 48.011 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2023	15 km
12.2023	7.234 km
12.2024	19.630 km
05.2025	21.980 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice
- ↺↻

Casat

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariata sau inspectată pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

- ⚠

Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

- i

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

04.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Partea dreaptă Spate

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 243.594 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 211.626 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Audi A5 2023

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



Emisii


Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător Audi	Model A5	Variantă Sportback
Tip caroserie SUV	An de fabricație 2023	An model 2023
Capacitate cilindrică 1,8 l	Putere motor 150 kW (201 cp)	Tip combustibil Benzină
Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Culoare Negru
Nr. uși 2	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Piața de destinație a modelului Europe

Echipare

Cum a fost primit de la producător

04A BASIC

✦ Echipament standard de bază inclus

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

✦ Secvența de fabricație respectată ca standard

0JG WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 7

✦ Categoria de greutate a axei față 7

0M2 FUEL TANK

✦ Rezervor de combustibil

0RZ WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

✦ Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare

0UA WITHOUT SPECIAL COLOR TRIM

✦ Fără culoare specială Trim

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Zone climatice standard configurate

1A2 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE WITH DIRECT INJECTION (FSI)

✦ Sistem de alimentare cu injecție directă

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

✦ Fără cârlig de remorcă

1G5 SPACE-SAVING SPARE WHEEL, SAME SIZE (SAME ROLLING CIRCUMFERENCE) AS ORIGINALEQUIPMENT TIRES

✦ Roată de rezervă cu economie de spațiu disponibilă, cu aceeași dimensiune ca anvelopele originale

1LC DISK BRAKES IN FRONT

✦ Echipat cu frâne pe disc în față.

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Trusă de scule și cric

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1X1 FOUR WHEEL DRIVE

✦ Tracțiune integrală

1Z5 INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

2G1 INSERT FOR THE FILLING UP OF UNLEADED FUEL

✦ Insertie de combustibil fără plumb

2K7 REINFORCED BUMPERS

✦ Bare de protecție ranforsate

0C0 STANDARD

✦ Standard

0G7 TIPTRONIC

✦ Transmisie Tiptronic

0K4 HYBRID PROPULSION SYSTEM I-HEV

✦ Dispunând de un sistem de propulsie hibrid I-HEV

0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

✦ Țeava de eșapament spate standard

0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

✦ Covorașe față și spate

0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN

✦ Kitul de informații este furnizat în limba română.

0YH WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Interval de greutate 8 numai control de instalare

1BL SUSPENSION/SHOCK ABSORP. (CLOSED-LOOP)

✦ Suspensie și amortizoare cu un sistem în buclă închisă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1KD DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne cu disc spate

1PD WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

1SJ ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție frontală suplimentară sub caroserie

1VG INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

✦ Piese de montaj pentru motor cu patru cilindri

1XW LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL

✦ Volan multifuncțional sport îmbrăcat în piele

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2H9 DRIVE SELECT

✦ Funcția Drive Select

2KR LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

✦ Etichete și plăcuțe în engleză și germană

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B3 CHILD SEAT ANCHOR

✦ Ancorarea scaunului pentru copii

3G0 WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

✦ Fără ancoră pentru scaun copil față (ISOFIX)

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3M3 PASSENGER CAR DESIGN

✦ Proiectarea autoturismelor

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

✦ Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4H3 MANUAL CHILD SAFETY LOCK

✦ Încuietore manuală de siguranță pentru copii

4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4ZD BLACK MOLDINGS

✦ Muchiile negre adăugate pentru stil

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

✦ Fără spoiler spate

5L0 WITHOUT FRONT SPOILER

✦ Fără spoiler frontal

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

5XK SUN VISORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGERSIDE

✦ Parasolare pe partea șoferului și a pasagerului din față

2Z0 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION

✦ Eliminarea desemnării modelului

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3GA WITHOUT CARGO AREA

✦ Fără spațiu de încărcare

3L5 POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS

✦ Reglare electrică a scaunelor pentru ambele scaune din față

3NT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING (THREE PIECES) WITH CENTER ARMREST

✦ Banchetă spate neîmpărțită, spătar împărțit rabatabil în trei părți cu cotieră centrală

3Y0 WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

✦ Fără parasolar rulant

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MESSAGE SEAT

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4I3 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

✦ Sistem de închidere centralizată "Keyless Entry" fără SafeLock

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5A8 LUGGAGE COMPARTMENT LINING (DESIGN 2)

✦ Căptușeala compartimentului pentru bagaje cu design 2 pentru organizare și protecție

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

5RU RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

✦ Oglindă exterioară dreaptă: Convexă (câmp vizual mare)

5TG DECORATIVE ALUMINUM INSERTS, DULLING

✦ Inserțiile decorative din aluminiu mat sunt incluse în design.

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Apărători de cap față incluse

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu

6EP ADDITIONAL STONE GUARD BODY COVERS

✦ Acoperiri suplimentare pentru caroserie Stone Guard

6FA COMPONENTS WITHOUT SPECIAL SURFACE APPEARANCE

✦ Componente fără aspect special al suprafeței

6I1 LANE KEEPING SYSTEM

✦ Funcționalitatea sistemului de menținere a benzii de rulare activată

6K8 PRE SENSE CITY WITHOUT PRE CARE

✦ Funcția Pre Sense City fără Pre Care

6SS LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

✦ Acoperirea podelei compartimentului pentru bagaje

6W6 FRONT LICENSE PLATE CARRIER

✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y1 CRUISE CONTROL WARNING SYSTEM

✦ Sistem de avertizare pentru controlul vitezei de croazieră

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7HB LEATHER VARIANT 1

✦ Varianta 1 interior din piele

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7S0 WITHOUT WIND DEFLECTOR

✦ Vehiculul nu are un deflector de vânt

7W3 WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND REAR)

✦ Sistem de siguranță extins, inclusiv protecție proactivă a pasagerilor

7Y1 LANE CHANGE ASSIST

✦ Asistență la schimbarea benzii de circulație activată

8I6 LUMBAR SUPPORT, PNEUMATICALLY ADJUSTABLE

✦ Suport lombar reglabil pneumatic

8K4 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

✦ Faruri de zi separate

8X0 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Fără sistem de spălare a farurilor

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Brațieră centrală față instalată

6F7 EMBLEMS

✦ Embleme

6H0 "BASIC"

✦ Echipament de nivel de bază

6JD BODY-COLORED DOOR HANDLES

✦ Mănerile portierelor în culoarea caroseriei îmbunătățesc aspectul general al autovehiculului

6NQ STANDARD MOLDED HEADLINER

✦ Căptușeală standard turnată instalată

6V1 REAR TRIM PANEL (ECE)

✦ Panou ornamental spate (ECE)

6XK EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

✦ Oglinzi exterioare pliabile electric, cu întunecare automată și încălzite

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7IB VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 8WB/8WC/ 8WF

✦ Diferențierea claselor de vehicule ca 8WB, 8WC și 8WF

7L8 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/stop cu frânare regenerativă

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Sistem de navigație ridicat instalat

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦ Controlul distanței de parcare față și spate

8G4 MATRIX BEAM

✦ Sistem de iluminare Matrix beam inclus

8IY LED HEADLAMPS WITH LENS

✦ Faruri cu LED cu lentile furnizate

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9B0 WITHOUT TELEPAY DEVICE

✦ Fără dispozitiv de teleplată integrat

9K0 WITHOUT AIRSCARF

✦ Nu are o caracteristică AIRSCARF

9P6 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦ Memento centură de siguranță

9TA WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS

✦ Nu sunt incluse lumini de avertizare suplimentare

9WC WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

✦ Fără "multimedia" în vehicul

A00 NO SELF-COLLECTION

✦ Fără autocolectare

A60 CATEGORY 0

✦ Categoria 0 - Nespecificat

AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY

✦ Calitatea standard a producției

BOA COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C23 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Autorizația de funcționare pentru modificări a fost acordată.

EOA NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FK0 WITHOUT ADDITIONAL TANK FOR SCR

✦ Fără rezervor suplimentar pentru SCR

FQ0 PRODUCTION WHEELS

✦ Roți de producție

FZ1 N.N.N. TYPE 1

✦ Caracteristică specifică tipului 1

9AQ AIR CONDITIONING SYSTEM PLUS

✦ Sistem de aer condiționat cu caracteristici suplimentare

9JE WITHOUT SMOKER PACKAGE

✦ Pachet fără afumătoare inclus

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/incălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9S9 .

✦ Funcționalitate nespecificată

9VS SOUND PACKAGE "BRANDED"

✦ Pachet de sunet de marcă de înaltă calitate pentru o experiență audio premium.

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

A51 AUDI AG

✦ Produs de Audi AG

A8Y OFF-ROAD

✦ Pachet off-road

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

✦ Țara de omologare este România.

DF9 4-CYLINDER SI ENGINE 2.0 L/150 KW (16V) TURBO FSI, HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS TR6

✦ Un motor turbo FSI cu 4 cilindri, de 2,0 l, cu o putere de 150 kW, care utilizează un motor de bază omogen care este modelul TR6.

EA6 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM

✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦ Controlul producției în serie

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Varianta de echipare de bază

FU0 COUNTRY GROUP A

✦ Grupul de țări A

G1D 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

✦ Transmisie automată cu 7 trepte proiectată pentru tracțiune integrală

GA0 WITHOUT PRE-CONDITIONING

✦ Fără preconditionare

GH4 REAR DIFFERENTIAL WITH UNCOUPLING FEATURE

✦ Diferențial spate cu funcție de decuplare

GT6 PLASTIC DECORATIVE INSERTS, HIGH GLOSS

✦ Inserții decorative din plastic, lucioase

H2R TIRES 255/35 R19 96Y XL

✦ Echipat cu anvelope cu dimensiunea 255/35 R19 96Y XL

IT3 WITH CONNECT PACKAGE 3

✦ Include funcționalitatea pachetului Connect 3

IW3 EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE ASSISTANCE CALL

✦ Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

J2D BATTERY 380 A (68 AH)

✦ Baterie 380 A (68 AH)

KA2 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

✦ Sistem de camere video cu vedere în spate (tip 2) Echipat

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦ Fără head-up display

NSV SEAT TRIM COVERS IN LEATHER

✦ Tapițerie din piele pentru scaune

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

✦ Înveliș de tranzit

Q4Q SPORTS SEATS IN FRONT

✦ Scaune sport în față

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QL5 DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

✦ Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

QZ7 POWER STEERING

✦ Funcție de servodirecție prezentă

T2A 4-CYLINDER SI ENGINE 1.8 L UNIT 026.6

✦ Motor cu 4 cilindri de 1,8 litri

UH2 PARKING BRAKE

✦ Sistemul de frânare de parcare

GB0 WITHOUT BOOSTER

✦ Vehiculul nu are o funcție de înălțare

GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

GW0 WITHOUT CAR2X

✦ Mașina nu dispune de sistemul de comunicare Car2X

I4Q SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA

✦ Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

IU1 WITH CONNECT PACKAGE 1

✦ Include funcționalitatea pachetului Connect 1

IX1 SI ENGINE

✦ Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

K8R SPORTSBACK

✦ Sportback

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NM1 ENGINE COVER

✦ Capacul motorului

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

QE1 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 1

✦ Pachet compartiment de depozitare 1

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦ Camera multifuncțională instalată

QQ2 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

✦ Iluminat interior suplimentar

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Recepție radio digitală activată

S3Y 2-DOOR GTI FOR HONG KONG

✦ În special un model GTI cu 2 uși pentru Hong Kong

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

VOA TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

V88 ALLOY WHEELS 8.5J X 19

✦ Jante din aliaj de 19 inch, cu lățimea de 8,5 inch

VF1 PEDAL CLUSTER

✦ Grup de pedale proiectat pentru vehicul

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

✦ Măsuri extinse de protecție a pietonilor

X4A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR AUSTRIA

✦ Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

✦ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VH0 STANDARD ELECTRIC

✦ Sistem electric standard

VT5 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

✦ Plăcuțe de protecție în deschiderile ușilor

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2023 🌐 Țară necunoscută

 A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

01.2023 🌐 Țară necunoscută

 Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

01.2023 🇷🇴 România

 A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

12.2023 🇷🇴 România

 A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

01.2025 🇷🇴 România

 A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 09.01.2025

Până la: 08.01.2026

04.2025 🇷🇴 România

 Evaluare detectată 

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări