



BMW X3

VIN: WBA35BG090N080348 Diesel 2021



Generat pe 05.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

✓ Arată bine

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

 Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România Statele Unite ale Americii Lituania Slovenia Slovacia Ungaria Italia Cehia Canada
- Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 54.899 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 82.078 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

01.2021	13 km
03.2024	54.899 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

03.2024



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 03.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 170.165 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW X3 2021

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

145.749 RON

Prețul mediu

170.165 RON

Cel mai mare preț

190.953 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Până la
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisiile de
CO₂ ale
vehiculului
tău

158 g/km

Clasă **D**

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

X3



Descriere

X3 xDrive20d



Variantă

xDrive20d



Tip caroserie

SUV



An de fabricație

2021



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

140 kW (188 cp)



Cuplu

400 Nm



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Albastru



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1AG

LARGER-CAPACITY FUEL TANK

1CB

CO2 CONTENT

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

1CE

RECUPERATION SYSTEM

205

STEPTRONIC TRANSMISSION

28F

19"L.A WHEELS Y-SPOKE 694

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

2VG

PERFORMANCE CONTROL

320

MODEL DESIGNATION, DELETION

3MB

INDIVIDUAL EXT.LINE ALU. SATINATED

413

LUGGAGE-COMPARTMENT SEPARATING NET

428

WARNING TRIANGLE

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4UR

AMBIENT LIGHT

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

552

ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

5AV

ACTIVE GUARD

654

DAB TUNER

6AE

TELESERVICES

6C3

CONNECTEDPACKAGE PROFESSIONAL I

6U3

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2VC

TYRE REPAIR KIT

302

ALARM SYSTEM

3AT

ROOF RAILS ALUMINIUM SATINATED

402

PANORAMA GLASS ROOF

423

FLOOR MATS IN VELOUR

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC
ANTI-DAZZLE FUNCTION

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4LU

INT.T.F.BL.HI.GLOSS W.HIGH T.FIN.CH

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

5AC

AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6NW

TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING

6U8

BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL

775

INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

85C

LANGUAGE VERSION ROMANIAN

8KB

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/25,000 KM

8TF

ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

BMW GESTURE CONTROL

7LM

MODEL XLINE

8AR

ROMANIAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

8R9

REFRIGERANT

925

SHIPPING PROTECTION PACKAGE

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2021 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

03.2021 🇷🇴 România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

03.2021 🌐 Țară necunoscută



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

03.2024 🇷🇴 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

03.2025  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 18.03.2025

Până la: 17.03.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**