




Mercedes-Benz 300

VIN: WDD2383481F055290 Benzină 2018



Generat pe 16.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși ✓ Arată bine

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România Slovenia Ungaria Cehia Slovacia Italia Danemarca Statele Unite ale Americii Suedia Canada
- Lituania

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 68.021 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 98.668 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Kilometrajul tău — **Kilometraj tipic pentru acest model**

Înregistrările odometrelor

01.2018	12 km
02.2019	14.479 km
01.2020	25.319 km
02.2021	31.852 km
04.2021	33.412 km

Înregistrările odometrelor

01.2022	50.145 km
04.2022	53.000 km
04.2023	68.021 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

04.2023

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 04.2025



Casat

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

CARVERTICAL

VIN: WDD2383481F055290

Generat pe 16.06.2025

Expiră la 16.07.2025

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Ai grijă!

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

10.2018

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

03.2019

România

Evaluare

Părți afectate

Partea stângă

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Parbriz

02.2021

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate stânga / Bară de protecție

04.2022

România

Evaluare

Părți afectate

Partea stângă

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:
Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 123.283 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz 300 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

114.682 RON

Prețul mediu

123.283 RON

Cel mai mare preț

133.853 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Până la
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisiile de
CO2 ale
vehiculului
tău

160 g/km

Clasă **D**

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i **Notă**
Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz

Model

300

Descriere

E 300 Coupe

Variantă

E

Tip caroserie

Coupe

An de fabricație

2018

An model

2018

Capacitate cilindrică

2 l

Putere motor

180 kW (241 cp)

Tip combustibil

Benzină

Cutie de viteze

Automată

Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare
Gri



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

058

YOM X7/2

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

23P

DRIVING PACKAGE

246

ANALOGUE CLOCK

255B

MB-MOBIL0 WITH DSB AND GGD

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

274

TELEPHONE ANTENNA

287

THROUGH-LOADING FEATURE

296U

MANUFAKTUR ARAGONITE SILVER - METALLIC FINISH

309

CUP HOLDER

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE
SETUP (HERMES)

15U

PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE
INTEGRATION

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

235

ACTIVE PARKING ASSIST

242

RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH
MEMORY

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND
OUTSIDE MIRRORS

260

MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

270

GPS AERIAL

275

MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN
AND MIRRORS)

290

WINDOWBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

335B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ENGLISH

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

431

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING
WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

464

INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M

481

SUMP SHIELD

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

546

AUTOMATIC SPEED CONTROL

567L

ROMANIA

5XXL

EUROPE

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

738

CENTER CONSOLE IN LIGHT OPEN-PORE ELM WOOD
(2B19)

776

33B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-
ROMANIAN

39V

SPEED/LOAD INDEX 98Y XL + 100Y XL

401

CLIMATISED FRONT SEATS

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

443

HEATED STEERING WHEEL

463

FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

501

360° CAMERA

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

540

ELECTRIC ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW

55U

HEADLINER, BEIGE FABRIC

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

666

PRODUCT PROTECTION FOR SHIPMENT VEH. WITHOUT
TRANSPORT EYELETS

70B

SAFETY VEST - DRIVER

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

800A

WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

808

YOM X7/1

815A

LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BEIGE

871

HANDS-FREE ACCESS

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

883

POWER LOCKING

891

PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH
BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

902

FRONT COMFORT SEAT HEATING

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT
MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

B63

ENGINE SOUND VIA SPEAKERS

FC

COUPE

H05

CLIMATISED REAR SEATS

JVG

PLANT CONTROL CODE

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION
"D"

K32

ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

824

A/C PACKAGES FOR COLD COUNTRIES

874

MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD
WASHER SYSTEM

881

BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE

889

KEYLESS-GO

897

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

906

FRONT HEATED RESTS

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

989

IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F238

MODEL SERIES 238

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

K15

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM

K31

NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

K33

EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

L

LEFT-HAND DRIVE

M014

ENGINE UPRATED

M274

INLINE 4-CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE M274

P17

KEYLESS-GO PACKAGE

P29

INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P35

LIGHT PACKAGE

P49

MIRROR PACKAGE

P72

ACTIVE COMFORT PACKAGE

R66

RUN-FLAT TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U21

SPORTABGASANLAGE

U25

ILLUMINATED DOOR SILL

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

1A1

4-CYL. GASOLINE CONVERTER

2A8

CONVERTER VERSION 9

3A2

ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)

6A2

JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110

A030

L3C

SPORT STEERING WHEEL - LEATHER, DEEP-EMBOSSSED

M20

DISPLACEMENT 2.0 LITER

NA1

PLANT CONTROL CODE

P21

AIR QUALITY PACKAGE

P31

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P47

PARKING PACKAGE HIGH

P68

FRONT COMFORT HEATING PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

RTD

AMG DOUBLE-SPOKE WHEEL 19" MIXED TIRES

U09

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE
(EMBOSSSED IMIT.)

U12

VELOUR FLOOR MATS

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

21A

EHS GENERATION

360

HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS

5A1

ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER

7A5

REAR BRACKET MADE OF PLASTIC

A104

OIL OFFSET QUANTITY +300GR OIL

G011

TRANSMISSION CODE VERSION 11

NOISE-OPTIMIZED TOOTHING

GA7

AUTOMATIC TRANSMISSION

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Ai grijă!

1 rechemare găsită



Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă. Problema nu a fost remediată și îi poate afecta siguranța. Este recomandat să contactezi producătorul pentru reparații.

Rechemări

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu

E-call vehicle position (workshop measure)

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2018 🌐 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

03.2018 🇷🇴 **România**



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

10.2018  România



Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

03.2019  România



Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

02.2021  România



Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

04.2021  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

04.2022  România



Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

04.2023  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

10.2024  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 20.10.2024

Până la: 19.10.2025



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**