




Porsche 718 Boxster

VIN: WPOZZZ998SS212249 Benzină

Generat pe 27.06.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ✓ Arată bine

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România
- Slovacia
- Cehia
- Ungaria
- Slovenia
- Italia
- Suedia
- Lituania
- Statele Unite ale Americii
- Canada

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ Inspecție tehnică periodică (ITP) ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice

↺ Casat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

i Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Porsche



Model
718 Boxster



Variantă
Carrera



Capacitate cilindrică
3,3 l



Putere motor
210 kW (282 cp)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
2



Nr. cilindri
6



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**