




Porsche

VIN: WP1ZZZXAXRL004998 2024

Generat pe 26.06.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

✓ Arată bine

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

 Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România Slovacia Danemarca Italia Cehia Ungaria Slovenia Statele Unite ale Americii Suedia
- Lituania Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 11 km
- 1 înregistrare a kilometrajului



2024

Înregistrările odometrului

01.2024

11 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 10.2024  **România** A trecut cu succes inspecția

tehnică

Valabil până la 10.2027



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ☒ Nu s-au găsit probleme
- Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

- ☐ Notă
- Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Porsche	 Tip caroserie Break	 An de fabricație 2024
 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Gri	 Nr. locuri 5
 Cod motor EBZ+ECE	 Categorie m1	 Omologare e13*2018/858*00462*0



Masă maximă autorizată
4.920 kg



Greutate vehicul
2.920 kg

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2024 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

09.2024 🇷🇴 România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

10.2024 🇷🇴 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**