




BMW X4

VIN: WBA4M910909D45760 Diesel 2020



Generat pe 05.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși ✓ Arată bine

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ✓ Arată bine

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România Lituania Cehia Slovenia Italia Ungaria Slovacia Suedia Canada
- Statele Unite ale Americii

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 36.208 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 96.558 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



— Kilometrajul tău — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului	
07.2020	14 km
05.2021	16.257 km
07.2023	36.208 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓ Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓= Inspecție tehnică periodică (ITP) A trecut 07.2023 🇷🇴 România A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 07.2025

↺↻ Casat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 194.566 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW X4 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

180.741 RON

Prețul mediu

194.566 RON

Cel mai mare preț

208.401 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Până la
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisiile de
CO₂ ale
vehiculului
tău

158 g/km

Clasă **D**

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

X4



Descriere

X4 xDrive20d



Variantă
xDrive20d



Tip caroserie
SUV



An de fabricație
2020



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
140 kW (188 cp)



Cuplu
400 Nm



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Albastru



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1AG

LARGER-CAPACITY FUEL TANK

1CB

CO2 CONTENT

223

ADAPTIVE SUSPENSION

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

1CE

RECUPERATION SYSTEM

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

28F

19" L.A WHEELS Y-SPOKE 694

2TE

AUTOMATIC TRANSMISSION W.GEARSHIFT

302

ALARM SYSTEM

322

COMFORT ACCESS SYSTEM

3MC

IND.ROOF RAILS HIGH-GLOSS SHADOW L

428

WARNING TRIANGLE

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4K9

INT.T.FIN.ALU.F. CL.W.HI.T.F.PE.CHR

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

552

ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

5AC

AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5AS

DRIVING ASSISTANT

5DM

PARKING ASSISTANT

650

CD PLAYER

676

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM

6AF

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

320

MODEL DESIGNATION, DELETION

3AC

TRAILER TOW HITCH

423

FLOOR MATS IN VELOUR

430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

459

SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, WITH MEMORY

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4UR

AMBIENT LIGHT

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

5A1

LED FOG LIGHTS

5AL

ACTIVE PROTECTION

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

610

HEAD UP DISPLAY

654

DAB TUNER

6AE

TELESERVICES

6AK

LEGAL EMERGENCY CALL

6C2

CONNECTED PACKAGE PLUS

6U2

BMW LIVE COCKPIT PLUS

710

M LEATHER STEERING WHEEL

7R7

INNOVATION PACKAGE

851

LANGUAGE VERSION GERMAN

8KB

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/25,000 KM

8TF

ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6NW

TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING

6WD

WIFI HOTSPOT

7LM

MODEL XLINE

801

GERMAN VERSION

879

GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

8R9

REFRIGERANT

925

SHIPPING PROTECTION PACKAGE

9BD

BUSINESS PACKAGE

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

- 07.2020

 Țară necunoscută

 A fost fabricat

Tara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- 05.2021

 România

 A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc
- 07.2023

 România

 A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

05.2025  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 12.05.2025

Până la: 11.05.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**