

Car History Report

Report ID:	4376502630
Data achiziției raportului:	05. 09. 2025 13:18:46
Valabil până la:	05. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului

VIN WMW51DK0402T46657				✓ cifra de verificare este în regulă
	Marca	Model	Tipul caroseriei	
	MINI	COOPER S	break	
	Tipul vehiculului	Combustibil	Performanță	
	passenger	benzină	131 kW	
Capacitatea motorului		Data fabricației		
1998 ccm		15. 09. 2022		

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	09/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 15. 09. 2022 Vechimea vehiculului: 2 ani 11 luni Culoarea mașinii: rooftop-grey metallic – Cod 0B47 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	11/2022	20 km	Germania	Datelor odometrului
2023	05/2023	24 500 km	Germania	Datelor odometrului
	07/2023	24 500 km		Datelor odometrului
	08/2023	25 000 km		Datelor odometrului
2025	03/2025	40 000 km	România	Datelor odometrului
	07/2025	40 000 km	România	Publicitate pentru vehicule
	08/2025	40 500 km	România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 05. 09. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 05. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	MINI
Denumirea modelului	Cooper S
Varianta specială	51DK
Data fabricației	15.09.2022
Culoare	rooftop-grey metallic
Cod de culoare	0B47
Echipament	MINI Yours leather Lounge/carbon-black
Codul echipamentului	TYE1
Codul motorului	B48C
Seria	F55
Seria E	51DK
Bodywork	FRONT-HAT
Direcție	LL
Cutia de viteze	Sport gearbox with twin clutch
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Country/region	ECE
Current i level	F056-22-03-580
Integration level, factory installed	F056-22-03-580
Altele	70 Ah battery
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Ambient interior light
Altele	Armrest front
Altele	Automatic air conditioning
Altele	Blow-by heater
Altele	CO2 equipment

Altele	Comfort access system
Altele	Connected Drive Services
Altele	Cruise control with braking function
Altele	DAB tuner
Altele	Deletion of Car Sharing Module
Altele	Driving Assistant
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-specific
Altele	Flexible CarSharing Preparation
Altele	Floor mats velours
Altele	Fold-in outside mirror
Altele	German version
Altele	Headlining anthracite
Altele	Height adjustment for front passenger seat
Altele	Intelligent emergency call
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Isofix-System
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	Leather equipment
Altele	LED headlight
Altele	Light package
Altele	MINI Connected
Altele	MINI Connected XL
Altele	MINI Driving Modes
Altele	MINI navigation system
Altele	MINI Yours interior surface aluminium
Altele	MINI Yours leather Lounge/carbon-black
Altele	Multifunction f steering wheel
Altele	Multifunctional instrument display
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board computer
Altele	On-board literature, German
Altele	Park Distance Control (PDC), rear
Altele	Piano black exterior
Altele	Preparation Apple CarPlay
Altele	Radio MINI Visual Boost
Altele	Rain sensor
Altele	Real-Time Traffic Information
Altele	Rear fog light

Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Remote Services
Altele	Reversing camera
Altele	Roof and mirror caps, black
Altele	rooftop-grey metallic
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Special package-14
Altele	Sport gearbox with twin clutch
Altele	Sports seat
Altele	Steering wheel nappa leather
Altele	Storage compartment package
Altele	Sun protection glazing
Altele	Supplementary scopes rde
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Warning triangle and first aid kit
Altele	White direction indicator lights
Altele	Winter instead of summer tyres ex-fact.
Altele	YOUNIQUE TRIM

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

rooftop-grey metallic – Cod 0B47

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

05. 09. 2025

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/11

Fotografii

Data plasării anunțului

17. 07. 2025



Record 2/11

Fotografii

Data plasării anunțului

17. 07. 2025



Record 3/11

Fotografii

Data plasării anunțului

18. 07. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

40 300 km



Record 4/11

Fotografii

Data plasării anunțului	18. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	40 300 km



Record 5/11

Fotografii

Data plasării anunțului	22. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	40 300 km



Record 6/11

Fotografii

Data plasării anunțului	23. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	40 300 km



Record 7/11

Fotografii

Data plasării anunțului	23. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	40 300 km



Record 8/11

Fotografii

Data plasării anunțului	26. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	40 300 km



Record 9/11

Fotografii

Data plasării anunțului

29. 07. 2025



Record 10/11

Fotografii

Data plasării anunțului

29. 07. 2025



Record 11/11

Fotografii

Data plasării anunțului

31. 07. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

40 238 km



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.