



AUDI A8

VIN: WAUZZZF85PN013903

Benzină

2023

Generat pe 01.08.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 221 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 18 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Slovacia Italia Slovenia Cehia Ungaria Statele Unite ale Americii Danemarca Canada Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 18 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 43.379 km
- 1 înregistrare a kilometrajului



2023

Kilometraj Înregistrări obișnuite

Înregistrările odometrelui

01.2023 18 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 05.2024

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 05.2027



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

✓

Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i

Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 405.701 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!



Emisii




Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător AUDI		Model A8		Tip caroserie Sedan
	An de fabricație 2023		An model 2023		Capacitate cilindrică 3 l
	Putere motor 250 kW (335 cp)		Tip combustibil Benzină		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Culoare Negru		Amplasarea volanului Volan pe stânga
	Nr. viteze 8		Piața de destinație a modelului Europe		Nr. locuri 5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0JJ WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 9 Categorie de greutate a axei față 9	0K4 HYBRID PROPULSION SYSTEM I-HEV Disponând de un sistem de propulsie hibrid I-HEV
0M1 FUEL TANK Rezervor de combustibil	0N5 STANDARD REAR AXLE Configurație standard a punții spate
0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD) Țeava de eșapament spate standard	0RZ WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare
0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR Covorașe față și spate	0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN Kitul de informații este furnizat în limba română.

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦✦ Zone climatice standard configurate

1A2 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE WITH DIRECT INJECTION (FSI)

✦✦ Sistem de alimentare cu injecție directă

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

✦✦ Fără cârlig de remorcă

1G5 SPACE-SAVING SPARE WHEEL, SAME SIZE (SAME ROLLING CIRCUMFERENCE) AS ORIGINALEQUIPMENT TIRES

✦✦ Roată de rezervă cu economie de spațiu disponibilă, cu aceeași dimensiune ca anvelopele originale

1PR WHEEL BOLTS WITH THEFT PROTECTION AND LOOSE WHEEL DETECTION

✦✦ Bolțurile de roată dispun de protecție împotriva furtului și detectarea roții slăbite

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1U0 WITHOUT TABLE

✦✦ Fără masă inclusă

1W2 GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦✦ Sistemul de răcire al compartimentului pentru mănuși

1Z6 INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦✦ Capacitatea inițială standard de umplere cu carburant a fost mărită

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2KR LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

✦✦ Etichete și plăcuțe în engleză și germană

2V9 FRESH AIR INTAKE AND AIR IONIZER

✦✦ Include admisie de aer proaspăt și ionizator de aer

2Z0 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION

✦✦ Eliminarea desemnării modelului

3D1 CENTER CONSOLE

✦✦ Consolă centrală.

0YH WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦✦ Interval de greutate 8 numai control de instalare

1BK 4-CORNER AIR SUSPENSION WITH ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION CONTROL

✦✦ Include suspensie pneumatică în 4 colțuri cu control electronic al absorbției șocurilor

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1LM DISK BRAKES IN FRONT

✦✦ Frâne frontale cu disc pentru o frânare eficientă

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦✦ Trusă de scule și cric

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

✦✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1VH INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE

✦✦ Piese de instalare pentru motorul cu 6 cilindri

1XP LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL

✦✦ Volan sport îmbrăcat în piele

2EG DISK BRAKES IN REAR

✦✦ Frâne pe disc în spate

2K7 REINFORCED BUMPERS

✦✦ Bare de protecție ranforsate

2L3 HEATED SURFACES IN FRONT AND REAR

✦✦ Suprafețe încălzite în partea din față și din spate a autovehiculului

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

✦✦ Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii ISOFIX

3FB SPOILER ROOF

✦✦ Spoiler de acoperiș

3PR POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS WITH MEMORY FEATURE

✦ Scaune față cu reglare electrică și funcție de memorie

3X4 LOAD-THROUGH HATCH

✦ Dispozitiv de încărcare prin trapă

41J ALLOY WHEELS 9J X 21

✦ Jante din aliaj de 21 inch cu o lățime de 9 inch

4D5 SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT(S) IN FRONT

✦ Scaune față echipate cu funcții de ventilație și masaj

4F2 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY"

✦ Sistem de acces fără cheie pentru acces convenabil.

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

5N1 FOLDING GRAB HANDLES

✦ Mânere care pot fi pliate atunci când nu sunt utilizate

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

5XH SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED

✦ Vizoare de soare iluminate cu oglinzi pentru o vizibilitate mai bună.

6C4 SIDE AIRBAG IN FRONT AND REAR, WITH CURTAIN AIRBAG AND INTERACTION AIRBAG IN FRONT

✦ Sistem cuprinzător de airbaguri cu airbaguri laterale față și spate, airbaguri cortină și airbaguri de interacțiune în față

6F7 EMBLEMS

✦ Embleme

3Q3 REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Tetiere spate montate

3Y8 POWER-OPERATED ROLL-UP SUNSHADE FOR REARWINDOW AND FOR REAR SIDE WINDOWS

✦ Parasolar rulant convenabil cu acționare electrică pentru luneta și geamurile laterale.

4A4 SEAT HEATER FOR FRONT AND REAR SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Scaune încălzite pentru pasagerii din față și din spate cu comenzi separate.

4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

✦ Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4GR LAMINATED WINDSHIELD, HEATED

✦ Parbriz laminat care este încălzit

4ZD BLACK MOLDINGS

✦ Muchiile negre adăugate pentru stil

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5KF REAR SEAT BENCH/BACKREST, UNFOLDING

✦ Banchetă pentru bancheta din spate cu spătar reglabil pentru confort sporit.

5RU RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

✦ Oglindă exterioară dreaptă: Convexă (câmp vizual mare)

5TL DECORATIVE INSERTS IN PIANO LACQUER

✦ Inserții decorative din lacăt de pian în interior

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Brațieră centrală față instalată

6FB BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS

✦ Carcasele oglinzilor exterioare vopsite în culoarea caroseriei

6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE

CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST

- ✦ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

6M1 TIE DOWN STRAPS

- ✦ Include curele de ancorare pentru fixarea încărcăturii

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

- ✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6W6 FRONT LICENSE PLATE CARRIER

- ✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y0 WITHOUT CRUISE CONTROL WARNING SYSTEM

- ✦ Nu există sistem de avertizare pentru controlul vitezei de croazieră

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

- ✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7D5 DVD PLAYER

- ✦ DVD player în mașină

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

- ✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7IV VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 4N0/4N4/4N6

- ✦ Criterii de diferențiere pentru clasificarea vehiculelor în subclasele 4N0, 4N4 și 4N6.

7L8 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

- ✦ Sistem Start/stop cu frânare regenerativă

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

- ✦ Sistem de navigație ridicat instalat

7X5 PARK ASSIST

- ✦ Funcție de asistență la parcare pentru a ajuta la parcare

8G5 MULTIPLE MATRIX BEAM

- ✦ Faruri cu fascicul matricial multiplu

8K4 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

- ✦ Faruri de zi separate

6K8 PRE SENSE CITY WITHOUT PRE CARE

- ✦ Funcția Pre Sense City fără Pre Care

6NS ALCANTARA MOLDED HEADLINER

- ✦ Material Alcantara de calitate superioară utilizat pentru plafon pentru a spori luxul interior

6V1 REAR TRIM PANEL (ECE)

- ✦ Panou ornamental spate (ECE)

6XL EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

- ✦ Oglinzi exterioare cu funcție de memorie, auto-amortizare, rabatabile electric, reglabile și încălzite

73A WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)

- ✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)

7AL ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION

- ✦ Sistem de alarmă antifurt cu monitorizare interioară, claxon de rezervă și protecție la remorcare.

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

- ✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7HD LEATHER VARIANT 3

- ✦ Dispune de un interior din piele varianta 3.

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

- ✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7P3 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS AND OUTER REAR SEATS

- ✦ Scaune față și spate exterioare echipate cu suport lombar reglabil electric pentru confort ergonomic.

7W3 WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND REAR)

- ✦ Sistem de siguranță extins, inclusiv protecție proactivă a pasagerilor

7Y1 LANE CHANGE ASSIST

- ✦ Asistență la schimbarea benzii de circulație activată

8IU LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION

- ✦ Faruri cu LED cu distribuție variabilă a luminii

8S3 ADDITIONAL READING LIGHTS IN REAR

- ✦ Lumini de lectură suplimentare instalate în spate pentru confortul pasagerilor

8SC OLED TAIL LAMP ASSEMBLY

++ Tehnologie OLED avansată utilizată în ansamblul lămpilor spate pentru vizibilitate și stil îmbunătățite.

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

++ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

++ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9B0 WITHOUT TELEPAY DEVICE

++ Fără dispozitiv de teleplată integrat

9JB SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR

++ Pachet pentru fumători

9P9 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT

++ Reamintire centură de siguranță, Contact electric în cataramă, Echipament de siguranță avansat

9R0 WITHOUT NIGHT VISION

++ Fără vedere pe timp de noapte

9TA WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS

++ Nu sunt incluse lumini de avertizare suplimentare

9WP MULTIMEDIA IN REAR COMPARTMENT

++ Sistem multimedia instalat în compartimentul din spate

9ZE COMFORT TELEPHONE SYSTEM

++ Sistem de telefonie confort instalat

A51 AUDI AG

++ Produs de Audi AG

A8S STANDARD EQUIPMENT

++ Echipament standard

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

++ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

++ Țara de omologare este România.

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

++ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8Y1 TWO-TONE HORN

++ Corn cu două tonuri inclus

9AU CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL CFC-FREE, WITH CONTROLS IN THE REAR

++ Climatronic cu comenzi în spate

9G8 BELT-DRIVEN STARTER ALTERNATOR 48 V 110-250 A

++ Alternator de pornire acționat de curea 48V 110-250A

9M9 FUEL-FIRED PARKING HEATER WITH RADIO REMOTE CONTROL

++ Încălzitor de parcare alimentat cu combustibil cu telecomandă radio inclusă

9PF WIPER BLADES WITH INTEGRATED NOZZLES

++ Lame de ștergător cu duze integrate pentru o curățare mai bună

9S9 .

++ Funcționalitate nespecificată

9VS SOUND PACKAGE "BRANDED"

++ Pachet de sunet de marcă de înaltă calitate pentru o experiență audio premium.

9Z3 12-V OPERATING VOLTAGE AND 230-V INVERTER

++ Alimentare de 12V și 230V

A00 NO SELF-COLLECTION

++ Fără autocolectare

A60 CATEGORY 0

++ Categoria 0 - Nespecificat

AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY

++ Calitatea standard a producției

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

++ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C32 OPERATING PERMIT, ALTERATION

++ Modificarea autorizației de exploatare

DU6 6-CYLINDER SI ENGINE 3.0 L/250 KW TFSI BASE ENGINE IS T9I

✦✦ Motor turbo cu 6 cilindri de 3,0 litri cu o putere de 250 kW.

EA6 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM

✦✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

EPO WITHOUT NOISE CANCELLATION

✦✦ Fără anularea zgomotului

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

✦✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦✦ Controlul producției în serie

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦✦ Varianta de echipare de bază

FT1 PARK ASSIST WITH REMOTE CONTROL

✦✦ Funcție de asistență la parcare care poate fi controlată de la distanță

FZ1 N.N.N. TYPE 1

✦✦ Caracteristică specifică tipului 1

GA0 WITHOUT PRE-CONDITIONING

✦✦ Fără condiționare

GH1 BASIC REAR DIFFERENTIAL

✦✦ Diferențial spate de bază

GM0 WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND MEASURES

✦✦ Fără măsuri electronice de îmbunătățire a sunetului motorului

GT1 DECORATIVE ALUMINUM STRIPS

✦✦ Benzi decorative din aluminiu

GZ2 DOOR POWER LATCHING

✦✦ Sistem de închidere automată a ușilor

I8Z WITHOUT RADIO, BUT WITH PRODUCTION DISPLAY

✦✦ Vehiculul nu vine cu radio, dar este echipat cu un afișaj de producție.

E0A NO SPECIAL EDITION

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EH0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦✦ Nu include cablu de încărcare

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦✦ Cablu de încărcare neinclus

FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FK0 WITHOUT ADDITIONAL TANK FOR SCR

✦✦ Fără rezervor suplimentar pentru SCR

FQ1 WHEELS OF QUATTRO GMBH

✦✦ Dispune de roți de la Quattro GmbH.

FU0 COUNTRY GROUP A

✦✦ Grupul de țări A

G1G 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

✦✦ Transmisie automată cu 8 trepte pentru 4WD

GB1 BOOSTER TYPE 1

✦✦ Booster de tip 1 instalat

GJ0 WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST/CO-PILOT IN HEAVY TRAFFIC

✦✦ Nu există asistență pentru blocaje în trafic sau copilot în trafic aglomerat

GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

GW0 WITHOUT CAR2X

✦✦ Mașina nu dispune de sistemul de comunicare Car2X

I4Q SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA

✦✦ Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

I99 TIRES 265/35 R21 101Y XL (TORUS ABSORBER)

✦✦ Anvelope mari cu dimensiunea 265/35 R21 și un indice de încărcare de 101Y, potrivite pentru condusul de mare viteză, cu rating Extra Load (XL) pentru o capacitate de încărcare suplimentară, cu tehnologie de absorbție torus.

IT3 WITH CONNECT PACKAGE 3

Include funcționalitatea pachetului Connect 3

IW3 EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE ASSISTANCE CALL

Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

J2D BATTERY 380 A (68 AH)

Baterie 380 A (68 AH)

K8B NOTCHBACK

Stil de caroserie Notchback

KK3 REFRIGERANT R1234YF

Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L LEFT-HAND DRIVE

Configurație unitate cu mâna stângă

NJ0 WITHOUT CHARGING DOCK

Nu este inclus un dock de încărcare

Q1D SPORTS SEATS IN FRONT

Scaune sport instalate în față

Q16 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QQ2 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

Iluminat interior suplimentar

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

Recepție radio digitală activată

T9I 6-CYLINDER SI ENGINE 3.0 L UNIT 06M.C

Motor pe benzină cu 6 cilindri de 3.0L

UE8 3 X USB TYPE A

Trei porturi USB de tip A

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VH2 48-V ELECTRIC SYSTEM

Sistem electric de 48 volți

IU1 WITH CONNECT PACKAGE 1

Include funcționalitatea pachetului Connect 1

IX1 SI ENGINE

Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

JX1 WITH FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST

Echipat cu asistent trafic transversal frontal

KA6 WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS

Echipat cu sistem de camere video față și spate și două camere laterale pentru vizibilitate sporită

KS1 HEAD-UP DISPLAY

Sistem Head-Up Display instalat

N1W SEAT TRIM COVERS IN LEATHER

Huse pentru scaune din piele

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

Înveliș de tranzit

QF0 WITHOUT RECEIVER/TELEPHONY (CAR PHONE)

Fără receptor/telefonie (telefon auto)

QL5 DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

QW4 CENTRAL CONTROL UNIT WITH RADIO REMOTE CONTROL

Unitate centrală de control care poate fi operată de la distanță prin comandă radio

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

VOA TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF1 PEDAL CLUSTER

Grup de pedale proiectat pentru vehicul

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

Măsuri extinse de protecție a pietonilor

VT5

SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

Plăcuțe de protecție în deschiderile ușilor

VW8

BURGLARY-RESISTANT SIDE AND REAR WINDOWS

Geamuri laterale și spate securizate pentru a descuraja furturile.

X4A

Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023

🌐

Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

06.2023

🇷🇴

România

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

05.2024

🇷🇴

România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

03.2025

🇷🇴

România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 04.03.2025

Până la: 03.03.2026

+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul