



BMW M5

VIN: WBSJF01020BS90403

Benzină

2018



Generat pe 18.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși



Necesită atenție



Statut legal



Arată bine



Daune



Necesită atenție



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Fotografii

Am găsit 14 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

02.2019



06.2023



Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **11 țări**:  +5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**



România



Cehia



Ungaria



Slovenia



Slovacia



Italia



Lituania



Statele Unite ale Americii



Danemarca



Canada



Suedia

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Ai grijă!

Acest vehicul poate avea un kilometraj fals!




Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 65.131 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Dat înapoi



Înregistrările odometrelui

02.2019	1 km
06.2019	2.000 km
07.2020	90.000 km
11.2021	33.000 km
10.2022	46.000 km

⚠ Kilometraj dat înapoi

Înregistrările odometrelui

03.2023	54.000 km
06.2023	57.497 km
04.2024	65.131 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 04.2024 **România** A trecut cu succes inspecția

tehnică

Valabil până la 04.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

CARVERTICAL

VIN: WBSJF01020BS90403

Generat pe 18.06.2025

Expiră la 18.07.2025

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 8 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Componente mecanice / Neclasificat

1 înregistrare similară

05.2019

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

Am grupat aceste înregistrări de evaluare a daunelor în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii.

Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

07.2020

România

Evaluare

Părți afectate

Față Spate

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreaptă / Bară de protecție

10.2021

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

Alte daune:

Interior / Neclasificat

10.2022

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă



03.2023

România

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut



05.2024

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut



02.2025

România

Daune

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sticlă

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

Alte daune:

Interior / Neclasificat



03.2025

România

Daune

Părți afectate

Față

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

96.001 RON – 144.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sistem de direcție

Sistem de suspensie

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Componente mecanice / Neclasificat

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de

garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/măi mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 397.160 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 291.001 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW M5 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

281.573 RON


Prețul mediu

291.001 RON

Cel mai mare preț

311.741 RON

Istoricul prețurilor pieței



2019

2023

Înregistrări de preț

02.2019 523.127 RON

06.2023 397.160 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

- Până la 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

vehiculului
tău

267 g/km

Clasă **G**

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Notă**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model M5		Descriere M5
	Variantă xDrive		Tip caroserie Sedan		An de fabricație 2018
	Capacitate cilindrică 4,4 l		Putere motor 447 kW (599 cp)		Cuplu 750 Nm
	Tip combustibil Benzină		Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
	Culoare Albastru		Locația fabricii Germania		Nr. uși 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES ❖ Selectarea vehiculelor relevante pentru poliție	1DE EXHAUST EMISSIONS STANDARD EU6 RDE ❖ Îndeplinește standardul privind emisiile de gaze de eșapament EU6 RDE
1MA M SPORT EXHAUST SYSTEM ❖ Sistem de evacuare sport îmbunătățit	230 EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS ❖ Conținut suplimentar specific pentru regiunea UE
2FQ 20" M LTAW.Y-SPOKE 789M BICOLOR MT ❖ Anvelope M Performance 789M Bicolor de 20 inch din aliaj ușor M cu raze Y	2PA LOCKING WHEEL BOLTS ❖ Blocarea șuruburilor roților pentru siguranță

2VB TYRE PRESSURE INDICATOR

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

302 ALARM SYSTEM

✦✦ Sistem de alarmă pentru securitate

319 INTEGRATED UNIVERSAL REMOTE CONTROL

✦✦ Integrarea telecomenzii

323 SOFT CLOSE AUTOMATIC SYSTEM FOR DOORS

✦✦ Funcție automată de închidere ușoară a ușilor

420 SUN PROTECTION GLAZING

✦✦ Geamuri de protecție solară pentru protecție UV

441 SMOKER'S PACKAGE

✦✦ Pachetul pentru fumători include zone desemnate pentru fumat în interiorul vehiculului

465 THROUGH-LOADING SYSTEM

✦✦ Sistem de încărcare transversală pentru spațiu de încărcare suplimentar

4HA SEAT HEATING FRONT AND REAR

✦✦ Încălzire a scaunelor disponibilă atât pentru scaunele din față, cât și pentru cele din spate

4NB AUT. AIR CONDITIONING 4-ZONE CONTROL

✦✦ Aer condiționat automat cu control pe 4 zone

4U1 CERAMIC EMBELLISHER FOR CONTROLS

✦✦ Înfrumusețator ceramic pentru comenzi

548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

✦✦ Vitezometru cu citire kilometrică

5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

✦✦ Control automat al farurilor cu fază lungă

5DN PARKING ASSISTANT PLUS

✦✦ Include Parking Assistant Plus pentru asistență la parcare

2VC TYRE REPAIR KIT

✦✦ Kit de reparare a anvelopelor inclus

316 AUTOMATIC OPERATION OF TAILGATE

✦✦ Funcționarea automată a hayonului

322 COMFORT ACCESS SYSTEM

✦✦ Sistem de acces confortabil pentru ușurarea intrării

3DS BMW DISPLAY KEY

✦✦ Cheie de afișare BMW avansată

428 WARNING TRIANGLE

✦✦ Triunghi de avertizare inclus pentru urgențe

453 ACTIVE SEAT VENTILATION, FRONT

✦✦ Ventilare activă a scaunelor din față pentru confort sporit

4GQ M SEAT BELTS

✦✦ Centuri de siguranță M Sport

4MA M MULTIF. SEATS F. DRIVER A. PASS.

✦✦ Scaune multifuncționale pentru șofer și pasager cu branding M

4NM AMBIENT AIR PACKAGE

✦✦ Pachet de aer ambiental

4WM INT. T. FIN. AL.CA.D.W. H.T.F.D.CH

✦✦ Tapițerie interioară cu accente din aluminiu, finisaj Dark Walnut, scaune față încălzite și climatizare Dual-Zone

552 ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

✦✦ Echipat cu faruri adaptive cu LED

5AT DRIVING ASSISTANT PLUS

✦✦ Funcții avansate de asistență la condus

609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

✦✦ Sistem de navigație avansat pentru ghidare precisă pe traseu

650 CD PLAYER

✦ Vine cu un CD player pentru divertisment

6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL

✦ Sistem inteligent de apel de urgență

6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES

✦ Servicii ConnectedDrive pentru funcții inteligente

6U8 BMW GESTURE CONTROL

✦ Funcție tehnologică care permite controlul anumitor funcții prin gesturi

7MA COMPETITION PACKAGE

✦ Pachet de competiție

851 LANGUAGE VERSION GERMAN

✦ Versiunea lingvistică în limba germană

8KA OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

✦ Interval de schimbare a uleiului stabilit la 24 de luni sau 30.000 km pentru programarea întreținerii

8TF ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

✦ Sistem activ de siguranță a pietonilor

688 HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

6AE TELESERVICES

✦ Teleservicii pentru conectivitate

6NW TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING

✦ Încărcare fără fir pentru dispozitivele compatibile

7M9 BMW INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SHADOWLINE EXTERIOR TRIM WITH EXTENDED FEATURES

✦ Tapițerie exterioară BMW Individual High-Gloss Shadowline cu funcții extinse

7NH SERVICE INCLUSIVE - 5 YEARS/100,000 KM

✦ Service inclus pentru 5 ani/100.000 km

8AR ROMANIAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

✦ Documentație de bord în limba română

8R9 REFRIGERANT

✦ Agent frigorific pentru sistemul de răcire

9AA OUTER SKIN PROTECTION

✦ Protecția pielii exterioare pentru longevitate

Cronologie

S-au găsit 16 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

10.2018  **Germany**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

02.2019  România



Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

02.2019  România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

04.2019  Țară necunoscută



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

05.2019  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

07.2020  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

10.2021  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

04.2022  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

10.2022  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

03.2023  România



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

06.2023  România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

04.2024  România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

05.2024  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

02.2025  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

03.2025  România



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

03.2025  România



A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 23.03.2025

Până la: 22.03.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**