

AUDI RS 6



VIN: WUAZZZF2XMN908574

Benzină

1995



Generat pe 07.08.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 294 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 18.828 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovacia  Cehia  Italia  Slovenia  Ungaria  Canada  Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepante de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 18.828 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.1995	12 km
03.2023	8.653 km
08.2024	16.424 km
06.2025	18.828 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 08.2024 **România** A trecut cu succes inspecția

tehnică

Valabil până la 08.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și

plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

- ..

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **294 g/km** Clasă **G**

- Până la 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165
- 165 - 190
- 190 - 225
- 225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- i

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător AUDI		Model RS 6		Variantă Avant
	Tip caroserie Break		An de fabricație 1995		An model 2021
	Capacitate cilindrică 4 l		Putere motor 441 kW (591 cp)		Tip combustibil Benzină
	Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Culoare Negru



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
8



Nr. viteze
8

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

Secvența de fabricație respectată ca standard

0K4 HYBRID PROPULSION SYSTEM I-HEV

Disponând de un sistem de propulsie hibrid I-HEV

0N5 STANDARD REAR AXLE

Configurație standard a punții spate

0P6 REAR EXHAUST TAILPIPE

Țeava de eșapament spate

0TP FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

Covorașe pentru scaunele din față și din spate

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

Zone climatice standard configurate

1A2 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE WITH DIRECT INJECTION (FSI)

Sistem de alimentare cu injecție directă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1LU DISK BRAKES IN FRONT

Frânele din față sunt frâne cu disc.

0JJ WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 9

Categoria de greutate a axei față 9

0M5 FUEL TANK

Rezervor de combustibil

0NA WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)

Fără set de plăci de identificare

0RZ WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare

0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN

Kitul de informații este furnizat în limba română.

0YH WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Interval de greutate 8 numai control de instalare

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

Fără cârlig de remorcă

1G8 BREAKDOWN KIT

Kit de avarie inclus

1N8 POWER STEERING (DYNAMIC STEERING)

Sistem dinamic de servodirecție pentru o manevrabilitate receptivă

1P0 STANDARD SUSPENSION

✦ Configurație standard a suspensiei

1S2 TOOL KIT

✦ Set de instrumente

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1VJ INSTALLATION PARTS FOR EIGHT-CYLINDER ENGINE

✦ Piese necesare pentru instalarea unui motor cu opt cilindri

1Z6 INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Capacitatea inițială standard de umplere cu carburant a fost mărită

2C7 SAFETY STEERING COLUMN WITH ELECTRIC AXIAL AND INCLINATION ADJUSTMENT

✦ Coloană de direcție de siguranță cu reglare electrică axială și de înclinare

2F1 LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦ Specificații privind sistemele de blocare și pornire

2KR LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

✦ Etichete și plăcuțe în engleză și germană

2PZ LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL FOR AIRBAG SYSTEM (REST-OF-THE-WORLD) (LIGHTWEIGHT DESIGN)

✦ Volan îmbrăcat în piele pentru sistemul airbag cu design ușor (aplicabil în țările din afara Americii de Nord)

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B3 CHILD SEAT ANCHOR

✦ Ancorarea scaunului pentru copii

3FU BIG ROOF SYSTEM

✦ Sistem de acoperiș mare pentru vizibilitate sporită

1PR WHEEL BOLTS WITH THEFT PROTECTION AND LOOSE WHEEL DETECTION

✦ Bolțurile de roată dispun de protecție împotriva furtului și detectarea roții slăbite

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1TN VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION-4K0/4KA-

✦ Diferențierea clasei de vehicule ca 4K0/4KA

1X1 FOUR WHEEL DRIVE

✦ Tracțiune integrală

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2EA DISK BRAKES IN REAR

✦ Tip frâne spate: Frâne cu disc

2H9 DRIVE SELECT

✦ Funcția Drive Select

2MA 4-CORNER AIR SUSPENSION WITH ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION CONTROL, SPORTS VERSION

✦ Suspensie pneumatică în 4 colțuri cu control sportiv

2V5 FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER

✦ Sistem de admisie a aerului proaspăt cu filtru combinat

2Z8 TYPE SIGN AND COMPANY LOGO

✦ Semn de tip și logo-ul companiei încorporate

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3G0 WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

✦ Fără ancoră pentru scaun copil față (ISOFIX)

3GN VARIABLE CARGO AREA

✦✦ Design variabil al zonei de încărcare

3L4 POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS, DRIVER SEAT WITH MEMORY FEATURE

✦✦ Reglare electrică a scaunelor pentru ambele scaune față cu funcție de memorie pentru șofer.

3NT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING (THREE PIECES) WITH CENTER ARMREST

✦✦ Banchetă spate neîmpărțită, spătar împărțit rabatabil în trei părți cu cotieră centrală

3Y0 WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

✦✦ Fără parasolar rulant

4D3 SEAT VENTILATION IN FRONT

✦✦ Funcția de ventilație a scaunului din față

4F2 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY"

✦✦ Sistem de acces fără cheie pentru acces convenabil.

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

✦✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4V0 WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT CONTROL

✦✦ Nu există control al scaunului pasagerului din față

4ZP MOLDINGS

✦✦ Muflări

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

3HL WITHOUT LEATHER PARTS SCOPE

✦✦ Interiorul vehiculului nu include componente din piele

3M3 PASSENGER CAR DESIGN

✦✦ Proiectarea autoturismelor

3S2 BLACK ROOF RAILS

✦✦ Șine de acoperiș negre

4A4 SEAT HEATER FOR FRONT AND REAR SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦✦ Scaune încălzite pentru pasagerii din față și din spate cu comenzi separate.

4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

✦✦ Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4GR LAMINATED WINDSHIELD, HEATED

✦✦ Parbriz laminat care este încălzit

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J3 ROOF SPOILER

✦✦ Spoiler de acoperiș

5L7 FRONT SPOILER

✦✦ Spoiler frontal

5MK DECORATIVE INSERTS, CARBON FABRIC

✦✦ Inserții decorative din țesătură de carbon în interior

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦✦ Apărători de cap față incluse

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦✦ Brațieră centrală față instalată

6F6 EMBLEMS

✦✦ Embleme pentru identificarea mărcii

6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC

VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST

✦✦ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

6NQ STANDARD MOLDED HEADLINER

✦✦ Căptușeală standard turnată instalată

6V1 REAR TRIM PANEL (ECE)

✦✦ Panou ornamental spate (ECE)

6XL EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

✦✦ Oglinzi exterioare cu funcție de memorie, auto-amortizare, rabatabile electric, reglabile și încălzite

73A WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)

✦✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)

5RU RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

✦✦ Oglindă exterioară dreaptă: Convexă (câmp vizual mare)

5XF SUN VISORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGERSIDE, EXTRACTABLE

✦✦ Vizoare de soare retractabile pe partea șoferului și a pasagerului din față

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Fără stingător de incendiu

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

✦✦ Fără protecții laterale suplimentare pentru caroserie (Stone Guard)

6FT EXTERIOR MIRROR HOUSINGS IN DULLED ALUMINUM

✦✦ Carcasele oglinzilor exterioare finisate în aluminiu mat

6K8 PRE SENSE CITY WITHOUT PRE CARE

✦✦ Funcția Pre Sense City fără Pre Care

6RB DASHBOARD AND DOOR TRIM PANEL MULTI-PIECE, SINGLE-COLOR, MULTI-COLORED

✦✦ Panouri decorative pentru tabloul de bord și uși alcătuite din mai multe piese, cu un design unic sau multicolor

6W6 FRONT LICENSE PLATE CARRIER

✦✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y7 SPEED LIMITER

✦✦ Limitator de viteză

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

✦✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7A0 WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER

✦ Nu include schimbător sau player CD

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7L8 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/stop cu frânare regenerativă

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦ Sistem de navigație ridicat instalat

7X5 PARK ASSIST

✦ Funcție de asistență la parcare pentru a ajuta la parcare

8G5 MULTIPLE MATRIX BEAM

✦ Faruri cu fascicul matricial multiplu

8K4 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

✦ Faruri de zi separate

8T5 ADAPTIVE CRUISE CONTROL

✦ Control adaptiv al vitezei de croazieră disponibil

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

9AQ AIR CONDITIONING SYSTEM PLUS

✦ Sistem de aer condiționat cu caracteristici suplimentare

9G8 BELT-DRIVEN STARTER ALTERNATOR 48 V 110-250 A

✦ Alternator de pornire acționat de curea 48V 110-250A

7AL ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION

✦ Sistem de alarmă antifurt cu monitorizare interioară, claxon de rezervă și protecție la remorcare.

7F9 PLASTIC/LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din plastic/piele

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7P1 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față

7W3 WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND REAR)

✦ Sistem de siguranță extins, inclusiv protecție proactivă a pasagerilor

7Y1 LANE CHANGE ASSIST

✦ Asistență la schimbarea benzii de circulație activată

8IZ LED HEADLAMP WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION AND ADDITIONAL LASER HIGH BEAM

✦ Far cu LED cu distribuție variabilă a luminii

8SQ LED TAIL LAMP ASSEMBLY

✦ Ansamblu lampă spate cu LED

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9B0 WITHOUT TELEPAY DEVICE

✦ Fără dispozitiv de teleplată integrat

9JC SMOKER'S VERSION

✦ Versiunea pentru fumători

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING

HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9R0 WITHOUT NIGHT VISION

✦ Fără vedere pe timp de noapte

9VS SOUND PACKAGE "BRANDED"

✦ Pachet de sunet de marcă de înaltă calitate pentru o experiență audio premium.

9ZE COMFORT TELEPHONE SYSTEM

✦ Sistem de telefonie confort instalat

A52 QUATTRO GMBH

✦ Personalizare exclusivă de către Quattro GmbH

AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY

✦ Calitatea standard a producției

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C43 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Permisea de a modifica funcțiile de operare

EA6 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM

✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

ER1 REGIONAL CODE "ECE" FOR RADIO

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Cablu de încărcare neinclus

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

9PA STANDARD WIPER ARMS/BLADES

✦ Brațe/ lamele ștergătoarelor standard

9TK ADDITIONAL LED WARNING LIGHT (DOOR AREA)IN FRONT AND REAR

✦ Lumină de avertizare LED suplimentară în zona ușilor din față și din spate

9WC WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

✦ Fără "multimedia" în vehicul

A00 NO SELF-COLLECTION

✦ Fără autocolectare

A8F SPORTS EQUIPMENT

✦ Echipament sportiv

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

✦ Țara de omologare este România.

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

EP0 WITHOUT NOISE CANCELLATION

✦ Fără anularea zgomotului

ES0 WITHOUT VEHICLE INLET

✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦ Controlul producției în serie

FK0 WITHOUT ADDITIONAL TANK FOR SCR

✦ Fără rezervor suplimentar pentru SCR

FQ1 WHEELS OF QUATTRO GMBH

✦ Dispune de roți de la Quattro GmbH.

FZ4 N.N.N. TYPE 4

✦ Specificație specială de tip 4

GA0 WITHOUT PRE-CONDITIONING

✦ Fără preconditionare

GH2 REAR DIFFERENTIAL TORQUE VECTORING

✦ Diferențial spate cu vectorizare a cuplului pentru performanțe îmbunătățite

GM0 WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND MEASURES

✦ Fără măsuri electronice de îmbunătățire a sunetului motorului

GZ2 DOOR POWER LATCHING

✦ Sistem de închidere automată a ușilor

I8Z WITHOUT RADIO, BUT WITH PRODUCTION DISPLAY

✦ Vehiculul nu vine cu radio, dar este echipat cu un afișaj de producție.

IU1 WITH CONNECT PACKAGE 1

✦ Include funcționalitatea pachetului Connect 1

IX1 SI ENGINE

✦ Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

J2D BATTERY 380 A (68 AH)

✦ Baterie 380 A (68 AH)

K8D WAGON/AVANT

✦ Wagon/Front Tip caroserie

FN1 "RS" VERSION

✦ Model "RS" orientat spre performanță

FU0 COUNTRY GROUP A

✦ Grupul de țări A

G1G 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

✦ Transmisie automată cu 8 trepte pentru 4WD

GB1 BOOSTER TYPE 1

✦ Booster de tip 1 instalat

GJ0 WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST/CO-PILOT IN HEAVY TRAFFIC

✦ Nu există asistență pentru blocaje în trafic sau copilot în trafic aglomerat

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

I4Q SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA

✦ Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

IT3 WITH CONNECT PACKAGE 3

✦ Include funcționalitatea pachetului Connect 3

IW3 EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE ASSISTANCE CALL

✦ Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

J23 SUSPENSION RANGE 23

✦ Gama de suspensii 23

JX0 WITHOUT FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST

✦ Fără funcție de asistare a traficului transversal frontal

KA6 WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS

✦ Echipat cu sistem de camere video față și spate și două camere laterale pentru vizibilitate sporită

KK3 REFRIGERANT R1234YF

❖❖ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L LEFT-HAND DRIVE

❖❖ Configurație unitate cu mâna stângă

N5M SEAT TRIM COVERS IN LEATHER

❖❖ Tapițerie pentru scaune din piele

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

❖❖ Înveliș de tranzit

QE1 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 1

❖❖ Pachet compartiment de depozitare 1

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

❖❖ Camera multifuncțională instalată

QQ2 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

❖❖ Iluminat interior suplimentar

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

❖❖ Recepție radio digitală activată

T1M 8-CYLINDER SI ENGINE 4.0 L UNIT 0P2.A

❖❖ Motor SI cu 8 cilindri, unitate de 4,0 L cu un cod de 0P2.A

UF8 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE

❖❖ Interfață electrică externă

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR
OPENER

❖❖ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VJ3 REINFORCED BUMPERS

❖❖ Bare de protecție robuste pentru protecție suplimentară

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

❖❖ Fără head-up display

M2I 8-CYLINDER SI ENGINE 4.0 L/441 KW BITURBO, FSI,
HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS T1M

❖❖ Motor cu 8 cilindri SI 4.0 L/441 kW biturbo, FSI cu un cod de motor de bază T1M

NJ0 WITHOUT CHARGING DOCK

❖❖ Nu este inclus un dock de încărcare

Q4Q SPORTS SEATS IN FRONT

❖❖ Scaune sport în față

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE
)

❖❖ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QL5 DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS
35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

❖❖ Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

❖❖ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

QW0 WITHOUT CENTRAL CONTROL UNIT

❖❖ Vehiculul este echipat fără o unitate centrală de control

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

❖❖ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

❖❖ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF1 PEDAL CLUSTER

❖❖ Grup de pedale proiectat pentru vehicul

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

❖❖ Măsuri extinse de protecție a pietonilor

VT2 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES (ILLUMINATED)

Plăcuțe de protecție iluminate în deschiderile portierelor

VW0 SIDE AND REAR WINDOWS

Configurarea geamurilor laterale și spate

X4A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR AUSTRIA

Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.1995 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

03.2021 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

08.2024 🇷🇴 România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

04.2025 🇷🇴 România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 16.04.2025

Până la: 15.04.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **18.828 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul