

Car History Report

Report ID:	4801978623
Data achiziției raportului:	05. 09. 2025 12:44:21
Valabil până la:	05. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

W1NKM5BB1PF031153

✓

cifra de verificare este în regulă

Marca

MERCEDES-BENZ

Model

GLC

Tipul caroseriei

break

Tipul vehiculului

passenger

Performanță

150 kW

Capacitatea motorului

1999 ccm

Data fabricației

2023

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2023	2023	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: Fabricat pentru piața: Postul de conducere: 2023 Germania partea stângă			
	10/2023	5 500 km	Germania	Datelor odometrului
2024	03/2024	6 000 km	România	Înregistrare RAR
	09/2024	13 000 km	România	Datelor odometrului
2025	08/2025	22 500 km	România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau

să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 05. 09. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 05. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică.

Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Marca	Mercedes-Benz
Model	GLC 200 4MATIC Off-Roader
Data de livrare	29.03.2023
Combustibil	GASOLINE
Țara	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
ISO numele țării	Germany
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	
Altele	12 v socket in load compartment
Altele	48 V PTC heater booster
Altele	48V technology
Altele	9-speed automatic transmission
Altele	Active Lane Change Assist
Altele	Active Lane Keeping Assist (camera)
Altele	Active Parking Assist
Altele	Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)
Altele	Air-conditioning system
Altele	All-digital instrument display
Altele	Alternative refrigerant
Altele	AMG spoke wheels 19" all-round
Altele	AMG styling - Front spoiler, side skirts
Altele	Android Auto smartphone integration
Altele	Apple Carplay smartphone integration
Altele	Automatic air conditioning (THERMATIC)
Altele	Automatic high beam control (IHC)
Altele	Automatic panoramic sliding sunroof
Altele	Automatic rear-end door
Altele	Automatic speed control
Altele	AUTOMATIC TRANSMISSION
Altele	AVANTGARDE/standard suspension
Altele	Body-in-white load stage 1/1.5
Altele	Center airbag
Altele	Center console woven fabric look with metal effect (2C11)
Altele	Central display

Altele	Central display High (from 11.5-inch)
Altele	Central display size L
Altele	Cold end technology, type 0
Altele	Communication module (LTE) for the use of Mercedes me connect services
Altele	Communication module ECE version
Altele	Connect 20 Mid (NTG7)
Altele	Control code for conversion to wltp with rde
Altele	Control code for light rear axle load stage
Altele	Control code for sales
Altele	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Altele	Country collector for red certification for hu ece
Altele	Deactivation of locking feedback via horn
Altele	Deletion of model plate on boot lid
Altele	Derated engine
Altele	Different VIN with model year
Altele	Digital radio standard dab (digi. audio broadc.)
Altele	Dimming inside rearview mirror
Altele	DISPLACEMENT 2.0 LITER
Altele	DISTRONIC plus transverse support (dtr+q)
Altele	Double cup holder
Altele	Drive program selection switch (AGILITY SELECT)
Altele	Driving assistance package (I2)
Altele	eCall emergency call system
Altele	Electrically folding exterior mirrors
Altele	Emergency corridor with driving over lane marking
Altele	Emergency stop assistant with hands-off lane change
Altele	Engine sound via speakers
Altele	Equipment Package – Entry
Altele	Ergonomics package
Altele	Euro 6 technology coc document – with motor vehicle registration certificate, part 2
Altele	Exhaust treatment, Euro 6 technology
Altele	Extended restart in stop-and-go traffic
Altele	Exterior amg line / exterior amg sport package
Altele	Exterior Chrome package
Altele	Fabric / imitation leather / microfiber – black / anth.
Altele	Fabric/imitation leather/microfiber
Altele	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Altele	Fingerprint scanner
Altele	Floor mats – AMG
Altele	Front lumbar support adjustment

Altele	Front passenger seat with weight sensor
Altele	Front sensors for intersection monitoring
Altele	Front wireless telephone charging
Altele	Fuel tank packages for euro-6d standard
Altele	GERMANY
Altele	Glas dunkel getönt
Altele	Hard drive navigation
Altele	Headlamps, LED, static, right-side traffic
Altele	Headliner, gray fabric
Altele	Hotend technology, Type II-A
Altele	Hu country set for ece (ntg7/ntg 20x)
Altele	Inline 4-cylinder spark ignition engine M254
Altele	Integrated starter alternator Gen. 2
Altele	Interior amg line / interior amg sport package
Altele	Interior Chrome Package
Altele	Interior lighting package
Altele	i-Size marking (ISOFIX successor)
Altele	Keyless rental
Altele	KEYLESS-Start
Altele	Language of instrument cluster/HU – German
Altele	Leather-clad instrument panel and beltline (imit. nappa)
Altele	Left front axle half
Altele	LEFT-HAND DRIVE
Altele	Load compartment cover
Altele	Load compartment/trunk package
Altele	Logo projection via mirror
Altele	MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD
Altele	MBUX Navigation Premium
Altele	Mercedes-benz connect – services for navigation
Altele	MIRROR PACKAGE
Altele	Model badge on trunk lid – Omission
Altele	Model series 254
Altele	Multi-year free map updates
Altele	Night package
Altele	Noise regulations as per ECE R51-03
Altele	Obsidian black – metallic finish
Altele	OLED central display
Altele	Omission of model plate on boot lid
Altele	Operating instructions and service booklet-german
Altele	Parking package

Altele	Parking Pilot
Altele	Plant control code
Altele	Pre-installation for digital radio standard dab/dmb
Altele	Pre-installation for Live Traffic Information
Altele	Preinstallation for retrofitting navigation system
Altele	Premium ambiance illumination
Altele	PRE-SAFE®
Altele	PRE-SAFE® Impulse Side
Altele	Radiator shutter
Altele	rain sensor
Altele	Rating, country group EURO-NCAP
Altele	Rear axle
Altele	Rear seat belt status indicator
Altele	Rear sensors for Lane Keeping Assist.
Altele	Rear view camera
Altele	Right front axle half
Altele	Road sign recognition system
Altele	Roof railing
Altele	Route-based speed adaptation
Altele	Safety vest – driver
Altele	Seat heaters for driver and front passenger
Altele	Seat model variant 3
Altele	Services for remote access
Altele	Smartphone integration package
Altele	Special version
Altele	Speed/load index 105w xl
Altele	Sport brake system
Altele	Standard power variant
Altele	Stowage facility package
Altele	Summer tyres
Altele	Supersport steering wheel – leather deep-embossed
Altele	Through-loading feature
Altele	Tire pressure monitor (TPM)
Altele	Tirefit
Altele	Trailer coupling
Altele	Trim elements – Black high-gloss stainless steel woven fabric (2A98)
Altele	USB package Entry
Altele	Vehicle production location Bremen
Altele	Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive
Altele	Wheel size 19" all-round variant 1

Altele	Widescreen cockpit
Altele	WIPPS countries WEU+COC
Altele	Yom 22/1
Altele	Yom x2/1

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

10. Verificarea culorii vehiculului

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la culoarea vehiculului înmatriculat de producătorul vehiculului sau în timpul primei înmatriculări a vehiculului.

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	05. 09. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin

urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.