

Car History Report

Report ID:	0445458761
Data achiziției raportului:	25. 09. 2025 15:55:14
Valabil până la:	25. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBA11EV0X09S16793

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca

BMW

Model

X5

Tipul caroseriei

break

Tipul vehiculului

passenger

Performanță

210 kW

Capacitatea motorului

2993 ccm

Data fabricației

04. 04. 2023

⚠️ AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2023	04/2023	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 04. 04. 2023			
	Vechimea vehiculului: 2 ani 5 luni			
	Culoarea mașinii: Skyscraper grau metallic – Cod 0C4W			
	Fabricat pentru piața: Nu este disponibil			
2023				Postul de conducere: Nu este disponibil
	05/2023	40 km	 Ungaria	Datelor odometrului
	10/2023	20 000 km	 Ungaria	Datelor odometrului
	12/2023	24 500 km	 Ungaria	Datelor odometrului
2024	01/2024	28 500 km	 Ungaria	Datelor odometrului
	04/2024	37 500 km	 Ungaria	Daună
	05/2024	42 000 km	 Ungaria	Datelor odometrului
	07/2024	42 500 km	 România	Datelor odometrului
	09/2024	42 500 km	 România	Datelor odometrului
2025	03/2025	45 000 km	 România	Înregistrare RAR
	04/2025	48 500 km		Datelor odometrului
	05/2025	51 500 km		Datelor odometrului
	06/2025	52 000 km		Datelor odometrului
	07/2025	55 500 km		Datelor odometrului
	08/2025	42 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 1

Data	04/2024
Țara	Ungaria
Estimarea costurilor de reparație	900 000 – 910 000 HUF
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție din spate
Starea odometrului	37 500 km
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 25. 09. 2025
Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat

 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 25. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	X5 xDrive30d
Varianta specială	11EV
Data fabricației	04.04.2023
Culoare	Skyscraper grau metallic
Cod de culoare	0C4W
Echipament	Sensafin dec.quilted Coffee
Codul echipamentului	KPHF

Codul motorului	B57X
Seria	G05
Seria E	11EV
Cutia de viteze	Sport automatic gearbox
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active Protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Adaptive M chassis
Altele	Alarm system
Altele	Ambient interior light
Altele	Autom. climate control with 4-zone ctrl
Altele	BMW gesture control
Altele	BMW LA wheel V-spoke 915M run-flat tyres
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	BMW Repair Inclusive
Altele	Climate-controlled seats, front
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access
Altele	Comfort seat with memory
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Cup holder temperature-adjustable
Altele	DAB tuner
Altele	Deleted, model lettering
Altele	Driving Assistant
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-specific
Altele	Fine-wood trim Fineline Stripe
Altele	Floor mats velours
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	Heat comfort package, front
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant

Altele	Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line
Altele	Innovation package
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version, Hungarian
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Luggage compartment net
Altele	Luggage compartment package
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Sports package
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, Hungarian
Altele	Outer skin protection
Altele	Outside mirror with auto dip
Altele	Package Comfort
Altele	Panorama glass roof
Altele	Parking Assistant Professional
Altele	Personal eSIM
Altele	Recuperation system
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Roller sun visor, rear door
Altele	Seat heating, front and rear
Altele	Soft-Close-Automatic doors
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Statutory emergency call
Altele	Storage tray wireless charging
Altele	Sun protection glazing
Altele	Teleservices
Altele	Travel & Comfort rail system
Altele	Travel Paket
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	09. 05. 2025	Mai multe informații
accident / brakes	10. 01. 2025	Mai multe informații
accident / brakes	29. 04. 2024	Mai multe informații
airbag / injury	17. 09. 2023	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Skyscraper grau metallic – Cod 0C4W

11. Verificarea securității vehiculului





Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.













Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	25. 09. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/7	Fotografii
Data plasării anunțului	06. 08. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	42 300 km





Record 2/7





Fotografii








Data plasării anunțului

06. 08. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

42 300 km





Record 3/7





Fotografii











Data plasării anunțului

06. 08. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

42 300 km





Record 4/7






Fotografii










Data plasării anunțului

07. 08. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

42 300 km





Record 5/7







Fotografii







Data plasării anunțului

07. 08. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

42 300 km





Record 6/7





Fotografii













Data plasării anunțului

08. 08. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

42 300 km





Record 7/7







Fotografii







Data plasării anunțului

08. 08. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

42 300 km





Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.