

Car History Report

Report ID:	5830836675
Data achiziției raportului:	10. 09. 2025 09:55:10
Valabil până la:	10. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBA51DY090FN09352

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
BMWModel
RADA 3Tipul caroseriei
sedan/limuzinăTipul vehiculului
passengerPerformanță
250 kWCapacitatea motorului
2993 ccmData fabricației
30. 05. 2022


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	05/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 30. 05. 2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 3 luni Culoarea mașinii: black-sapphire metallic – Cod 0475 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
	07/2022	10 km	 Germania	Datelor odometrului
2023	07/2023	7 500 km	 Germania	Datelor odometrului
	08/2023	7 500 km	 Germania	Datelor odometrului
	09/2023	7 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	10/2023	7 500 km		Datelor odometrului
	11/2023	7 500 km	 România	Înregistrare RAR
2024	02/2024	11 000 km	 România	Înregistrare RAR
	05/2024	15 000 km	 România	Datelor odometrului
2025	05/2025	23 000 km	 România	Datelor odometrului
	06/2025	23 000 km	 România	Datelor odometrului
	08/2025	24 500 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 10. 09. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 10. 09. 2025
------	---------------------

Cehia

NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	M340D XD A
Varianta specială	61DY
Data fabricației	30.05.2022
Culoare	black-sapphire metallic
Cod de culoare	0475
Echipament	Leather Vernasca black seam blue
Codul echipamentului	MANL
Codul motorului	XD5T
Seria	G20
Seria E	61DY
Cutia de viteze	Sport automatic gearbox
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	19" light-all.wheel dbl.spk.791M em.op.
Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Acoustic comfort glazing
Altele	Active guard plus
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active Protection
Altele	Adjustment, seat-backrest width
Altele	Alarm system
Altele	Ambient interior light
Altele	Automatic air conditioning
Altele	BMW INDIVIDUAL LIGHTS SHADOW LINE
Altele	BMW Laserlicht
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	CO2 equipment

Altele	Comfort access
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Cruise control with brake function
Altele	DAB tuner
Altele	DEL.FR.PASS.LUMBAR SUPP./FR.PASS.BWA.
Altele	Deletion BMW Controller touch function
Altele	Driving Assistant
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	Headlining anthracite
Altele	Head-up display
Altele	HiFi speaker system
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Innovation package
Altele	Instrument panel Sensatec
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Interior trimstrips, Carbon Fibre
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	Larger fuel tank
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Rear spoiler
Altele	M Sport brake
Altele	M Sport differential
Altele	M Sports suspension
Altele	National version Germany
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, German
Altele	Parking assistance system Plus
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Rear-seat headrests, folding
Altele	Recuperation system
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Seat heating driver/passenger

Altele	Special control Bluetooth/Wi-Fi module
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Sports seat
Altele	Statutory emergency call
Altele	Storage compartment package
Altele	Sun protection glazing
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Through-loading system
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Variable sport steering
Altele	Warning triangle and first aid kit
Altele	WLAN Hotspot

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

black-sapphire metallic – Cod 0475

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

10. 09. 2025

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/1

Fotografii

Data plasării anunțului

09. 09. 2023

Kilometraj parcurs indicat în anunț

7 700 km



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.