

Car History Report

Report ID:	6113591935
Data achiziției raportului:	15. 09. 2025 14:40:20
Valabil până la:	15. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
WBA71FF050FN28973

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW

Model
Seria 3

Combustibil
benzină

Performanță
135 kW

Capacitatea motorului
1998 ccm

Data fabricației
04. 07. 2022

⚠ AVERTIZARE: S-au găsit daune

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	07/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 04. 07. 2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 2 luni Culoarea mașinii: Brooklyn grau metallic – Cod 0C4P Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
	07/2022			Fotodocumentare
	08/2022	100 km	 România	Datelor odometrului
	09/2022		 România	Înregistrare RAR
	10/2022	100 km		Datelor odometrului
2023	11/2023	12 500 km	 România	Datelor odometrului
2024	01/2024	14 000 km	 România	Daună
	03/2024	15 500 km	 România	Datelor odometrului
	04/2024	16 000 km	 România	Datelor odometrului
	07/2024	17 000 km	 România	Datelor odometrului
2025	05/2025	24 000 km	 România	Daună
	06/2025	24 500 km	 România	Datelor odometrului
	09/2025	26 000 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 2

Data	01/2024
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	4 000 – 5 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție, Parbriz
Starea odometrului	14 000 km
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Calculul costurilor de reparație

2 / 2

Data	05/2025
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	2 000 – 3 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție din spate
Starea odometrului	24 000 km
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu

garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 15. 09. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 23. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	320i xDrive Sedan
Varianta specială	71FF
Data fabricației	04.07.2022
Culoare	Brooklyn grau metallic
Cod de culoare	0C4P
Echipament	Alcantara sensatec black / blue
Codul echipamentului	KGNL
Codul motorului	B48C
Seria	G20
Seria E	71FF
Cutia de viteze	Sport automatic gearbox
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Active guard plus
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Alarm system
Altele	Ambient interior light
Altele	Automatic air conditioning
Altele	automatic trunk lid mechanism
Altele	Backrest width adjustment driver
Altele	Blow-by heater
Altele	BMW INDIVIDUAL LIGHTS SHADOW LINE
Altele	BMW lght-all.wheel dbl.spoke 848M JB/GG
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	BMW Repair Inclusive
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Control Infotainment

Altele	Cruise control with brake function
Altele	DAB tuner
Altele	deletion of contactless tailgate operation
Altele	Driving Assistant
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Electroplat.cover/clip f.operat.elements
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Individual option high-gloss Shadow-Line
Altele	INT.TRIM.F.ALUM.RHOMBICLE ANTHR.
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version Romanian
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Lumbar support driver
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Rear spoiler
Altele	M seat belts
Altele	M SPORT BRAKE, RED HIGH-GLOSS
Altele	M SPORT PACKAGE PRO
Altele	M Sports package
Altele	M Sports suspension
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, Romanian
Altele	Parking assistance system
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Rear-seat headrests, folding
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Sports seat
Altele	Statutory emergency call
Altele	Storage compartment package
Altele	Storage tray wireless charging

Altele	Sun protection glazing
Altele	Teleservices
Altele	Through-loading system
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyre repair set
Altele	Variable sport steering
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de rechemare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Brooklyn griu metalic – Cod OC4P

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

15. 09. 2025

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare




În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/1

Fotografii

Data plasării anunțului

13. 07. 2022



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin

urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.