

Car History Report

Report ID:	1363143910
Data achiziției raportului:	17. 09. 2025 21:13:06
Valabil până la:	17. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBAGV81010CJ53236

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca

BMW

Model

Seria 8

Tipul caroseriei

sedan/limuzină

Tipul vehiculului

passenger

Combustibil

benzină

Performanță

390 kW

Capacitatea motorului

4395 ccm

Data fabricației

16. 11. 2021

⚠️ AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă **recomandăm** să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2021	11/2021	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 16. 11. 2021 Vechimea vehiculului: 3 ani 10 luni Culoarea mașinii: – – Cod 0X1D Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
2022	02/2022		 România	Înregistrare RAR
	02/2022	20 km	 România	Datelor odometrului
2023	08/2023	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	09/2023	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	10/2023	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	11/2023	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	12/2023	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
2024	01/2024	14 000 km	 România	Datelor odometrului
	02/2024	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	03/2024	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	05/2024	14 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	06/2024	14 000 km	 România	Datelor odometrului
	07/2024	14 000 km	 România	Datelor odometrului
	09/2024	17 500 km	 România	Datelor odometrului
2025	01/2025	21 000 km	 România	Datelor odometrului
	01/2025	14 000 km	 România	Datelor odometrului
	02/2025	21 000 km	 România	Datelor odometrului
	04/2025	22 000 km	 România	Datelor odometrului
	05/2025	23 500 km	 România	Datelor odometrului
	08/2025	26 000 km	 România	Inspekția tehnică
	08/2025		 România	Daună

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 1

Data	08/2025
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	3 000 – 4 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa

La zi: 17. 09. 2025

Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat

 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 17. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	M850i xDrive Gran Coupe
Varianta specială	GV81
Data fabricației	16.11.2021
Culoare	–

Cod de culoare	OX1D
Echipament	Indiv. full leather/"black"
Codul echipamentului	ZBSW
Codul motorului	N63B
Seria	G16
Seria E	GV81

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Alarm system
Altele	Autom. climate control with 4-zone ctrl
Altele	BMW display key
Altele	BMW Drive Recorder
Altele	BMW LA wheel Y-spoke 728M/emergency op.
Altele	BMW Laserlicht
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	BMW Repair Inclusive
Altele	BMW Service Inclusive
Altele	Climate comfort windscreen
Altele	Climate-controlled seats, front
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	DAB tuner
Altele	Decoding additional functions
Altele	Driving assistant professional
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	Glass application Crafted Clarity
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Heat comfort package, front
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Ind.fine wood ash black/silver effect
Altele	Integral active front steering
Altele	Kilometre speedo

Altele	Language version Romanian
Altele	Locking wheel bolt
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M exterior package carbon
Altele	M leather steering wheel
Altele	M seat belts
Altele	M Sport brake
Altele	M Sport differential
Altele	M Sports seats
Altele	M sports suspension Professional
Altele	Motorsport engineering package
Altele	Night Vision with person recognition
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, Romanian
Altele	Panorama glass roof
Altele	Parking assistance system Plus
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Roller sun visor, rear lateral
Altele	Roofliner Alcantara anthracite
Altele	Seat heating, front and rear
Altele	Smoker package
Altele	Soft-Close-Automatic doors
Altele	Statutory emergency call
Altele	Sun protection glazing
Altele	Sun-blind, rear
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Warning triangle and first aid kit
Altele	Dummy-SALAPA

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
accident / brakes	01. 05. 2021	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii
Culoarea conform producătorului vehiculului
-- Cod 0X1D

11. Verificarea securității vehiculului







Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	17. 09. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/8	Fotografii
Data plasării anunțului	11. 08. 2023
Kilometraj parcurs indicat în anunț	13 900 km





Record 2/8



Fotografii


Data plasării anunțului

09. 09. 2023

Kilometraj parcurs indicat în anunț

13 900 km





Record 3/8


Fotografii






Data plasării anunțului

14. 10. 2023

Kilometraj parcurs indicat în anunț

13 900 km





Record 4/8


Fotografii


Data plasării anunțului

29. 11. 2023

Kilometraj parcurs indicat în anunț

13 900 km





Record 5/8



Fotografii



Data plasării anunțului

29. 12. 2023

Kilometraj parcurs indicat în anunț

13 865 km







Record 6/8


Fotografii




Data plasării anunțului

08. 02. 2024

Kilometraj parcurs indicat în anunț

13 865 km





Record 7/8


Fotografii



Data plasării anunțului

14. 03. 2024

Kilometraj parcurs indicat în anunț

13 865 km





Record 8/8

Fotografii





Data plasării anunțului

08. 05. 2024

Kilometraj parcurs indicat în anunț

13 865 km







Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.