

Car History Report

Report ID:	0574496265
Data achiziției raportului:	23. 09. 2025 09:46:28
Valabil până la:	23. 10. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBSTS010X0LS73475

cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW**Model**
X3**Tipul caroseriei**
break**Tipul vehiculului**
passenger**Combustibil**
benzină**Capacitatea motorului**
2993 ccm**Data fabricației**
03. 08. 2019 **AVERTIZARE:** S-au găsit daune

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2019	08/2019	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 03. 08. 2019 Vechimea vehiculului: 6 ani 1 luna Culoarea mașinii: black-sapphire metallic – Cod 0475 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	09/2019		 România	Daună
	09/2019	10 km		Datelor odometrului
	10/2019	10 km	 România	Datelor odometrului
	10/2019		 România	Înregistrare RAR
	12/2019	2 100 km		Datelor odometrului
2020	01/2020	2 100 km	 România	Datelor odometrului
	12/2020	16 000 km		Datelor odometrului
2021	11/2021	31 500 km	 România	Datelor odometrului
	12/2021	32 000 km	 România	Înregistrare RAR
2022	08/2022	51 000 km		Datelor odometrului
	10/2022	55 500 km		Datelor odometrului
	11/2022	55 500 km	 România	Inspekția tehnică
2023	02/2023	56 500 km	 România	Datelor odometrului
	04/2023	56 500 km	 România	Înregistrare RAR
2024	04/2024	67 000 km	 România	Înregistrare RAR
	10/2024	73 500 km	 România	Datelor odometrului
	11/2024	73 500 km	 România	Inspekția tehnică
2025	04/2025	73 500 km	 România	Datelor odometrului
	07/2025	73 000 km	 România	Datelor odometrului
	09/2025	73 000 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor


S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 1

Data	09/2019
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	100 – 1 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Partea dreaptă
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa

La zi: 23. 09. 2025

Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat

 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 23. 09. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	X3 M
Varianta specială	TS01
Data fabricației	03.08.2019
Culoare	black-sapphire metallic

Cod de culoare	0475
Echipament	Leather Merino ivory white
Codul echipamentului	VAEW
Codul motorului	S58T
Seria	F97
Seria E	TS01
Bodywork	ALLR-SAV
Direcție	LL
Cutia de viteze	AUT
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Country/region	ECE
Current i level	S15A-20-11-542
Integration level, factory installed	S15A-19-07-530
Altele	105 Ah AGM battery
Altele	Acoustic comfort glazing
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active Protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Alarm system
Altele	Assembling device
Altele	black-sapphire metallic
Altele	Blow-by heater
Altele	BMW display key
Altele	BMW gesture control
Altele	BMW lt.-all.whl.V-spoke 765M OG/GG/MB
Altele	CD drive
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access system
Altele	Connected Drive Services
Altele	Driving Assistant
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Electric seat backrest adjustment, rear
Altele	Exhaust emission standards EU6 RDE
Altele	Extra package, EU-specific
Altele	Floor mats velours
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Head-up display

Altele	Interior trim finish.Al carbon structure
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version, English
Altele	Leather Merino ivory white
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Luggage compartment net
Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	M roofrailing, Shadow Line
Altele	M sports exhaust system
Altele	M Sports seat
Altele	Navigation system Professional
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, Romanian
Altele	Outer skin protection
Altele	Panorama glass roof
Altele	Parking assistance system Plus
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Preparation Apple CarPlay
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Remote Services
Altele	Seat heating, front and rear
Altele	Seat with active ventilation
Altele	Statutory emergency call
Altele	Steering wheel heater
Altele	Storage compartment package
Altele	Sun protection glazing
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyre repair set
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
equipment / injury	12. 11. 2024	Mai multe informații
accident / electronic	10. 05. 2021	Mai multe informații
injury / seat-belts	25. 12. 2020	Mai multe informații
accident / steering	21. 08. 2020	Mai multe informații
airbag / seat-belts	05. 05. 2020	Mai multe informații
airbag / injury	29. 04. 2020	Mai multe informații
accident / engine	10. 01. 2020	Mai multe informații
steering / suspension	09. 11. 2019	Mai multe informații
injury / seats	20. 09. 2019	Mai multe informații
bodywork / injury	10. 08. 2019	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	black-sapphire metallic – Cod 0475

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	23. 09. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.