

Mercedes-Benz AMG



WMX1903771A028437

Benzină

2019



Generat pe 17.09.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 261 g/km.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 52.749 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Slovacia  Suedia  Italia  Ungaria  Cehia  Slovenia  Canada

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 52.749 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 61.514 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 500 km/lună 66% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 500 - 1500 km/lună 21% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 1500 km/lună 12% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

01.2019	11 km
06.2020	19.883 km
04.2021	39.952 km
07.2022	47.297 km
02.2024	50.997 km

Înregistrările odometrului

11.2024	51.880 km
09.2025	52.749 km

Obiceiuri de condus		
01.2019 - 06.2020	Condus normal	1153 km/lună
06.2020 - 04.2021	Condus intensiv	1981 km/lună
04.2021 - 09.2025	Condus limitat	238 km/lună

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓= **Inspecție tehnică periodică (ITP)** **A trecut** Înregistrare găsită pe 02.2024 **🇮🇹 Italia** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 02.2026

↺↻ **Casat** **✓** Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Program de întreținere

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

i **Notă**

- Ultima revizie programată a avut loc acum 12.749 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Următoarea revizie ar trebui să fie efectuată în 7.251 km

Revizia următoare la 60.000 km

🕒 Timpul petrecut în service 78 min. **Filtru ulei de motor (Înlocuire)** **Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)**
Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire) +34 verificări de efectuat

🕒 Timpul petrecut în service 12 min. **Filtru de aer (Înlocuire)**

🕒 Timpul petrecut în service 90 min. **Ulei cutie de viteze cu dublu ambreiaj (DCT) (Scurgere/umplere)**
Ulei de control hidraulic pentru cutia de viteze (Scurgere/umplere)

Revizie trecută la 40.000 km

🕒 Timpul petrecut în service 66 min. **Filtru ulei de motor (Înlocuire)** **Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)**
Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire) **Test eficiență frânare (Efectuare)** +26 verificări efectuate

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

✓ Nu s-au găsit probleme



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 455.742 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz AMG 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

405.148 RON

Prețul mediu

455.742 RON

Cel mai mare preț

530.081 RON



Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **261 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Model
AMG



Descriere
AMG



Tip caroserie
Coupe



An de fabricație
2019



An model
2019



Capacitate cilindrică
4 l



Putere motor
350 kW (469 cp)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare

Gri



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. locuri

2



Cod motor

178.980

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

044 PERIODIC NOISE TEST

Aceasta include un test periodic de zgomot pentru a se asigura că vehiculul respectă standardele de zgomot.

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

110 FUEL QUANTITY FOR SELF-PICKUPS

Indicator de cantitate de combustibil pentru autocolectări

15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

Preinstalare pentru integrarea smartphone-ului

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

218 REAR VIEW CAMERA

Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

06B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET- ITALIAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba italiană

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

203 FRONT CAMERA

Camera frontală este inclusă pentru captarea imaginilor din fața vehiculului.

220 REAR PARKING ASSIST

Asistență la parcare din spate

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

253B MB-MOBIL WITH DSB

Mercedes-Benz Mobil cu carnet de service digital

**258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP
ACTIVE BRAKE APPLICATION**

Sistem de avertizare în caz de coliziune cu aplicare activă a frânei

297U MANUFAKTUR SELENITE GRAY - MAGNO PAINTWORK

Vopsea mată specială personalizată gri selenit

336B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ITALIAN

Limba grupului de instrumente/HU în italiană

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Stările CSI/Mongolia

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

Oglinzi exterioare rabatabile electric

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

Sistem de navigație Comand APS

543L ITALY

Localizare: Italia

**598 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR
SYSTEM**

Filtrează particulele din eșapamentul benzinei cu un sistem de senzori

608 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)

Sistem automat de control al luminilor de drum

256 TRACK PACE

Urmăriți ritmul

**275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING
COLUMN AND MIRRORS)**

Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

Folosește un agent frigorific alternativ

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

Sistem de apel de urgență E-Call integrat

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

429 7-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION

Transmisie automată cu dublu ambreiaj cu 7 trepte inclusă

486 SPORTS SUSPENSION

Suspensie sport

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51U HEADLINER, BLACK FABRIC

Căptușeală din țesătură neagră

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

Radio digital standard cu tehnologie DAB

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

Funcție de control automat al climatizării

5XXL EUROPE

Vehicul Euro-spec

632 HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă

663 CENTER CONSOLE - BLACK WOOD WITH WHITE PLASTIC LINES (2C79)

✦ Consolă centrală din lemn negru cu linii din plastic alb

67V SPEED/LOAD INDEX 99Y XL + 104Y XL

✦ Acest vehicul este echipat cu anvelope care au un indice de viteză/încărcare de 99Y XL și 104Y XL, indicând performanțe ridicate și capacitate de încărcare.

800 YOM X9/1

✦ YOM X9/1

831 LICENSE PLATE MOUNTING, ITALY

✦ Montare plăcuță de înmatriculare pentru Italia

850A LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE

✦ Tapițeria interioară este fabricată din piele/Nappa/semi-anilină pentru o senzație de lux

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B29 DOOR SILLS IN CARBON

✦ Praguri de uși din carbon

FC COUPE

✦ Tip vehicul: coupe

H21 TRIM ELEMENTS - BLACK PIANO LACQUER WOOD

✦ Black Piano Lacquer Wood Trim Elements

666 PRODUCT PROTECTION FOR SHIPMENT VEH. WITHOUT TRANSPORT EYELETS

✦ Protecția produsului în timpul transportului

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

✦ Sistem audio premium instalat

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦ Geam colorat închis

858A LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - GRAY

✦ Scaune din piele gri cu un aspect luxos

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

B06 SILVER BRAKE CALIPERS

✦ Etrierii de frână sunt vopsiți argintiu.

B26 AMG AERODYNAMICS PACKAGE

✦ Pachet aerodinamic AMG pentru performanțe îmbunătățite

F190 MODEL SERIES 190

✦ Model Seria 190

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

✦ Configurația punții spate

HL

LEFT REAR AXLE HALF

✦✦

Jumătate ax spate stânga

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦✦

Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K31

NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

✦✦

Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

L6G

MICROFIBER AMG STEERING WHEEL

✦✦

Volan AMG din microfibră

M40

DISPLACEMENT 4.0 LITER

✦✦

Cilindree 4.0 litri

P49

MIRROR PACKAGE

✦✦

Specificații pentru pachetul de oglinzi

P64

FRONT MEMORY PACKAGE

✦✦

Pachet de memorie frontală inclus

PZB

CONTROL CODE FOR SALES

✦✦

Cod de control pentru vânzări

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

✦✦

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U88

AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

✦✦

Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

✦✦

Ansamblul punții față stânga

HR

RIGHT REAR AXLE HALF

✦✦

Jumătate ax spate drept

K14

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

✦✦

Codul programului intervalului de service

L

LEFT-HAND DRIVE

✦✦

Configurație cu volan pe mâna stângă

M178

V8 SPARK-IGNITION ENGINE M178 - AMG

✦✦

Motor V8 cu aprindere prin scânteie M178 - AMG

P44

PARKING PACKAGE

✦✦

Pachet de asistență la parcare

P60

AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE

✦✦

Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

PAK

AMG INTERIOR NIGHT PACKAGE

✦✦

Pachet de noapte interior AMG

R01

SUMMER TYRES

✦✦

Anvelope de vară echipate

U78

SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

✦✦

Sistem de evacuare comutabil

U94

AMG STATIC REAR SPOILER

✦✦

Spoiler spate fix proiectat de AMG pentru o aerodinamică îmbunătățită

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

✦✦

Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2019 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

09.2019 🇮🇹 Italia

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

02.2024 🇮🇹 Italia

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

10.2024 🇮🇹 Italia

Mașină radiată

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



Sugestia carVertical: Radiere

Acest vehicul a fost radiat la un moment dat. Acest lucru se poate datora unor daune, unei depozitări pe termen lung sau altor cauze. Merită să îi analizezi istoricul în detaliu.

10.2024 🇷🇴 România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 11.10.2024

Până la: 10.10.2025

11.2024 🇷🇴 România

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară

Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **52.749 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul