

Car History Report

Report ID:	3691943891
Data achiziției raportului:	07. 10. 2025 15:24:31
Valabil până la:	06. 11. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
W1N1679591A820639

Marca
MERCEDES-BENZ

Combustibil
benzină

Model
GLS

Performanță
270 kW

Tipul vehiculului
passenger

Capacitatea motorului
2999 ccm

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2023	12/2023	35 000 km		Publicitate pentru vehicule
2024	03/2024	35 000 km		Datelor odometrului
	07/2024	36 500 km	 România	Înregistrare RAR
	11/2024	47 500 km	 România	Datelor odometrului
2025	04/2025	63 000 km	 România	Datelor odometrului
	07/2025	74 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	09/2025	78 000 km		Datelor odometrului
	10/2025	80 000 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 07. 10. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 07. 10. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Marca	Mercedes-Benz
Model	GLS 450 4MATIC
Data primei înmatriculări	07.12.2022
Directivle UE	e1*2007/46*1885*17
Combustibil	GASOLINE
Țara	AUSTRIA
ISO numele țării	Austria
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele

Altele	197 (Černá obsidian – metalický lak)
Altele	21palcová dvouprsková kola AMG pro „různé typy pneumatik“
Altele	230 V socket in rear passenger compartment
Altele	25693030566065 (A2560100803)
Altele	3. řada elektricky sklopných sedadel
Altele	360° camera
Altele	48V technology
Altele	72503504945974 (A1672700201)
Altele	7-seater with 3rd seat row
Altele	9-speed automatic transmission
Altele	Active adjustment damping "Normally Open"
Altele	Active Parking Assist
Altele	Active Stop-and-Go Assist
Altele	Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)
Altele	Adaptivní systém tlumení Plus (ADS+)
Altele	Additional warm water heating
Altele	Aerial for GPS
Altele	Air quality package
Altele	AIRMATIC DC / vzduchové odpružení semiaktivní
Altele	Alternative refrigerant
Altele	AMG styling – Front spoiler, side skirts
Altele	Android Auto smartphone integration
Altele	Anti-Theft Protection package
Altele	Apple Carplay smartphone integration

Altele	Assistance system steering wheel control changeover
Altele	Augmented reality video
Altele	Austria
Altele	Automatic climate control
Altele	Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors
Altele	Automatic panoramic sliding sunroof
Altele	Automatic rear-end door
Altele	Automatic speed control
Altele	Bezplatné aktualizace mapových dat na několik let
Altele	Cargo net behind driver's seats
Altele	Central display size L
Altele	Communication module ECE version
Altele	Connect 20 HIGH (NTG6)
Altele	Control code for Sales
Altele	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Altele	Control code, wheel diameter, medium (size 790)
Altele	Černá obsidian – metalický lak
Altele	Deletion of model plate on boot lid
Altele	Digitální rádio se standardem DAB (Digital Audio Broadcast)
Altele	Displacement 3.0 liter
Altele	Dokument COC, technologie čištění výfukových plynů Euro 6 – bez osvědčení o registraci díl 2
Altele	Driver and front passenger luxury head restraint
Altele	Driving assistant package Plus
Altele	Dynamic LED headlamps, right-hand traffic
Altele	eCall emergency call system
Altele	Engine uprated
Altele	Exhaust system with OPF, generation 2.0
Altele	Exhaust treatment, Euro 6 technology
Altele	Exit warning assistant
Altele	Extended restart in stop-and-go traffic
Altele	Fire extinguisher
Altele	Fit and Healthy package – High
Altele	Floor mats – AMG
Altele	Front comfort seat heating
Altele	Front heated rests
Altele	Front multicontour seat with massage function
Altele	Front passenger seat with weight sensor
Altele	Front wireless telephone charging and antenna
Altele	Fuel tank with increased capacity – Volume2
Altele	Glas dunkel getönt

Altele	GPS aerial
Altele	Hard drive navigation
Altele	Headliner, gray fabric
Altele	Head-up display
Altele	Heated windscreen
Altele	HERMES communications module LTE
Altele	Higher-power braking system
Altele	HU sada zemí pro ECE/ROW
Altele	Increased towing capacity (trailer hitch)
Altele	Index rychlosti / zatížení 107Y + 111Y
Altele	Inline 6-cylinder spark-ignition engine, M256
Altele	Integrovaný startér-alternátor, generace 1
Altele	Intelligent Cruise Control (ICC)
Altele	INTELLIGENT HEADLAMP CONTROL PLUS (IHC+)
Altele	Interior Chrome Package
Altele	Interior lighting package
Altele	Interior luxury package
Altele	i-Size marking (ISOFIX successor)
Altele	Keyless Go
Altele	Keyless rental
Altele	KEYLESS-GO
Altele	KEYLESS-GO package
Altele	Klíček od vozidla v černém chromu, vysoký lesk
Altele	Klimatizace předních sedadel
Altele	Kneebag
Altele	Kůže – černá/anthracite
Altele	Language of instrument cluster/HU – German
Altele	Left front axle half
Altele	Levostranné řízení
Altele	Linie AMG exteriér / sada AMG Sport exteriér
Altele	Load compartment cover
Altele	Logo projection via mirror
Altele	MAGIC VISION CONTROL incl. heated windshield washer system
Altele	Mercedes-Benz Connect – služby pro navigaci
Altele	MIRROR PACKAGE
Altele	Model badge on trunk lid – Omission
Altele	Model series 167
Altele	Návod k obsluze a servisní knížka v němčině
Altele	Noise regulations as per ECE R51-03
Altele	Omission of model plate on boot lid

Altele	Paměťová sada (sedadlo řidiče, sloupek řízení a zrcátka)
Altele	Paměťová sada vpředu
Altele	Park Assist with cross-traffic function (UN R79)
Altele	Parking Package High
Altele	Parking Pilot
Altele	Podpora systému Live Traffic
Altele	Power closing
Altele	Power locking
Altele	POWER VARIANT BASIC
Altele	Pozemní sběrač pro Red-Zertifizierung F. HU ECE
Altele	Pre-installation for Rear Seat Entertainment System
Altele	Preinstallation for retrofitting navigation system
Altele	Premium sound system
Altele	PRE-SAFE® Impulse Side
Altele	Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks
Altele	Přestavba ŘJ airbagu, softwaru a snímačů nárazu
Altele	Příčná podpora DISTRONIC PLUS (DTR+Q)
Altele	Příprava klimatizace pro země s horkým podnebím
Altele	Příprava pro digitální rádio se standardem DAB
Altele	Přístrojová deska a spodní hrana bočních oken čalouněné kůže (syntetická kůže strukturovaná)
Altele	Rating, country group EURO-NCAP
Altele	Rear axle
Altele	Rear heated rests
Altele	Rear Seat Entertainment System (2 screens)
Altele	Right front axle half
Altele	Rim lock set
Altele	Road sign recognition system
Altele	Rok změny X1/1
Altele	Rok změny X1/2
Altele	Route-based speed adaptation
Altele	Rozsahy palivové nádrže pro normu Euro 6D
Altele	RSE variant ECE
Altele	Řídicí kód – HERMES 2.1B – výčet zemí
Altele	Řídicí kód sady aerodynamických opatření
Altele	Sada komfortního vyhřívání vpředu
Altele	Sales control code for code 475 request
Altele	SC for vehicle width/length over 2m/6m
Altele	Sedadlo řidiče vpravo, elektricky nastavitelné, s pamětí
Altele	Senzorika asiréna pro varovné zařízení proti vloupání a odcizení
Altele	Senzorika pro otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru

Altele	Sidebags in rear
Altele	Služby pro vzdálený přístup Premium
Altele	Smartphone integration package
Altele	Software control for unpowered in position "D"
Altele	Software fresh-up 4
Altele	Special version
Altele	Standard anti-theft alarm system (ATA)
Altele	Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
Altele	Summer tyres
Altele	Supersport steering wheel – leather deep-embossed
Altele	Suspension measures for rough road countries
Altele	Telephone aerial
Altele	Telephone antenna
Altele	Temperature-controlled cup holder
Altele	Tire pressure monitor (TPM)
Altele	Tirefit
Altele	Trailer Assist
Altele	Trailer coupling
Altele	Trim elements – Brown open-grained walnut wood (2B39)
Altele	Ukazatel stavu zadních bezpečnostních pásů
Altele	USB package
Altele	Vehicle production location USA
Altele	Vehicle waxing
Altele	Vyhřívání zadního sedadla vlevo avpravo
Altele	W1N1679591A820639
Altele	Wheel arch expansion (CLADDING) size L
Altele	WIPPS countries WEU+COC

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

10. Verificarea culorii vehiculului

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la culoarea vehiculului înmatriculat de producătorul vehiculului sau în timpul primei înmatriculări a vehiculului.

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	07. 10. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/2	Fotografii
Data plasării anunțului	11. 12. 2023
Kilometraj parcurs indicat în anunț	35 067 km

Record 2/2	Fotografii
Data plasării anunțului	26. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	73 788 km



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.