



Land Rover Range

SALKA9BW5NA001182

Diesel

2022

Generat pe 14.10.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Siguranță

⚠️ Atenție

S-a găsit 3 rechemare de siguranță deschisă sau anterioară pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 211 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 55.330 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi


Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Ungaria  Slovenia  Cehia  Italia  Canada  Danemarca

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 55.330 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 46.356 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 460 km/lună 15% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 460 - 1500 km/lună 50% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 1500 km/lună 35% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrelui

01.2022	19 km
03.2022	59 km
03.2023	34.407 km
09.2023	39.674 km
11.2023	40.057 km

Înregistrările odometrelui

11.2024	53.688 km
05.2025	55.330 km

Obiceiuri de condus

01.2022 - 03.2023 **Condus intensiv** 2432 km/lună

03.2023 - 11.2024 **Condus normal** 947 km/lună

11.2024 - 05.2025 **Condus limitat** 272 km/lună

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- Inspecție tehnică periodică (ITP)** Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice
- Casat** Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat
- Asigurare** Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare despre asigurarea vehiculului

Program de întreținere

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

- Notă**
 - Ultima revizie programată a avut loc acum 21.330 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
 - Următoarea revizie ar trebui să fie efectuată în 12.670 km

Revizia următoare la 68.000 km

- Timpul petrecut în service 132 min.** Filtru ulei de motor (Înlocuire) Lichid de frână (Înlocuire) Filtru diesel (Scurgere)
Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire) Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire) +59 verificări de efectuat
- Timpul petrecut în service 12 min.** Filtru de combustibil (Înlocuire) Filtru de aer (Înlocuire)

Revizie trecută la 34.000 km

- Timpul petrecut în service 132 min.** Filtru ulei de motor (Înlocuire) Lichid de frână (Înlocuire) Filtru diesel (Scurgere)
Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire) Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire) +59 verificări efectuate

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

- Nu s-au găsit probleme**



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 677.035 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 736.532 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Land Rover Range 2022

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

700.293 RON

Prețul mediu

736.532 RON

Cel mai mare preț

797.588 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **211 g/km** Clasă **F**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225
















225 +

Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Land Rover	 Model Range	 Descriere NEW Range Rover / L460
 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2022	 An model 2022
 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 258 kW (346 cp)	 Tip combustibil Diesel
 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Verde
 Descriere motor 3.0 AJ20 D6H	 Nr. locuri 5	 Cod motor DT306

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

Atenție
3 rechemări găsite

Sugestia carVertical
Acest vehicul a fost subiectul unor rechemări în trecut, dar problemele au fost remediate. Nu este necesară nicio acțiune suplimentară. Întreținerea regulată va ajuta la menținerea standardului adecvat de siguranță.

Rechemări

Stadiul rechemării: **Rezolvată**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Unknown

Numărul rechemării N685

Stadiul rechemării: **Rezolvată**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Unknown

Numărul rechemării N719

Stadiul rechemării: **Rezolvată**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Unknown

Numărul rechemării N784

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2022 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

● 11.2023 🇷🇴 România

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

● 05.2025 🇷🇴 România

A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **55.330 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe autostradă
- Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- Condu în oraș, în trafic
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul