



## Mercedes-Benz CLA

W1K5J5EB8RN438037

Benzină

2023



Generat pe 24.10.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

## Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

## Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 27.463 km.

## Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

## Expunere la dezastre naturale

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

## Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



## Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:

**Taxi** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi

**Transport** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport

**Închiriere** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat

**Poliție** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit de poliție

**Demo** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

**Vehicul pentru școala de șoferi** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **6 țări**: 

#### Iată ce am verificat:



**Este căutat în prezent ca fiind furat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



**Furat în trecut** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

#### Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Ungaria  Slovacia  Cehia  Canada  Slovenia

## Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

### i Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 27.463 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



### Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

**Conduc limitat** < 400 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

**Conduc normal** 400 - 1500 km/lună 87% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

**Conduc intensiv** > 1500 km/lună 13% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

**Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

#### Înregistrările odometrului

01.2023	11 km
10.2024	16.840 km
05.2025	20.037 km
09.2025	27.463 km

#### Obiceiuri de condus

01.2023 - 05.2025	<b>Conduc normal</b>	706 km/lună
05.2025 - 09.2025	<b>Conduc intensiv</b>	1811 km/lună

## Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal



### Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



### Asigurare

✓ **Asigurat**

Înregistrare găsită pe 10.2025

Asigurare valabilă de la 03.2025 până la 03.2026

## Program de întreținere

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.



### Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 7.463 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Următoarea revizie ar trebui să fie efectuată în 12.537 km

## Revizia următoare la 40.000 km



Timpul petrecut în service 66 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+25 verificări de efectuat

## Revizie trecută la 20.000 km



Timpul petrecut în service 72 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Permutare)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)

+36 verificări efectuate

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



### Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



### Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

04.2025

România

## Daune

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON – 24.000 RON**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

## Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 304.933 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz CLA 2023

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

274.439 RON

Prețul mediu

304.933 RON

Cel mai mare preț

335.422 RON

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

## Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

 Producător <b>Mercedes-Benz</b>	 Model <b>CLA</b>	 Descriere <b>AMG</b>
 Tip caroserie <b>Sedan</b>	 An de fabricație <b>2023</b>	 An model <b>2023</b>
 Capacitate cilindrică <b>2 l</b>	 Putere motor <b>310 kW (416 cp / 421 PS)</b>	 Tip combustibil <b>Benzină</b>
 Cutie de viteze <b>Automată</b>	 Tip transmisie <b>Tracțiune integrală (AWD)</b>	 Culoare <b>Alb</b>
 Amplasarea volanului <b>Volan pe stânga</b>	 Nr. locuri <b>5</b>	 Cod motor <b>139.980</b>

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

**00U SERVICES FOR REMOTE ACCESS**

✦ Include servicii pentru acces de la distanță

**02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN**

✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

**0U1 HU COUNTRY SET FOR ECE (NTG7/NTG 20X)**

✦ Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)

**144U DIGITAL WHITE - METALLIC FINISH**

✦ Culoare vopsea: Digital White cu finisaj metalic

**166 VEHICLE PRODUCTION LOCATION KECSKEMET**

✦ Locația de producție a vehiculelor în Kecskemet

**17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION**

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

**20U KEYLESS RENTAL**

✦ Funcție de închiriere fără cheie

**229L GERMANY**

✦ Vehicul fabricat pentru Germania

**233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)**

✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

**23P DRIVING PACKAGE**

✦ Pachet de conducere inclus

**250 AMG DRIVER'S PACKAGE**

✦ Pachet de performanță AMG pentru șofer

**255B MB-MOBIL WITH DSB AND GGD**

✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

**01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION**

✦ Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

**0S3 COUNTRY COLLECTOR FOR RED CERTIFICATION FOR HU ECE**

✦ Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE

**0V7 SPEED/LOAD INDEX 96 Y XL**

✦ Viteză mare și indice de sarcină suplimentară de 96 cu categoria de viteză Y și indice de sarcină XL

**14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE**

✦ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

**16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION**

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

**1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION**

✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

**213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING**

✦ Dispune de servodirecție sensibilă la viteză sau direcție vario

**22U MERCEDES-BENZ CONNECT MBUX ENTERTAINMENT**

✦ Dotări Mercedes-Benz Connect Sistem de divertisment MBUX pentru divertisment în mașină

**235 ACTIVE PARKING ASSIST**

✦ Sistem activ de asistență la parcare

**242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY**

✦ Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

**252 DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR**

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu funcție de întunecare

**256 TRACK PACE**

✦ Urmăriți ritmul

**260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION**

❖ Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

**270 GPS AERIAL**

❖ Antenă GPS inclusă

**275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)**

❖ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

**294 KNEEBAG**

❖ Protecție pentru genunchi inclusă

**2S0 PACKAGE - MULTIMEDIA/DIGITAL CONTENT**

❖ Pachet pentru conținut multimedia și digital

**2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY**

❖ Fabricat în Republica Federală Germania

**32U SOUND PERSONALIZATION**

❖ Setări de sunet personalizate pentru vehicul

**339 SELECTABLE ENGINE SOUND**

❖ Opțiuni de personalizare a sunetului motorului pentru o experiență de condus personalizată

**351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM**

❖ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

**362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE**

❖ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

**367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION**

❖ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

**400 REAR ARMREST**

❖ Cotieră spate pentru confort suplimentar

**266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)**

❖ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

**273 EXIT WARNING ASSISTANT**

❖ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

**287 THROUGH-LOADING FEATURE**

❖ Dispozitiv de încărcare prin spate

**299 PRE-SAFE®**

❖ Sistemul de siguranță Pre-Safe®

**2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT**

❖ Folosește un agent frigorific alternativ

**310 DOUBLE CUP HOLDER**

❖ Suport dublu pentru pahare inclus pentru confort

**332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN**

❖ Limba panoului de instrumente în limba germană

**345 RAIN SENSOR**

❖ Tehnologie cu senzor de ploaie

**355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM**

❖ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

**365 HARD DRIVE NAVIGATION**

❖ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

**3S6 HOTEND TECHNOLOGY, TYPE II-A**

❖ Tehnologie Hotend care este de tip II-A

**409 LEFT AND RIGHT FRONT MULTICONTOUR SEAT**

❖ Scaune Multicontour pentru pasagerii din stânga și din dreapta față

**413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF**

✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

**443 HEATED STEERING WHEEL**

✦ Volan încălzit

**463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)**

✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

**486 SPORTS SUSPENSION**

✦ Suspensie sport

**500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS**

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

**502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES**

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

**51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP**

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

**534 CONNECT 20 PREMIUM (NTG7)**

✦ Sistem de conectivitate Premium cu navigație

**543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION**

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

**555 AMG-PERFORMANCE SEAT**

✦ Scaun de performanță AMG

**586 LOGO PROJECTION VIA DOOR ILLUMINATION**

✦ Proiectează logo-ul pe sol prin iluminarea ușii

**642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC**

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

**651A FABRIC/IMITATION LEATHER/ MICROFIBER - BLACK/****ANTHRACITE**

✦ Tapițerie interioară din țesătură neagră/antracite și imitație de piele

**426 AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION, 8-SPEED**

✦ Include transmisie automată cu dublu ambreiaj cu 8 viteze

**458 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY S**

✦ Afișaj instrumentar de bord cu design S

**475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)**

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

**4S6 COLD END TECHNOLOGY, TYPE 0**

✦ Tehnologie cu capăt rece care este de tip 0

**501 360° CAMERA**

✦ Sistem de camere la 360 de grade

**513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM**

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

**51U HEADLINER, BLACK FABRIC**

✦ Căptușeală din țesătură neagră

**537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)**

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

**546 AUTOMATIC SPEED CONTROL**

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

**581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL**

✦ Funcție de control automat al climatizării

**628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)**

✦ Controlul automat al luminilor de drum

**650A FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER**

✦ Materialele de interior includ țesătură, imitație de piele și microfibră

**652 SUMMER TYRES FITTED**

✦ anvelope de vară instalate

**6P5 CONTROL CODE FOR SALES**

❖❖ Cod de control utilizat pentru vânzări

**70B SAFETY VEST - DRIVER**

❖❖ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

**73B ROLLER BLIND COMPARTMENT CLOSED**

❖❖ Compartiment pentru jaluzele cu role prevăzută

**776 WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS**

❖❖ Pasaje ale roților mai largi pentru a găzdui jantele AMG

**79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB**

❖❖ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

**804 YOM X3/1**

❖❖ Anul de fabricație X3/1

**840 GLAS DUNKEL GETÖNT**

❖❖ Geam colorat închis

**871 HANDS-FREE ACCESS**

❖❖ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

**877 AMBIENT LIGHTING**

❖❖ Funcție de iluminare ambientală

**88B PASSIVE CHILD RECOGNITION IN LOCKED VEHICLE**

❖❖ Sistem pasiv de recunoaștere a copiilor activat atunci când vehiculul este blocat

**8P3 CONTROL CODE FOR SALES**

❖❖ Cod de control special pentru vânzări

**8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)**

❖❖ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

**6S8 CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY****COLLECTOR**

❖❖ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

**72B USB PACKAGE**

❖❖ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

**772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS**

❖❖ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

**77B CONTACTLESS GESTURE CONTROL AT FRONT**

❖❖ Permite controlul prin gesturi fără contact în partea din față a vehiculului.

**7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COC**

❖❖ Conceput pentru țările din cadrul UE+COE

**810 PREMIUM SOUND SYSTEM**

❖❖ Sistem audio premium instalat

**859 CENTRAL DISPLAY SIZE M**

❖❖ Dimensiunea afișajului central este medie

**873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER**

❖❖ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

**889 KEYLESS-GO**

❖❖ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

**897 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING**

❖❖ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

**8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL****CHANGEOVER**

❖❖ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

**916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1**

❖❖ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

**927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY**

❖ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

**969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

❖ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

**998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE**

❖ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

**9U8 CONTROL CODE FOR ENGINE TECHNICAL FURTHER DEVELOPMENT/FACELIFT**

❖ Cod de control pentru dezvoltarea tehnică ulterioară a motorului sau facelift

**B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD**

❖ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

**B51 TIREFIT**

❖ Echipat cu sistemul Tirefit

**F118 MODEL SERIES 118**

❖ Parte din seria de modele 118

**GA AUTOMATIC TRANSMISSION**

❖ Echipat cu transmisie automată

**HA REAR AXLE**

❖ Configurația punții spate

**K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03**

❖ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

**K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION**

❖ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

**L LEFT-HAND DRIVE**

❖ Configurație cu volan pe mâna stângă

**942 LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE**

❖ Pachet pentru compartimentul de încărcare / portbagaj inclus

**986 DIFFERENT VIN WITH MODEL YEAR**

❖ Numărul de identificare al vehiculului este unic pentru anul modelului

**9R6 WINTER WHEEL AND TIRE ASSEMBLY - AMG-SPOKE WHEEL DESIGN 18"**

❖ Set de jante și anvelope de iarnă cu design AMG-spoke de 18 inch

**B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH**

❖ Compresor frigorific cu ambreiaj magnetic

**B26 AMG AERODYNAMICS PACKAGE**

❖ Pachet aerodinamic AMG pentru performanțe îmbunătățite

**B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)**

❖ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

**FC COUPE**

❖ Tip vehicul: coupe

**H95 TRIM ELEMENTS - POLISHED ALUMINUM AMG (2C06)**

❖ Elemente decorative din aluminiu lustruit cu accesoriu AMG

**K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM**

❖ Codul programului intervalului de service

**K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC**

❖ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

**K37 DEACTIVATION OF LOCKING FEEDBACK VIA HORN**

❖ Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

**L6K NAPPA LEATHER/MICROFIBER AMG STEERING WHEEL**

❖ Volan fabricat din piele Nappa și microfibră cu marca AMG

**M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE**

❖ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

**M139 INLINE 4-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE M139 -****AMG**

❖ Motor eficient și puternic cu 4 cilindri în linie și aprindere prin scânteie AMG

**P17 KEYLESS-GO PACKAGE**

❖ Pachet Keyless-go inclus

**P49 MIRROR PACKAGE**

❖ Specificații pentru pachetul de oglinzi

**PAV WINTER PACKAGE**

❖ Pachet de iarnă, inclusiv accesorii pentru vreme rece

**PBY AMG PERFORMANCE SEAT ADVANCED PACKAGE**

❖ Pachet care îmbunătățește scaunele de performanță ale vehiculului oferit de divizia AMG

**PSQ CONTROL CODE FOR SALES**

❖ Cod de control pentru vânzări

**R5E WHEEL SIZE 19" ALL-ROUND VARIANT 1 (AMG)**

❖ Jante de 19 inch pentru un aspect sportiv, Varianta 1 by AMG

**U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR**

❖ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

**U17 OMISSION OF COLORED SEAT BELT**

❖ Excluce centurile de siguranță colorate

**U26 FLOOR MATS - AMG**

❖ Covorașele sunt marcate AMG

**U45 ILLUMINATED DOOR SILL WITH EXCHANGEABLE COVER**

❖ Pragul ușii iluminat cu capac interschimbabil

**U59 SEAT COMFORT PACKAGE**

❖ Include pachetul de confort al scaunului

**M016 UPRATED ENGINE**

❖ Performanțe îmbunătățite ale motorului

**M20 DISPLACEMENT 2.0 LITER**

❖ Cilindree motor 2.0 litri

**P47 PARKING PACKAGE HIGH**

❖ Pachet de parcare de nivel înalt

**P60 AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE**

❖ Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

**PBG MBUX NAVIGATION PREMIUM**

❖ Navigație MBUX Premium

**PDD EQUIPMENT PACKAGE - TOP**

❖ Pachet de echipamente de nivel superior pentru dotări suplimentare

**R01 SUMMER TYRES**

❖ Anvelope de vară echipate

**RSZ AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 19" "ALL-ROUND"**

❖ Jante AMG sport cu raze duble de 19 inch pentru performanțe sporite

**U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR**

❖ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

**U19 AUGMENTED REALITY VIDEO**

❖ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

**U35 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT**

❖ Priză de 12V în compartimentul de încărcare

**U55 MULTI-LINK AXLE**

❖ Echipat cu o punte multi-link

**U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD**

❖ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

**U62** EXTERIOR LIGHT AND SIGHT PACKAGE

Se livrează cu lumină exterioară și pachet de vedere

**U70** RED-PAINTED BRAKE CALLIPERS

Etrieri de frână vopsite în roșu pentru un aspect sportiv

**U88** AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

**VL** LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

**VR** RIGHT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții dreapta față

## Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023 🌐 Țară necunoscută

### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

03.2025 🇷🇴 România

### A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 24.03.2025

Până la: 23.03.2026

04.2025 🇷🇴 România

### Daună detectată ⚠️

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

05.2025 🇷🇴 România

### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+36

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

### Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **27.463 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe autostradă
- Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- Condu în oraș, în trafic
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul