



Mercedes-Benz

W1K6X7GB6RA252869

Benzină

2023

Generat pe 01.10.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 242 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 29.417 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Italia  Slovenia  Ungaria  Suedia  Canada


## Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 29.417 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



## Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

**Conduc limitat** < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

**Conduc normal** 600 - 1800 km/lună 100% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

**Conduc intensiv** > 1800 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

**Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

### Înregistrările odometrului

|         |           |
|---------|-----------|
| 01.2023 | 11 km     |
| 10.2024 | 15.419 km |
| 06.2025 | 29.417 km |

### Obiceiuri de condus

01.2023 - 06.2025 **Conduc normal** 1000 km/lună

## Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

**A trecut**

Înregistrare găsită pe 12.2023



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 12.2026



**Casat**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



### Nu s-au găsit probleme



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



### Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **242 g/km** Clasă **G**



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

**Notă**  
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

|                                                    |                                                   |                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Producător<br><b>Mercedes-Benz</b>                 | Descriere<br><b>mercedes-maybach s 580 4matic</b> | Tip caroserie<br><b>Sedan</b>                  |
| An de fabricație<br><b>2023</b>                    | An model<br><b>2023</b>                           | Capacitate cilindrică<br><b>4 l</b>            |
| Putere motor<br><b>370 kW (496 cp)</b>             | Tip combustibil<br><b>Benzină</b>                 | Cutie de viteze<br><b>Automată</b>             |
| Tip transmisie<br><b>Tracțiune integrală (AWD)</b> | Culoare<br><b>Negru</b>                           | Amplasarea volanului<br><b>Volan pe stânga</b> |
| Nr. locuri<br><b>4</b>                             | Cod motor<br><b>176.980</b>                       | Categorie<br><b>m1</b>                         |

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

0B3

VEHICLE PRODUCTION LOCATION SINDELFINGEN

Vehicul produs în locația Sindelfingen

## 0S3 COUNTRY COLLECTOR FOR RED CERTIFICATION FOR HU ECE

- Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE

## 14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

- Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

## 17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

- Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

## 1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

- Modul de comunicare în versiunea ECE

## 216 REAR AXLE STEERING WITH LARGE ANGLE

- Direcție pe puntea spate care permite un unghi de întoarcere mare

## 223 ELECTRIC BACKREST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS

- Reglare electrică pentru spătar și tetiere

## 233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

- Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

## 236 ADAPTIVE REAR PASSENGER COMPARTMENT INTERIOR LIGHTING

- Iluminare reglabilă în zona pasagerului din spate

## 249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

- Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

## 266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

- Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

## 276 MEMORY FEATURE IN REAR

- Funcție de memorie pentru scaunele din spate

## 0U1 HU COUNTRY SET FOR ECE (NTG7/NTG 20X)

- Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)

## 16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

- Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

## 197U OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

- Finisaj metalic negru obsidian

## 20U KEYLESS RENTAL

- Funcție de închiriere fără cheie

## 21U DASHCAM

- Este echipat cu o cameră de bord pentru înregistrarea imaginilor din timpul condusului

## 224 INDIVIDUAL REAR SEATS

- Scaune spate separate pentru pasageri individuali

## 235 ACTIVE PARKING ASSIST

- Sistem activ de asistență la parcare

## 243 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

- Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

## 255B MB-MOBILLO WITH DSB AND GGD

- Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

## 275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

- Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

## 282 THROUGH-LOADING FEATURE OVER ARMREST IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

- Include o funcție de încărcare transversală peste cotiera din compartimentul pasagerilor din spate pentru depozitarea ușoară a obiectelor lungi

## 292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

✦✦ Pre-Safe® Impuls lateral

## 297 ELECTRIC ROLLER SUN BLIND IN LEFT AND RIGHT REAR DOOR

✦✦ Sun blind electric pentru ușile din spate

## 20U1 RADIATOR SHUTTER

✦✦ Include un obturator pentru radiator

## 302 TUBULAR STRUCTURE AIRBAG FOR REAR OCCUPANTS

✦✦ Sistem airbag cu structură tubulară proiectat pentru siguranța ocupanților din spate

## 30U PROJECTION FUNCTION VIA HEADLAMPS - LINES

✦✦ Funcția de proiecție prin faruri - linii

## 31U CONTROL CODE - MERCEDES-BENZ CONNECT ANTI-THEFT PROTECTION

✦✦ Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

## 322 NECK WARMER IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦✦ Un încălzitor de gât este disponibil în compartimentul pasagerilor din spate pentru un confort sporit.

## 325 CENTER AIRBAG

✦✦ Airbag central

## 32U SOUND PERSONALIZATION

✦✦ Setări de sunet personalizate pentru vehicul

## 34U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PREMIUM

✦✦ Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

## 355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

✦✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

## 293 SIDEBAGS IN REAR

✦✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

## 2S0 PACKAGE - MULTIMEDIA/DIGITAL CONTENT

✦✦ Pachet pentru conținut multimedia și digital

## 2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦✦ Folosește un agent frigorific alternativ

## 306 REAR SEAT BELT WITH INTEGRATED AIRBAG

✦✦ Centură de siguranță spate integrată cu airbag pentru protecție sporită

## 318 DIGITAL LED HEADLAMPS, RIGHT-SIDE TRAFFIC

✦✦ Faruri digitale cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

## 321 FINGERPRINT SCANNER

✦✦ Scanner de amprente digitale

## 323 CALF MUSCLE MASSAGE IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦✦ Oferă masaj muscular al gambei în zona pasagerului din spate

## 327B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ROMANIAN

✦✦ Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

## 33B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET- ROMANIAN

✦✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

## 351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

## 365 HARD DRIVE NAVIGATION

✦✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

**367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION**

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

**382 RAMSES COMMUNICATION MODULE (5G)**

✦ Modul de comunicații numit RAMSES pentru rețelele 5G

**3V3 SPEED/LOAD INDEX 101Y XL**

✦ Anvelope de mare viteză și capacitate de încărcare suplimentară cu un indice de viteză/încărcare de 101Y XL

**402 REAR SEAT CLIMATE CONTROL**

✦ Sistem de climatizare pentru locurile din spate

**413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF**

✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

**42U PROJECTION FUNCTION VIA HEADLAMPS - SYMBOLS**

✦ Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - Simboluri

**439 INTELLIGENT / FOLDING FRONT COMFORT HEAD RESTRAINT**

✦ Tetiere față pliabile inteligent pentru confort

**443 HEATED STEERING WHEEL**

✦ Volan încălzit

**447 TOUCHSCREEN IN REAR**

✦ Ecran tactil spate

**451 3D COMBINATION DISPLAY**

✦ Afișaj combinat 3D pentru efecte vizuale îmbunătățite

**453 SEAT WITH RECLINING FUNCTION**

✦ dispune de scaun cu funcție de reclinare pentru un confort sporit

**481 SUMP SHIELD**

✦ Scut de protecție pentru trenul de rulare

**49U MBUX ENTERTAINMENT INCL. VIDEO STREAMING**

✦ Sistem de divertisment cu MBUX și capabilități de streaming video

**381 CI+BOX CARD READER FOR DVB-T2-STANDARD**

✦ Cititor de carduri pentru CI+ Box compatibil cu standardul DVB-T2

**3S6 HOTEND TECHNOLOGY, TYPE II-A**

✦ Tehnologie Hotend care este de tip II-A

**401 CLIMATISED FRONT SEATS**

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

**406 MULTICONTOUR REAR SEAT**

✦ Scaune spate Multicontour pentru confort sporit

**421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

**432 DYNAMIC SEATS LEFT AND RIGHT**

✦ Scaune dinamice cu reglaje pentru stânga și dreapta

**43U PROJECTION FUNCTION VIA HEADLAMPS - ANIMATION**

✦ Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - animație

**445 HEAD-UP DISPLAY WITH AUGMENTED REALITY**

✦ Head-up display cu tehnologie de realitate augmentată

**449 FOLDING TABLE IN LEFT AND RIGHT REAR PASSENGER COMPARTMENT**

✦ Masă pliabilă disponibilă atât în compartimentul pasagerului din spate din stânga, cât și în cel din dreapta

**452 FRONT PASSENGER SEAT CHAUFFEUR POSITION**

✦ Poziția șoferului pentru scaunul pasagerului din față

**475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)**

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

**490 ELECTROHYDRAULIC SUSPENSION**

✦ Suspensie electrohidraulică

**4S6 COLD END TECHNOLOGY, TYPE 0**

✦ Tehnologie cu capăt rece care este de tip 0



**501 360° CAMERA**

✦ Sistem de camere la 360 de grade

**510A EXCLUSIVE LEATHER**

✦ Interior exclusiv din piele

**514A EXCLUSIVE LEATHER - BROWN**

✦ Interior exclusiv din piele maro

**534 CONNECT 20 PREMIUM (NTG7)**

✦ Sistem de conectivitate Premium cu navigație

**540 ELECTRIC ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW**

✦ Jaluzele electrice pentru geamul din spate

**546 AUTOMATIC SPEED CONTROL**

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

**561 DESIGN SEAT BELTS**

✦ Centuri de siguranță cu un design special

**567L ROMANIA**

✦ Vehiculul este destinat României

**582 AIR CONDITIONING, REAR**

✦ Sistem de aer condiționat spate

**596 IR-ACTIVE GLAZING**

✦ Geamuri cu reflexie IR pentru confort sport

**5U2 BUMPER WITH BLACK VENT GRILLE**

✦ Bara de protecție față cu grilă de ventilație neagră

**61U BLACK MICROFIBER HEADLINER**

✦ Tapițerie din microfibră neagră

**679 PRODUCT PROTECTION - PART PROTECTION**

✦ Acesta include un plan de protecție a produsului care acoperă anumite părți ale vehiculului.

**502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES**

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

**513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM**

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

**51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP**

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

**537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADCAST.)**

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

**543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION**

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

**551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)**

✦ Sistem de alarmă antifurt standard

**562 DRIVER SEAT BELT BUCKLE WITH INTEGRATED TENSIONING FUNCTION**

✦ Cataramă pentru centura de siguranță a șoferului cu funcție de tensionare încorporată pentru siguranță sporită

**581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL**

✦ Funcție de control automat al climatizării

**587 LOGO PROJECTION VIA MIRROR**

✦ Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

**597 HEATED WINDSCREEN**

✦ Parbriz cu elemente de încălzire încorporate

**5XXL EUROPE**

✦ Vehicul Euro-spec

**628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)**

✦ Controlul automat al luminilor de drum

**682 FIRE EXTINGUISHER**

✦ Include stingător de incendiu

**68B AUTOMATIC REAR DOOR**

✦✦ Deschide și închide automat ușa din spate

**726 CENTER CONSOLE - HIGH-GLOSS BLACK IMD PLASTIC (2C00)**

✦✦ Consolă centrală din plastic IMD negru lucios

**735 ADDITIONAL SCOPE OF TRIM ELEMENTS**

✦✦ Elemente decorative suplimentare pentru personalizare

**78B CONTACTLESS GESTURE CONTROL AT REAR**

✦✦ Funcție de control prin gesturi pe partea din spate pentru o interacțiune fără atingere

**7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COC**

✦✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

**811 HIGH END SOUND SYSTEM**

✦✦ Sistem audio high-end

**854 REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM PLUS**

✦✦ Îmbunătățește-ți călătoria cu Sistemul de divertisment pentru locurile din spate Plus pentru o experiență mai plăcută.

**868 CENTRAL DISPLAY SIZE L**

✦✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

**874 MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM**

✦✦ Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

**881 BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE**

✦✦ Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

**883 POWER LOCKING**

✦✦ Funcție de blocare electrică

**887 SEPARATE BOOT LID LOCK**

✦✦ Mecanism de blocare separat pentru capacul portbagajului

**6P5 CONTROL CODE FOR SALES**

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

**72B USB PACKAGE**

✦✦ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

**77B CONTACTLESS GESTURE CONTROL AT FRONT**

✦✦ Permite controlul prin gesturi fără contact în partea din față a vehiculului.

**79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB**

✦✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

**804 YOM X3/1**

✦✦ Anul de fabricație X3/1

**840 GLAS DUNKEL GETÖNT**

✦✦ Geam colorat închis

**865 DIGITAL TV**

✦✦ Televiziune digitală

**871 HANDS-FREE ACCESS**

✦✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

**878 CONNECTED LIGHT AMBIENT LIGHTING**

✦✦ Sistem de iluminare ambientală care se sincronizează cu acțiunile vehiculului

**882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM**

✦✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

**884 TRUNK LID AUXILIARY LOCK (TAL)**

✦✦ include BLOCARE AUXILIARĂ a capacului portbagajului (TAL) pentru securitate suplimentară

**889 KEYLESS-GO**

✦✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

**891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION**

✦ Iluminare ambientală premium

**898 WIRELESS TELEPHONE CHARGING IN REAR PASSENGER COMPARTMENT**

✦ Capacitate de încărcare wireless pentru telefoanele mobile în zona scaunelor din spate

**8P3 CONTROL CODE FOR SALES**

✦ Cod de control special pentru vânzări

**8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)**

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

**902 FRONT COMFORT SEAT HEATING**

✦ Scaune față încălzite și confortabile

**906 FRONT HEATED RESTS**

✦ Cotiere față încălzite

**916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1**

✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

**942 LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE**

✦ Pachet pentru compartimentul de încărcare / portbagaj inclus

**968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

**986 DIFFERENT VIN WITH MODEL YEAR**

✦ Numărul de identificare al vehiculului este unic pentru anul modelului

**998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE**

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

**B05 CHROME-PLATED HANDLE AND LOADING SILL**

✦ Mâner cromat și prag de încărcare pentru o estetică îmbunătățită

**897 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING**

✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

**8B2 48 V PTC HEATER BOOSTER**

✦ Amplificator de încălzire PTC 48 V

**8U0 HEATED WASHER FLUID RESERVOIR**

✦ Rezervor pentru lichidul de spălare încălzit

**8X4 YOM 23/1**

✦ Acest vehicul are o configurație de 8 roți, dintre care 4 sunt motoare, și a fost fabricat în ianuarie 2023.

**903 REAR COMFORT SEAT HEATING**

✦ Scaune confortabile încălzite în spate

**907 REAR HEATED RESTS**

✦ Cotiere spate încălzite

**927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY**

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

**94B INTEGRATED STARTER ALTERNATOR GEN. 2**

✦ Alternator de pornire integrat Generația 2

**97B ENGINE NOISE REDUCTION VIA SPEAKERS (EOC)**

✦ Reducerea zgomotului motorului prin difuzoare (EOC)

**989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD**

✦ Etichetă de identificare sub parbriz

**B01 48V TECHNOLOGY**

✦ Tehnologie 48V

**B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD**

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

**B51 TIREFIT**

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

**FZ SPECIAL VERSION**

✦ Versiune ediție specială a vehiculului

**H17 TRIM ELEMENTS - BLACK PIANO LACQUER FLOWING LINE WOOD (2B94)**

✦ Elementele de tapiterie interioară dispun de lemn Black Piano Lacquer Flowing Line pentru o notă de lux.

**K15 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM**

✦ Interval de service setat la 15.000 km

**K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC**

✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

**K40 EMERGENCY CORRIDOR WITH DRIVING OVER LANE MARKING**

✦ Tehnologie de asistență pentru situații de urgență pe șosea

**K46 AUTOMATIC LANE CHANGE ASSIST**

✦ Această funcție permite autovehiculului să schimbe automat benzile de circulație cu asistență, făcând condusul mai ușor și mai sigur, ajutând șoferul să navigheze la schimbarea benzii de circulație.

**L2B LEATHER LUXURY STEERING WHEEL**

✦ Volan de lux din piele

**M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE**

✦ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

**M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER**

✦ Cilindree 4.0 litri

**P09 SUN PROTECTION PACKAGE**

✦ Pachet de protecție solară

**P21 AIR QUALITY PACKAGE**

✦ Pachet de calitate a aerului inclus

**F223 MODEL SERIES 223**

✦ Aparține seriei de modele 223

**GA AUTOMATIC TRANSMISSION**

✦ Echipat cu transmisie automată

**HA REAR AXLE**

✦ Configurația punții spate

**K32 ACTIVE LANE CHANGE ASSIST**

✦ Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

**K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION**

✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

**K41 EMERGENCY STOP ASSISTANT WITH HANDS-OFF LANE CHANGE**

✦ Asistent la oprirea de urgență cu funcție de schimbare a benzii de rulare fără mâini

**L LEFT-HAND DRIVE**

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

**LS0 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 0**

✦ Etapa de încărcare a caroseriei în alb 0 indică etapa de fabricație a vehiculului

**M176 V8 SPARK-IGNITION ENGINE M176**

✦ Motor V8 cu aprindere prin scânteie

**P07 CHAUFFEUR PACKAGE WITH MEMORY FUNCTION**

✦ Pachet Chauffeur cu funcție de memorie

**P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)**

✦ Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

**P34 EXCLUSIVE PACKAGE**

✦ Pachet exclusiv

**P43 SEAT COMFORT PACKAGE IN REAR PASSENGER**

**COMPARTMENT**

✦✦ Pachet de confort al scaunelor conceput pentru compartimentul pasagerilor din spate

**P53 AIR CLEANING PACKAGE**

✦✦ Pachet pentru curățarea aerului

**P69 FRONT AND REAR COMFORT HEATING PACKAGE**

✦✦ Pachet care oferă încălzire de confort pentru scaunele din față și din spate

**PBG MBUX NAVIGATION PREMIUM**

✦✦ Navigație MBUX Premium

**PBT FIT AND HEALTHY PACKAGE - REAR PASSENGER**

**COMPARTMENT**

✦✦ Pachetul Fit and Healthy din compartimentul pasagerilor din spate include diverse facilități pentru a promova bunăstarea în timpul călătoriei.

**PYS CONTROL CODE FOR SALES**

✦✦ Cod de control special desemnat pentru vânzări

**R06 NOISE-OPTIMIZED TIRES WITH FOAM ABSORBER**

✦✦ Anvelope proiectate pentru reducerea zgomotului cu absorbant din spumă

**R7N WHEEL SIZE 20" ALL-ROUND VARIANT 1**

✦✦ Jante de 20 inch proiectate pentru performanță în toate direcțiile

**U07 SEAT BELT EXTENDER IN REAR PASSENGER**

**COMPARTMENT**

✦✦ Prelungitor de centură de siguranță disponibil în compartimentul pasagerilor din spate

**U14 DEEP-PILE FLOOR MATS**

✦✦ Covorașe cu textură cu peri adânci

**U25 ILLUMINATED DOOR SILL**

✦✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare

**P47 PARKING PACKAGE HIGH**

✦✦ Pachet de parcare de nivel înalt

**P64 FRONT MEMORY PACKAGE**

✦✦ Pachet de memorie frontală inclus

**P82 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE PLUS**

✦✦ Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

**PBS FIT AND HEALTHY PACKAGE - FRONT**

✦✦ Pachet pentru funcțiile de fitness și sănătate de pe scaunul din față

**PYB CONTROL CODE FOR SALES**

✦✦ Cod de control pentru vânzări

**R01 SUMMER TYRES**

✦✦ Anvelope de vară echipate

**R61 LIGHT-ALLOY WHEEL 5-SPOKE-DESIGN 20" "ALL-ROUND"**

✦✦ Jante din aliaj ușor de 20 inch cu un design cu 5 spițe care creează un aspect elegant și îmbunătățește aspectul general al autovehiculului.

**U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR**

✦✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

**U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR**

✦✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

**U19 AUGMENTED REALITY VIDEO**

✦✦ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

**U35 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT**

✦✦ Priză de 12V în compartimentul de încărcare

U58 HEADPHONES FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM (QUANTITY 2)

Include două căști pentru sistemul de divertisment de pe bancheta din spate

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții dreapta față

## Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023

 Țară necunoscută

**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

09.2023

 România

**Prima înmatriculare**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

12.2023

 România

**A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

11.2024

 România

**A fost asigurat**

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 27.11.2024

Până la: 26.11.2025

 +36

**Surse de date**

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**



## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



### Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **29.417 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul