



Mercedes-Benz GLS-Class

W1N1679591A820639

Benzină

2022



Generat pe 07.10.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂:
244 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de
utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat:
77.848 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care
să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune
sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de
furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi

Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit de poliție

Demo ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 77.848 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 53.748 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 9% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 3000 km/lună 80% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 3000 km/lună 11% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrelui

01.2022	11 km
03.2024	35.095 km
07.2024	36.463 km
11.2024	47.346 km
04.2025	62.856 km

Înregistrările odometrelui

07.2025	73.749 km
09.2025	77.848 km

Obiceiuri de condus

01.2022 - 03.2024 ■ **Condus normal** 1332 km/lună

03.2024 - 07.2024 ■ **Condus limitat** 336 km/lună

07.2024 - 11.2024 ■ **Condus normal** 2654 km/lună

11.2024 - 04.2025 ■ **Condus intensiv** 3084 km/lună

04.2025 - 09.2025 ■ **Condus normal** 2940 km/lună

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 456.049 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 269.640 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz GLS-Class 2022

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

242.676 RON

Prețul mediu

269.640 RON

Cel mai mare preț

296.604 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică regulamentele locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **244 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

GLS-Class



Descriere

GLS 450 4Matic



Variantă

GLS 450



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2022



An model

2022



Capacitate cilindrică

3 l



Putere motor

270 kW (362 cp)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Negru



Nr. uși

5



Amplasarea volanului

Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

052 YOM X1/2

Anul modelului X1/2

132 CHANGEOVER OF AIRBAG CU, SOFTWARE AND CRASH SENSOR

Implementează modificări ale unității de comandă a airbagului, ale software-ului și ale senzorului de impact pentru îmbunătățirea performanței și siguranței

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

184 VEHICLE PRODUCTION LOCATION USA

Vehiculul a fost produs în SUA

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

Modul de comunicare în versiunea ECE

200A LEATHER

Materialul interior este din piele

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

0S3 COUNTRY COLLECTOR FOR RED CERTIFICATION FOR HU ECE

Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

197U OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

Finisaj metalic negru obsidian

1U3 VEHICLE WAXING

Ceară pentru vehicule

201A LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

Tapițerie din piele neagră și antracit

20U KEYLESS RENTAL

✦✦ Funcție de închiriere fără cheie

226 7-SEATER WITH 3RD SEAT ROW

✦✦ Configurație cu 7 locuri, cu un al treilea rând de scaune

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

✦✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

23U ACTIVE STOP-AND-GO ASSIST

✦✦ Include funcția de asistență activă stop-and-go.

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

✦✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

✦✦ Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

270 GPS AERIAL

✦✦ Antenă GPS inclusă

274 TELEPHONE ANTENNA

✦✦ Antenă telefonică prezentă

292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

✦✦ Pre-Safe® Impuls lateral

294 KNEEBAG

✦✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦✦ Folosește un agent frigorific alternativ

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

215 ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

✦✦ Adaptive Damping System Plus îmbunătățește confortul căătoriei prin reglarea continuă a suspensiei

228 ADDITIONAL WARM WATER HEATING

✦✦ Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

235 ACTIVE PARKING ASSIST

✦✦ Sistem activ de asistență la parcare

242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

✦✦ Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

255B MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

✦✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

✦✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

273 EXIT WARNING ASSISTANT

✦✦ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

✦✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

293 SIDEBAGS IN REAR

✦✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

2S1 SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

✦✦ Control special pentru vehicule cu o lățime/lungime mai mare de 2 m/6 m

311 TEMPERATURE-CONTROLLED CUP HOLDER

✦✦ Echipat cu un suport pentru pahare cu temperatură controlată.

34U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PREMIUM

✦✦ Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

✦✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

✦✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

✦✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

436 DRIVER AND FRONT PASSENGER LUXURY HEAD RESTRAINT

✦✦ Tetiere de lux pentru șofer și pasagerul din față

463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

✦✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

✦✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

501 360° CAMERA

✦✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADCAST.)

✦✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

549 CONNECT 20 HIGH (NTG6)

✦✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

✦✦ Sistem de alarmă antifurt standard

557 INCREASED TOWING CAPACITY (TRAILER HITCH)

✦✦ Capacitate sporită de remorcă cu cârlig de remorcă

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

✦✦ Funcție de control automat al climatizării

58U HEADLINER, GRAY FABRIC

✦✦ Căptușeală din țesătură gri

365 HARD DRIVE NAVIGATION

✦✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

399 FRONT MULTICONTOUR SEAT WITH MASSAGE FUNCTION

✦✦ Scaun față multicontur cu funcție de masaj

401 CLIMATISED FRONT SEATS

✦✦ Scaune față cu funcție de climatizare

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Transmisie automată cu nouă trepte

45V SPEED/LOAD INDEX 107Y + 111Y

✦✦ Indicele de viteză/încărcare de 107Y și 111Y

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

546 AUTOMATIC SPEED CONTROL

✦✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

550 TRAILER COUPLING

✦✦ Funcție de cuplare a remorcii

553 TRAILER ASSIST

✦✦ Sistem de asistență pentru tractarea unei remorci în siguranță și cu ușurință

557L AUSTRIA

✦✦ Țara de origine: AUSTRIA

587 LOGO PROJECTION VIA MIRROR

✦✦ Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

597 HEATED WINDSCREEN

✦✦ Parbriz cu elemente de încălzire încorporate

5S0 RESERVED FOR AMG PURESPEED

- ❖ Această opțiune de echipare este rezervată pentru AMG PureSpeed, o caracteristică specializată probabil legată de îmbunătățiri ale performanțelor sau de elemente stilistice unice concepute de AMG pentru o viteză sporită.

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

- ❖ Controlul automat al luminilor de drum

668 PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS

- ❖ Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

- ❖ Cod de control utilizat pentru vânzări

723 LOAD COMPARTMENT COVER

- ❖ Capacul compartimentului de încărcare

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

- ❖ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

7B2 FLARED WHEEL ARCH (CLADDING) SIZE L

- ❖ Dispune de pasaj de roată evazat (placare) în dimensiunea L.

802 YOM X1/1

- ❖ Anul de fabricație: 1

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

- ❖ Geam colorat închis

864 REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM (2 SCREENS)

- ❖ Sistem de divertisment pentru locurile din spate echipat cu 2 ecrane

868 CENTRAL DISPLAY SIZE L

- ❖ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

872 LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

- ❖ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

- ❖ Pachet de iluminat interior inclus

5XXL EUROPE

- ❖ Vehicul Euro-spec

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

- ❖ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

682 FIRE EXTINGUISHER

- ❖ Include stingător de incendiu

6S8 CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY COLLECTOR

- ❖ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

72B USB PACKAGE

- ❖ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

- ❖ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COG

- ❖ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COG

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

- ❖ Sistem audio premium instalat

845 ELECTRIC FOLDING 3RD SEAT ROW

- ❖ Al treilea rând de scaune rabatabil electric

866 PRE-INSTALLATION FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

- ❖ Preinstalare pentru sistemul de divertisment pentru locurile din spate

871 HANDS-FREE ACCESS

- ❖ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

874 MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM

- ❖ Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

- ❖ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

883 POWER LOCKING

✦ Funcție de blocare electrică

890 AUTOMATIC REAR-END DOOR

✦ Ușă automată în partea din spate

8B6 PARK ASSIST WITH CROSS-TRAFFIC FUNCTION (UN R79)

✦ Asistență la parcare cu funcție de trafic transversal (UN R79)

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 FRONT COMFORT SEAT HEATING

✦ Scaune față încălzite și confortabile

907 REAR HEATED RESTS

✦ Cotiere spate încălzite

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

93B INTEGRATED STARTER ALTERNATOR GEN. 1

✦ Alternatorul de pornire integrat de generația 1 îmbunătățește eficiența consumului de combustibil

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

99B ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

✦ Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

9U7 CONTROL CODE FOR AERODYNAMICS FEATURES PACKAGE

✦ Pachetul de caracteristici aerodinamice sporește eficiența autovehiculului

B00 SUSPENSION MEASURES FOR COUNTRIES WITH ROUGH ROADS

✦ Măsurile de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

899 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA

✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

901 INTERIOR CHROME PACKAGE

✦ Accentele cromate din interiorul autovehiculului îi sporesc designul interior

906 FRONT HEATED RESTS

✦ Cotiere față încălzite

913 PREINSTALLATION FOR A/C FOR HOT COUNTRIES

✦ Preinstalare pentru A/C pentru țările calde

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9U5 CONTROL CODE, WHEEL DIAMETER, MEDIUM (SIZE 790)

✦ Roți de dimensiuni medii cu un diametru de 790 mm pentru performanțe optime

AA5 STANDARD POWER VARIANT

✦ Varianta de alimentare standard oferă performanțe fiabile

B01 48V TECHNOLOGY

✦ Tehnologie 48V

B51 TIREFIT

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

B67 VEHICLE KEY IN BRIGHT LUSTER BLACK CHROME

❖ Cheie de vehicul cu un finisaj cromat negru lucios

F167 MODEL SERIES 167

❖ Vehiculul aparține modelului din seria 167

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

❖ Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

❖ Configurația punții spate

K26 INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)

❖ Sistem avansat de control inteligent al vitezei de croazieră

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

❖ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

❖ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L5C SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

❖ Volan Supersport cu finisaj din piele adânc embosată

M256 INLINE 6-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE, M256

❖ Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

❖ Actualizare software 4

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

❖ Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P22 EQUIPMENT LINE/PACKAGE – LUXURY – INTERIOR

❖ Pachet interior de lux

P47 PARKING PACKAGE HIGH

❖ Pachet de parcare de nivel înalt

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

❖ Pachet de protecție antifurt

E16 RIM LOCK SET

❖ Set de dispozitive de blocare a jantelor pentru fixarea roților

FX SPECIAL VERSION

❖ Versiune specială

H22 TRIM ELEMENTS - BROWN OPEN-GRAINED WALNUT WOOD (2B39)

❖ Elementele ornamentale interioare sunt din lemn de nuc maro cu granulație deschisă.

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

❖ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

❖ Control software pentru nealimentat în poziția D

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

❖ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L LEFT-HAND DRIVE

❖ Configurație cu volan pe mâna stângă

M014 ENGINE UPRATED

❖ Specificații îmbunătățite ale motorului

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

❖ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

❖ Pachet Keyless-go inclus

P21 AIR QUALITY PACKAGE

❖ Pachet de calitate a aerului inclus

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

❖ Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P49 MIRROR PACKAGE

❖ Specificații pentru pachetul de oglinzi

P64 FRONT MEMORY PACKAGE

❖ Pachet de memorie frontală inclus

P69 FRONT AND REAR COMFORT HEATING PACKAGE

❖ Pachet care oferă încălzire de confort pentru scaunele din față și din spate

PYB CONTROL CODE FOR SALES

❖ Cod de control pentru vânzări

PYO CONTROL CODE FOR SALES

❖ Cod de control pentru vânzări

R01 SUMMER TYRES

❖ Anvelope de vară echipate

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

❖ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

❖ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U26 FLOOR MATS - AMG

❖ Covorașele sunt marcate AMG

U40 CARGO NET BEHIND DRIVER'S SEATS

❖ Conține o plasă de încărcare în spatele scaunelor șoferului

VL LEFT FRONT AXLE HALF

❖ Ansamblul punții față stânga

PBR FIT AND HEALTHY PACKAGE - HIGH

❖ Pachet de promovare a condiției fizice și a sănătății pentru ocupanți

PYH CONTROL CODE FOR SALES

❖ Cod de control utilizat pentru vânzări

PZB CONTROL CODE FOR SALES

❖ Cod de control pentru vânzări

RWF AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 21" "MIXED TIRES"

❖ Jante AMG cu spițe duble de 21 inch cu anvelope mixte

U09 LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSED IMIT.)

❖ Panoul de instrumente și linia de centură sunt acoperite cu material în relief asemănător pielii

U19 AUGMENTED REALITY VIDEO

❖ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

U28 HIGHER-POWER BRAKING SYSTEM

❖ Sistem de frânare mai puternic

U67 230 V SOCKET IN THE REAR

❖ Priză de alimentare de 230V în partea din spate a vehiculului

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

❖ Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2022 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

● 07.2024 🇷🇴 România

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

07.2025  România

A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **77.848 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe autostradă
- Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- Condu în oraș, în trafic
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul