

Car History Report

Report ID:	5086720533
Data achiziției raportului:	07. 11. 2025 14:44:15
Valabil până la:	07. 12. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN W1K6G8CB2RA250578				✓ cifra de verificare este în regulă
Marca MERCEDES-BENZ	Model S	Tipul caroseriei sedan/limuzină		
Tipul vehiculului passenger	Combustibil benzină	Performanță 450 kW		
Capacitatea motorului 3982 ccm	Data fabricației 2023			


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2023	2023	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 2023 Fabricat pentru piața: România Postul de conducere: partea stângă			
	09/2023		România	Înregistrare RAR
	12/2023	100 km	România	Publicitate pentru vehicule
2024	01/2024	100 km	România	Publicitate pentru vehicule
	02/2024	100 km	România	Publicitate pentru vehicule
	04/2024	100 km	România	Datelor odometrului
	08/2024	100 km	România	Datelor odometrului
	08/2024		România	Inspekția tehnică
	10/2024	15 500 km	România	Datelor odometrului
2025	06/2025	21 500 km	România	Înregistrare RAR
	08/2025	28 000 km	România	Datelor odometrului
	09/2025	28 000 km	România	Datelor odometrului
	10/2025	28 000 km	România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 07. 11. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 07. 11. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Marca	Mercedes-Benz
Model	Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Sedan (long
Directivale UE	e1*2007/46*2115*11
Combustibil	GASOLINE
Țara	RUMANIA
ISO numele țării	Romania
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	
Altele	12 v socket in load compartment
Altele	17788060248276 (A1770109012)
Altele	1779010606010046
Altele	197 (Obsidian black – Metallic finish)
Altele	2234607603022320610448 (Levostranné řízení)
Altele	360° camera
Altele	3d combination display
Altele	72516300812630 (A2232700701)
Altele	9,0l
Altele	9-speed automatic transmission
Altele	Active Lane Change Assist
Altele	Active Lane Keeping Assist (camera)
Altele	Active Parking Assist
Altele	Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)
Altele	Additional scope of trim elements
Altele	Air cleaning package
Altele	Air conditioning, rear

Altele	Air quality package
Altele	Airmatic dc / semi-active air suspension
Altele	Alternative refrigerant
Altele	AMG – ceramic brake system
Altele	AMG Driver's Package
Altele	Amg hp battery (12p100s)
Altele	Amg multi-spoke wheels 21" "mixed tires"
Altele	AMG steering wheel buttons (AMG DRIVE UNIT)
Altele	AMG styling – Front spoiler, side skirts
Altele	Android Auto smartphone integration
Altele	Anti-Theft Protection Package Plus
Altele	Apple Carplay smartphone integration
Altele	Augmented reality video
Altele	Automatic climate control
Altele	Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors
Altele	Automatic high beam control plus (ihc+)
Altele	Automatic panoramic sliding sunroof
Altele	Automatic speed control
Altele	AUTOMATIC TRANSMISSION
Altele	Badge on center console
Altele	BBDC2025
Altele	Black microfiber headliner
Altele	Body-in-white load stage 2
Altele	Center airbag
Altele	Center console – High-gloss black IMD plastic (2C00)
Altele	Central display
Altele	Central display High (from 11.5-inch)
Altele	Central display size L
Altele	Climatised front seats
Altele	Cold end technology, type 0
Altele	Communication module ECE version
Altele	Connect 20 Premium (NTG7)
Altele	CONNECTED LIGHT ambient lighting
Altele	Contactless gesture control at front
Altele	Control code – mercedes-benz connect anti-theft protection
Altele	Control code for conversion to wltp with rde
Altele	Control code for Sales
Altele	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM
Altele	Country collector for red certification for hu ece
Altele	Dashcam

Altele	Deep-pile amg logo floor mats
Altele	Design seat belts
Altele	Different VIN with model year
Altele	Digital led headlamps, right-side traffic
Altele	Digital radio standard dab (digi. audio broadc.)
Altele	Displacement 4.0 liter
Altele	Distronic plus transverse support (dtr+q)
Altele	Driver and front passenger luxury head restraint
Altele	Driving assistant package Plus
Altele	Dynamic seats left and right
Altele	eCall emergency call system
Altele	Electric active roll stabilization (ears)
Altele	Electric backrest adjustment and head restraints
Altele	Electric roller blind for rear window
Altele	Electric roller sun blind in left and right rear door
Altele	Embroidery in rear shelf
Altele	Emergency corridor with driving over lane marking
Altele	Emergency stop assistant with hands-off lane change
Altele	Engine noise reduction via speakers (EOC)
Altele	Euro 6 technology coc document – without motor vehicle registration certificate, part 2
Altele	EUROPE
Altele	Exclusive package
Altele	Exhaust treatment, Euro 6 technology
Altele	Extended restart in stop-and-go traffic
Altele	External noise sound generator for hybrids and EV
Altele	Fingerprint scanner
Altele	Fit and Healthy package – front
Altele	Front comfort heating package
Altele	Front comfort seat heating
Altele	Front heated rests
Altele	Front Memory Package
Altele	Front passenger seat with weight sensor
Altele	Front wireless telephone charging
Altele	Fuel tank packages for euro-6d standard
Altele	Glas dunkel getönt
Altele	Hard drive navigation
Altele	Head-up display with augmented reality
Altele	Heated steering wheel
Altele	Heated washer fluid reservoir
Altele	Hotend technology, Type II-A

Altele	Hu country set for ece (ntg7/ntg 20x)
Altele	Hybrid vehicle (plug-in, PHEV)
Altele	Changeover of mode 2 charging cable to generation 5.1
Altele	Charging cable mode 3 (type 2, 3x16a, 11 kw) 5m
Altele	Charging cable schuko cee 7/7 (type e/f) 4m/5m
Altele	Identification label under windshield
Altele	Illuminated door sill with exchangeable cover
Altele	Ir-active glazing
Altele	i-Size marking (ISOFIX successor)
Altele	Keyless Go
Altele	Keyless rental
Altele	KEYLESS-GO
Altele	Language of instrument cluster/HU – Romanian
Altele	Left front axle half
Altele	LEFT-HAND DRIVE
Altele	Live Traffic capability
Altele	Load compartment/trunk package
Altele	Logo projection via mirror
Altele	Long sedan
Altele	MAGIC VISION CONTROL incl. heated windshield washer system
Altele	Manufaktur
Altele	Manufaktur door sill
Altele	Manufaktur equipment – White/yellow
Altele	Manufaktur two-color steering wheel
Altele	Manufaktur/designo package 1
Altele	MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD
Altele	Mbox entertainment incl. video streaming
Altele	MBUX Navigation Premium
Altele	Memory feature in rear
Altele	Memory package (driver's seat, steering column and mirrors)
Altele	Mercedes-benz connect – ev functions
Altele	Mercedes-benz connect – services for navigation
Altele	Mode 2 cable sleeve, household
Altele	Mode 3 cable sleeve
Altele	Model series 223
Altele	Multi-year free map updates
Altele	Nappa leather AMG steering wheel
Altele	Noise regulations as per ECE R51-03
Altele	Obsidian black – metallic finish
Altele	OLED central display

Altele	Operating instructions and service booklet-romanian
Altele	Package – multimedia/digital content
Altele	Parking Package High
Altele	Parking Pilot
Altele	Pedestrian protection – Active hood
Altele	Plant control code
Altele	Plant-internal shipment channel control to CMC
Altele	Power closing
Altele	Power locking
Altele	Preinstallation for retrofitting navigation system
Altele	Pre-installation of digital radio standard dab
Altele	Premium ambiance illumination
Altele	Premium sound system
Altele	PRE-SAFE® Impulse Side
Altele	Product protection – Part protection
Altele	Projection function via headlamps – animation
Altele	Projection function via headlamps – lines
Altele	Projection function via headlamps – symbols
Altele	Radiator shutter
Altele	Ramses communication module (5g)
Altele	Rating, country group EURO-NCAP
Altele	Rear air conditioner
Altele	Rear axle
Altele	Rear axle steering
Altele	Rear comfort seat heating
Altele	Rear heated rests
Altele	Rear seat belt status indicator
Altele	Rear seat climate control
Altele	Rear Seat Entertainment System Plus
Altele	Reinforced automatic transmission
Altele	Remote boot lid closing
Altele	Remote boot-lid closing
Altele	Right front axle half
Altele	Road noise cancellation via speakers (rnc)
Altele	Road sign recognition system
Altele	Romania
Altele	Route-based speed adaptation
Altele	Sales control code for code 475 request
Altele	Seat belt extender in rear passenger compartment
Altele	Sensor system and siren for anti-theft alarm system

Altele	Sensor system for trunk lid opening/closing
Altele	Separate boot lid lock
Altele	Services for remote access premium
Altele	Sidebags in rear
Altele	Single-phase low ac charging function (3.2 kw-3.8 kw)
Altele	Smartphone integration package
Altele	Sound personalisation
Altele	Standard anti-theft alarm system (ATA)
Altele	Summer tyres
Altele	Sun protection package
Altele	Sun visor with additional function
Altele	THERMOTRONIC automatic climate control
Altele	Through-loading feature over armrest in rear passenger compartment
Altele	Tire pressure monitor (TPM)
Altele	Tirefit
Altele	Touchscreen in rear
Altele	Track Pace
Altele	Trim elements - Fineline anthracite open-grained wood (2B95)
Altele	URBAN GUARD vehicle protection Plus
Altele	USB package
Altele	V8 spark ignition engine M177 - AMG
Altele	Vehicle production location Sindelfingen
Altele	Vehicle socket xev combo 2/type 2
Altele	Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive
Altele	W1K6G8CB2RA250578
Altele	Wheel size 21" mixed tires variant 1 (AMG)
Altele	Widescreen cockpit
Altele	WIPPS countries WEU+COC
Altele	Wireless telephone charging in rear passenger compartment
Altele	Yom 23/1
Altele	Yom x3/1

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul [Car-recalls.eu](https://car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	29. 06. 2025	Mai multe informații
engine / fire	14. 12. 2024	Mai multe informații
electronic / fire	21. 04. 2024	Mai multe informații
accident / fire	08. 10. 2023	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la culoarea vehiculului înmatriculat de producătorul vehiculului sau în timpul primei înmatriculări a vehiculului.

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	07. 11. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/5	Fotografii
Data plasării anunțului	15. 12. 2023
Kilometraj parcurs indicat în anunț	60 km





Record 2/5	Fotografii
Data plasării anunțului	05. 01. 2024
Kilometraj parcurs indicat în anunț	60 km





Record 3/5	Fotografii
Data plasării anunțului	04. 02. 2024
Kilometraj parcurs indicat în anunț	60 km





Record 4/5	Fotografii
Data plasării anunțului	04. 02. 2024
Kilometraj parcurs indicat în anunț	60 km







Record 5/5

Fotografii

Data plasării anunțului

14. 10. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

27 800 km



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.