

## Car History Report

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Report ID:                  | 8133352072            |
| Data achiziției raportului: | 03. 11. 2025 21:34:39 |
| Valabil până la:            | 03. 12. 2025 23:59:59 |

## 1. Datele de bază ale vehiculului

## VIN

W1KMJ6CB8RF031012

✓ cifra de verificare este în regulă

## Marca

MERCEDES-BENZ

## Model

CLE

## Tipul caroseriei

coupé

## Tipul vehiculului

passenger

## Combustibil

benzină

## Performanță

330 kW

## Capacitatea motorului

2999 ccm

## Data fabricației

2024



Mercedes-Benz

## 2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.


## Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



### 3. Prezentare generală a istoriei

|      | Data                                      | Starea odometrului | Țara   | Descriere           |
|------|---|--------------------|--|---------------------|
| 2024 | 2024                                      | 0 km               |  | Vehicul fabricat    |
|      | Data fabricației: 2024                    |                    |  |                     |
|      | Fabricat pentru piața: Nu este disponibil |                    |  |                     |
|      | Postul de conducere: Nu este disponibil   |                    |  |                     |
| 2025 | 10/2025                                   | 6 500 km           |  Germania | Datelor odometrului |

### 4. Verificarea daunelor

#### Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

**Avertisment:** Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

### 5. Controlul furturilor

#### Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.









Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa

La zi: 03. 11. 2025

 Cebia - Poliție

NF - nu este înregistrat drept furat

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  Olanda – Poliție                                 | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Slovacia – Poliție                               | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Ungaria – Poliție                                | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  România – Poliție                                | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Slovenia – Poliție                               | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Ucraina – Poliție                                | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Baze de date private*                            | NF – nu este înregistrat drept furat |

\* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

## 6. Verificare utilizare

### Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

## 7. Verificarea finanțării

### Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Țara  | La zi: 03. 11. 2025      |
| Cehia | NF – nu este înregistrat |

## 8. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

### vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul [Car-recalls.eu](http://Car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

## 9. Verificarea culorii vehiculului

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la culoarea vehiculului înmatriculat de producătorul vehiculului sau în timpul primei înmatriculări a vehiculului.

## 10. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

| Informații despre efectuarea marcajului geamurilor |  | 03. 11. 2025 |
|--|--|--------------|
| Marcajul geamurilor                                |  | NU           |

## 11. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.