# Car History Report

| | |
|---|---|
| Report ID: | 3572342180 |
| Data achiziției raportului: | 18. 11. 2025 16:30:07 |
| Valabil până la: | 18. 12. 2025 23:59:59 |

## 1. Datele de bază ale vehiculului

Mercedes-Benz

**VIN**
WDD2053661F834104

**Marca**
MERCEDES-BENZ

**Model**
C

**Tipul vehiculului**
passenger

**Combustibil**
benzină

**Performanţă**
245 kW

**Capacitatea motorului**
2996 ccm

**Data fabricației**
2019

## 2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

**Recomandare:**

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă **recomandăm** să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



## 3. Prezentare generală a istoriei

| | Data | Starea odometrului | Țara | Descriere |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 | 0 km | | Vehicul fabricat |
| | Data fabricației: | 2019 | | |
| | Fabricat pentru piața: | Germania | | |
| | Postul de conducere: | partea stângă | | |
| | 11/2019 | 8 500 km | | Datelor odometrului |
| 2020 | 12/2020 | 14 000 km | | Datelor odometrului |
| 2022 | 01/2022 | 18 500 km | | Datelor odometrului |
| 2023 | 02/2023 | 23 000 km | | Datelor odometrului |
| 2024 | 02/2024 | 26 500 km | România | Datelor odometrului |
| 2025 | 03/2025 | 43 000 km | România | Datelor odometrului |
| | 10/2025 | 47 000 km | România | Datelor odometrului |

## 4. Verificarea daunelor

### Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

## 5. Controlul furturilor

### Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

| Sursa | La zi: 18. 11. 2025 |
|---|---|
| Olanda – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Cehia – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Slovacia – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Ungaria – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| România – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Slovenia – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Ucraina – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Canada – Poliție | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare | NF – nu este înregistrat drept furat |
| Baze de date private* | NF – nu este înregistrat drept furat |

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

## 6. Verificare utilizare

### Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

## 7. Verificarea finanțării

### Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacp vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

| Țara | La zi: 18. 11. 2025 |
|---|---|
| Cehia | NF – nu este înregistrat |

## 8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

| Identificarea vehiculului | |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Model | C 400 4MATIC Coupé |
| Data primei înmatriculări | 01.11.2018 |
| Data de începere a garanției | 01.11.2018 |
| Directivele UE | e1*2001/116*0431*49 |
| Combustibil | GASOLINE |
| Țara | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| ISO numele țării | Germany |
| Transmisie | AUT |
| Cod de control | LHD |

| Lista elementelor echipamentului vehiculului | |
|---|---|
| Altele | 360° camera |
| Altele | 9-speed automatic transmission |
| Altele | Active Lane Change Assist |
| Altele | Active Parking Assist |
| Altele | Adaptive brake light, flashing |
| Altele | Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS) |
| Altele | Aerial for GPS |
| Altele | Air-conditioning system |
| Altele | All-digital instrument display |
| Altele | Alternative refrigerant |
| Altele | Ambient lighting |
| Altele | Amg double-spoke wheels 18" "mixed tires" |
| Altele | AMG styling – Front spoiler, side skirts |
| Altele | Android Auto smartphone integration |
| Altele | Anti-Theft Protection package |
| Altele | Apple Carplay smartphone integration |

| | |
|---|---|
| Altele | Assistance system steering wheel control changeover |
| Altele | Automatic air conditioning (THERMATIC) |
| Altele | Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors |
| Altele | Automatic high beam control plus (ihc+) |
| Altele | Automatic speed control |
| Altele | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Altele | AVANTGARDE/standard suspension |
| Altele | Belt feeder |
| Altele | Central display size M |
| Altele | COMAND APS NTG5/NTG5.5 |
| Altele | Control code for 25,000 km service interval |
| Altele | Control code for conversion to wltp with rde |
| Altele | Control code for Sales |
| Altele | Coupe |
| Altele | Deletion of model plate on boot lid |
| Altele | Displacement 3.0 liter |
| Altele | Distronic plus transverse support (dtr+q) |
| Altele | Drive program selection switch (AGILITY SELECT) |
| Altele | Driving package |
| Altele | Dynamic LED headlamps, right-hand traffic |
| Altele | eCall emergency call system |
| Altele | Electrically folding exterior mirrors |
| Altele | Engine uprated |
| Altele | Engines with turbocharger with charge air cooling |
| Altele | Euro 6 technology coc document – with motor vehicle registration certificate, part 2 |
| Altele | Exhaust treatment, Euro 6 technology |
| Altele | Exit warning assistant |
| Altele | Extended restart in stop-and-go traffic |
| Altele | Exterior amg line / exterior amg sport package |
| Altele | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| Altele | Floor mats – AMG |
| Altele | Front passenger seat with weight sensor |
| Altele | Front visual display (head-up display) |
| Altele | Fuel tank with large capacity – Volume 1 |
| Altele | Gasoline particulate filter |
| Altele | Gasoline particulate filter (OPF) with sensor system |
| Altele | GERMANY |
| Altele | GPS aerial |
| Altele | Head unit for europe/cis states/mongolia |
| Altele | Headliner, black fabric |

| | |
|---|---|
| Altele | Heated steering wheel |
| Altele | Heated windscreen washer system |
| Altele | HERMES communications module LTE |
| Altele | Illuminated door sill |
| Altele | Interior amg line / interior amg sport package |
| Altele | Interior lighting package |
| Altele | i-Size marking (ISOFIX successor) |
| Altele | Keyless Go |
| Altele | KEYLESS-GO |
| Altele | KEYLESS-GO package |
| Altele | KEYLESS-Start |
| Altele | Kneebag |
| Altele | Language of instrument cluster/HU - German |
| Altele | LEATHER |
| Altele | Left front axle half |
| Altele | LEFT-HAND DRIVE |
| Altele | Live Traffic capability |
| Altele | Lumbar support adjustment |
| Altele | MB-MOBILO WITH DSB AND GGD |
| Altele | Memory package (driver's seat, steering column and mirrors) |
| Altele | Mercedes-Benz Connect - Service for office and communication |
| Altele | Mercedes-benz connect - services for mercedes me concierge service (hermes) |
| Altele | Mercedes-benz connect - services for navigation |
| Altele | Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES) |
| Altele | Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) |
| Altele | MIRROR PACKAGE |
| Altele | Model badge on trunk lid - Omission |
| Altele | MODEL SERIES 205 |
| Altele | Multi-year free map updates |
| Altele | Noise regulations as per ECE R51-03 |
| Altele | Omission of model plate on boot lid |
| Altele | Operating instructions and service booklet-german |
| Altele | Parking Package High |
| Altele | Parking Pilot |
| Altele | Pedestrian protection - Active hood |
| Altele | Plant control code |
| Altele | Polar white - standard finish |
| Altele | Pre-installation for MB-Link smartphone integration |
| Altele | PRE-SAFE® |
| Altele | Radiator grille in diamond/star look |

| | |
|---|---|
| Altele | rain sensor |
| Altele | Rear axle |
| Altele | Rear seat belt status indicator |
| Altele | Refrigerant compressor with magnetic clutch |
| Altele | Remote boot lid closing |
| Altele | Remote boot-lid closing |
| Altele | Right electrically adjustable driver's seat with memory |
| Altele | Right front axle half |
| Altele | Road sign recognition system |
| Altele | Route-based speed adaptation |
| Altele | run-flat tyres |
| Altele | Safety vest - driver |
| Altele | Sales control code for code 475 request |
| Altele | Seat heaters for driver and front passenger |
| Altele | Sensor system and siren for anti-theft alarm system |
| Altele | Sensor system for trunk lid opening/closing |
| Altele | Smartphone integration package |
| Altele | Software control for unpowered in position "D" |
| Altele | Speed/load index 95Y XL + 97Y XL |
| Altele | Sport steering wheel - leather |
| Altele | Standard anti-theft alarm system (ATA) |
| Altele | Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted |
| Altele | Summer tyres |
| Altele | Sun visor with additional function |
| Altele | Tailpipe trim of exhaust system |
| Altele | Telephone aerial |
| Altele | Telephone antenna |
| Altele | Through-loading feature |
| Altele | Tire pressure monitor (TPM) |
| Altele | Touchpad with rotary pushbutton |
| Altele | Trim elements - gray open-pore oak wood (2b35) |
| Altele | V6 spark-ignition engine M276 |
| Altele | Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive |
| Altele | Wider wheel arch for AMG wheels |
| Altele | Yom x8/1 |

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

## 9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

## Notificări de rechemare găsite

**Notificări de rechemare** este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

| Notificări de rechemare | Data publicării | Detalii |
|---|---|---|
| engine / fire | 15. 01. 2022 | Mai multe informații |
| fire / fuel | 09. 01. 2022 | Mai multe informații |
| engine / EV/Hybrid | 13. 11. 2021 | Mai multe informații |
| accident / bodywork | 31. 05. 2021 | Mai multe informații |
| engine / fire | 22. 05. 2021 | Mai multe informații |
| fire / steering | 13. 02. 2021 | Mai multe informații |
| accident / tyres | 08. 02. 2021 | Mai multe informații |
| engine / fire | 13. 10. 2020 | Mai multe informații |
| brakes / electronic | 29. 08. 2020 | Mai multe informații |
| accident / brakes | 30. 06. 2020 | Mai multe informații |
| engine / fire | 25. 07. 2019 | Mai multe informații |

## 10. Verificarea culorii vehiculului

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la culoarea vehiculului înmatriculat de producătorul vehiculului sau în timpul primei înmatriculări a vehiculului.

## 11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a dății de înregistrare.

| Informații despre efectuarea marcajului geamurilor | 18. 11. 2025 |
|---|---|
| Marcajul geamurilor | NU |

## 12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.