



## Mercedes-Benz GT 63 S AMG

WDD2906891A007450

Benzină

2019

Generat pe 18.11.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

## Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 295 g/km.

## Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 108.106 km.

## Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36


## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

## Fotografii

Am găsit 11 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

11.2021



## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



### Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

#### Iată ce am verificat:



##### Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi



##### Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de

transport



##### Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de

închiriat



##### Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție



##### Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul

demonstrativ



##### Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost

folosit pentru lecții de șofat

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



### Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

#### Iată ce am verificat:



##### Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



##### A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovenia  Slovacia  Cehia  Ungaria  Italia  Canada


## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



### Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 108.106 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrului

|         |           |
|---------|-----------|
| 01.2019 | 12 km     |
| 12.2019 | 20.502 km |
| 05.2020 | 41.233 km |
| 10.2020 | 46.629 km |
| 03.2021 | 55.825 km |
| 11.2021 | 68.950 km |

#### Înregistrările odometrului

|         |            |
|---------|------------|
| 03.2022 | 73.667 km  |
| 10.2022 | 86.527 km  |
| 02.2023 | 91.059 km  |
| 04.2024 | 104.413 km |
| 01.2025 | 107.640 km |
| 05.2025 | 108.106 km |

#### Obiceiuri de condus

|                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| 01.2019 - 05.2020 | Condus intensiv | 2545 km/lună |
| 05.2020 - 10.2020 | Condus normal   | 1058 km/lună |
| 10.2020 - 11.2021 | Condus intensiv | 1691 km/lună |
| 11.2021 - 03.2022 | Condus normal   | 1179 km/lună |
| 03.2022 - 10.2022 | Condus intensiv | 1804 km/lună |

#### Obiceiuri de condus

|                   |                |             |
|-------------------|----------------|-------------|
| 10.2022 - 04.2024 | Condus normal  | 979 km/lună |
| 04.2024 - 05.2025 | Condus limitat | 280 km/lună |

## Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

**✓ Vești bune**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal

**✓=** A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 10.2022 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 01.2027

**↺↻** A fost casat? **✓** Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

**✓** Asigurare **✓ Asigurat** Înregistrare găsită pe 11.2025 **România** Asigurare valabilă de la 12.2024 până la 12.2025

## Program de întreținere

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

- i** **Sumar**
- Ultima revizie programată a avut loc acum 8.106 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
  - Următoarea revizie ar trebui să fie efectuată în 11.894 km

### Revizia următoare la 120.000 km

- 🕒** **Timp aprox. de service 72 min.** Bușon baie ulei motor (Înlocuire) Filtru ulei de motor (Înlocuire)
- Filtru cabină, mirosuri (dacă este echipat) (Înlocuire) Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)
- Test eficiență frânare (Efectuare) +25 verificări de efectuat
- 🕒** **Timp aprox. de service 6 min.** Cârlig remorcare (Verificare/raportare) Cârlig remorcare (Lubrifiere)

### Revizie trecută la 100.000 km

- 🕒** **Timp aprox. de service 78 min.** Bușon baie ulei motor (Înlocuire) Filtru ulei de motor (Înlocuire)
- Roți purtate (Permutare) Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire) +39 verificări efectuate
- 🕒** **Timp aprox. de service 6 min.** Filtru cabină, polen (dacă este echipat) (Înlocuire)
- 🕒** **Timp aprox. de service 30 min.** Ulei diferențial spate (Golire/umplere) Filtru de aer (Înlocuire)
- 🕒** **Timp aprox. de service 12 min.** Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere)
- 🕒** **Timp aprox. de service 72 min.** Lichid de cutie de viteze automată (ATF) (Scurgere/reumplere)
- Lichid de cutie de viteze automată (ATF) (Înlocuire)

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

**✓ Vești bune**  
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



### Vești bune

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

## Valoare de piață

Am verificat cu cât s-au vândut de curând vehicule similare și am calculat un preț mediu pentru acest model și an de producție.



### Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 603.815 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 477.642 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz GT 63 S AMG 2019

Am analizat prețurile recente pentru acest model și an de producție, pe baza vânzărilor din țara ta din ultimele 6 luni. Acest lucru îți poate oferi o idee despre prețul la care se vând vehicule similare, ceea ce te va ajuta să iei o decizie mai bine informată. Reține că prețurile pot varia în funcție de starea în care se află vehiculul, kilometraj și caracteristici.

Cel mai mic preț

429.878 RON

Prețul mediu

477.642 RON

Cel mai mare preț

525.406 RON

# Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

Emisiile de CO<sub>2</sub> ale vehiculului tău **295 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



### Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Mercedes-Benz**



Model  
**GT 63 S AMG**



Descriere  
**AMG**



Variantă  
**GT 63 AMG**



Tip caroserie  
**Break**



An de fabricație  
**2019**



An model  
**2019**



Capacitate cilindrică  
**4 l**



Putere motor  
**470 kW (630 cp / 639 PS)**



Tip combustibil  
**Benzină**



Cutie de viteze  
**Automată**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală (AWD)**



Culoare  
**Gri**



Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**



Nr. locuri  
**4**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

**01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION**

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

**02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION**

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

**08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)**

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

**14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE**

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

**15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION**

Preinstalare pentru integrarea smartphone-ului

**17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION**

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

**229L GERMANY**

Vehicul fabricat pentru Germania

**235 ACTIVE PARKING ASSIST**

Sistem activ de asistență la parcare

**249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS**

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

**256 TRACK PACE**

Urmăriți ritmul

**266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)**

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

**02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET- GERMAN**

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

**063 ALTERNATIVE 12 V LIBB SUPPLIER**

Oferă o sursă de alimentare alternativă de 12 volți pentru vehicul

**09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)**

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

**14V SPEED/LOAD INDEX 103Y XL + 105Y XL**

Indice de viteză/încărcare 103Y XL + 105Y XL

**16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION**

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

**201 REAR AXLE STEERING**

Direcția axului spate

**233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)**

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

**23P DRIVING PACKAGE**

Pachet de conducere inclus

**255B MB-MOBILLO WITH DSB AND GGD**

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

**260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION**

Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

**270 GPS AERIAL**

Antenă GPS inclusă



**274 TELEPHONE ANTENNA**

✦✦ Antenă telefonică prezentă

**293 SIDEBAGS IN REAR**

✦✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

**2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT**

✦✦ Folosește un agent frigorific alternativ

**332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN**

✦✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

**362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE**

✦✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

**3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA**

✦✦ Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Stările CSI/Mongolia

**414 ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION**

✦✦ Acoperiș electric din sticlă

**463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)**

✦✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

**466 ACTIVE ENGINE MOUNT**

✦✦ Suport activ pentru motor

**475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)**

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

**500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS**

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

**501 360° CAMERA**

✦✦ Sistem de camere la 360 de grade

**513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM**

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

**51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP**

✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

**275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)**

✦✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

**294 KNEEBAG**

✦✦ Protecție pentru genunchi inclusă

**2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY**

✦✦ Fabricat în Republica Federală Germania

**351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM**

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

**367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION**

✦✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

**401 CLIMATISED FRONT SEATS**

✦✦ Scaune față cu funcție de climatizare

**421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**

✦✦ Transmisie automată cu nouă trepte

**464 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M**

✦✦ Afișajul blocului de instrumente M

**467 ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL**

✦✦ Diferențial cu blocare electronică

**489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION**

✦✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

**500A EXCLUSIVE LEATHER**

✦✦ Piele exclusivistă neagră și antracit

**502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES**

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

**518A EXCLUSIVE LEATHER - GRAY**

✦✦ Scaune exclusive din piele gri

**531 COMAND APS NTG5/NTG5.5**

✦✦ Sistem de navigație Comand APS



**537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)**

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

**551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)**

✦ Sistem de alarmă antifurt standard

**580 AIR-CONDITIONING SYSTEM**

✦ Sistem de aer condiționat echipat

**598 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR SYSTEM**

✦ Filtrează particulele din eșapamentul benzinei cu un sistem de senzori

**628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)**

✦ Controlul automat al luminilor de drum

**6P5 CONTROL CODE FOR SALES**

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

**79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB**

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

**811 HIGH END SOUND SYSTEM**

✦ Sistem audio high-end

**840 GLAS DUNKEL GETÖNT**

✦ Geam colorat închis

**872 LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING**

✦ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

**882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM**

✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

**890 AUTOMATIC REAR-END DOOR**

✦ Ușă automată în partea din spate

**546 AUTOMATIC SPEED CONTROL**

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

**555 AMG-PERFORMANCE SEAT**

✦ Scaun de performanță AMG

**588 LOGO PROJECTION VIA LONGITUDINAL MEMBER**

✦ Proiecția logo-ului prin elementul longitudinal

**61U BLACK MICROFIBER HEADLINER**

✦ Tapițerie din microfibră neagră

**642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC**

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

**70B SAFETY VEST - DRIVER**

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

**809 YOM X8/1**

✦ Anul de fabricație X8/1

**831U GRAPHITE GRAY - METALLIC FINISH**

✦ Gri grafit - finisaj metalic

**871 HANDS-FREE ACCESS**

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

**875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM**

✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

**889 KEYLESS-GO**

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

**891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION**

✦ Iluminare ambientală premium

## 896 VEHICLE ACCESS AND AUTHORIZATION VIA SMARTPHONE

- ✦ Accesul și autorizarea vehiculelor prin intermediul smartphone-ului

## 8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

- ✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

## 8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

- ✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

## 927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

- ✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

## 97B ENGINE NOISE REDUCTION VIA SPEAKERS (EOC)

- ✦ Reducerea zgomotului motorului prin difuzoare (EOC)

## 99B ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

- ✦ Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

## B26 AMG AERODYNAMICS PACKAGE

- ✦ Pachet aerodinamic AMG pentru performanțe îmbunătățite

## B51 TIREFIT

- ✦ Echipat cu sistemul Tirefit

## E74 FILM APPLICATIONS

- ✦ Aplicații de film pe vehicul

## FX SPECIAL VERSION

- ✦ Versiune specială

## H77 TRIM ELEMENTS - MATT CARBON

- ✦ Elemente decorative din carbon mat

## J81 PLANT CONTROL CODE

- ✦ Codul de control al instalației emis de producător

## 899 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA

- ✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

## 8U7 REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

- ✦ Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

## 915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

- ✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

## 969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

- ✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

## 998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

- ✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

## B07 AMG - CERAMIC BRAKE SYSTEM

- ✦ Sistem de frânare AMG Ceramic

## B28 CARBON OUTSIDE MIRRORS

- ✦ Oglinzi exterioare realizate din fibră de carbon pentru un aspect sportiv și o greutate mai redusă

## B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

- ✦ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

## F290 MODEL SERIES 290

- ✦ Model seria 290

## GA AUTOMATIC TRANSMISSION

- ✦ Echipat cu transmisie automată

## HA REAR AXLE

- ✦ Configurația punții spate

## K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

- ✦ Codul programului intervalului de service

**K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"**

Control software pentru nealimentat în poziția D

**K32 ACTIVE LANE CHANGE ASSIST**

Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

**K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION**

Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

**L6G MICROFIBER AMG STEERING WHEEL**

Volan AMG din microfibră

**M014 ENGINE UPRATED**

Specificații îmbunătățite ale motorului

**M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER**

Cilindree 4.0 litri

**N1C PLANT CONTROL CODE**

Codul de control al instalației

**N42 PLANT CONTROL CODE**

Denumirea codului de control al plantelor

**P17 KEYLESS-GO PACKAGE**

Pachet Keyless-go inclus

**P21 AIR QUALITY PACKAGE**

Pachet de calitate a aerului inclus

**P49 MIRROR PACKAGE**

Specificații pentru pachetul de oglinzi

**P60 AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE**

Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

**PZO CONTROL CODE FOR SALES**

Cod de control utilizat pentru vânzări

**RWF AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 21" "MIXED TIRES"**

Jante AMG cu spițe duble de 21 inch cu anvelope mixte

**K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03**

Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

**K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC**

Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

**L LEFT-HAND DRIVE**

Configurație cu volan pe mâna stângă

**M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE**

Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

**M177 V8 SPARK IGNITION ENGINE M177 - AMG**

Motor V8 cu aprindere prin scânteie M177 - AMG

**N18 PLANT CONTROL CODE**

Codul de control al plantelor

**N2T EXHAUST GAS/RANGE TEST IN PLANT 67**

Testarea gazelor de eșapament și a gamei efectuate în timpul fabricației la Uzina 67

**N5A PLANT CONTROL CODE**

Denumirea codului de control al plantelor

**P19 SPECIAL MODEL "EDITION 1"**

Model ediție specială cunoscut sub numele de "Edition 1" cu caracteristici și elemente de design distinctive

**P44 PARKING PACKAGE**

Pachet de asistență la parcare

**P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE**

Pachet de protecție antifurt

**P71 AMG DYNAMIC PLUS PACKAGE**

Pachet AMG Dynamic Plus

**R01 SUMMER TYRES**

Anvelope de vară echipate

**U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR**

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

- U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate
- U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

✦ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor
- U78

SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

✦ Sistem de evacuare comutabil
- U98

LITHIUM-ION STARTER BATTERY (LISB)

✦ Baterie de pornire litiu-ion (LISB)
- VL

LEFT FRONT AXLE HALF

✦ Ansamblul punții față stânga
- Y06

SEAT BELT IN YELLOW

✦ Centura de siguranță în galben

- U25

ILLUMINATED DOOR SILL

✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare
- U66

FLOOR MATS - SPECIAL MODEL

✦ Covorașe speciale concepute pentru acest model specific
- U88

AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

✦ Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)
- U99

STATIC CARBON AMG REAR SPOILER

✦ Dispune de un spoiler spate AMG static din carbon pentru o aerodinamică îmbunătățită și un aspect sportiv.
- VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

✦ Ansamblul punții dreapta față

## Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●

01.2019

🌐

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

●

10.2020

🌐

Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

●

10.2020

🇷🇴

România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

●

11.2021

🇷🇴

România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2022  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2024  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 30.12.2024      Până la: 29.12.2025



+36

Surse de date  
Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

# Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

## Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

## Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

## Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

## Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul