



VOLKSWAGEN T6.1

WV2ZZZ7HZMH078901

Diesel

2020



Generat pe 06.11.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 225 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 67.898 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**



România



Slovacia



Italia



Slovenia



Ungaria



Cehia



Canada



Danemarca


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 67.898 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 142.642 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

- Condus limitat** < 600 km/lună 35% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.
- Condus normal** 600 - 1500 km/lună 46% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.
- Condus intensiv** > 1500 km/lună 19% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.
- Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

01.2020	12 km
03.2021	30 km
11.2021	4.619 km
03.2023	24.270 km
03.2024	53.220 km

Înregistrările odometrului

06.2024	54.423 km
02.2025	61.790 km
04.2025	67.898 km

Obiceiuri de condus

01.2020 - 11.2021	Condus limitat	206 km/lună
11.2021 - 03.2023	Condus normal	1215 km/lună
03.2023 - 03.2024	Condus intensiv	2373 km/lună
03.2024 - 04.2025	Condus normal	1111 km/lună

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

○=

Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 06.2024

🇷🇴

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2026
- ↺↻

Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat
- ✓

Asigurare

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 11.2025

Asigurare valabilă de la 06.2025 până la 06.2026

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

- ⚠

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

- i

Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale



Daune frontale:

Față / Parbriz

Daune pe partea dreaptă:

Spate stânga / Bară de protecție

04.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Față Spate

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Sticlă



Daune frontale:

Față / Parbriz

03.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

-
- Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

-
- Sumar

 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 202.903 RON
 - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru VOLKSWAGEN T6.1 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



Emisii


Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

-
- Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător VOLKSWAGEN		Model T6.1		Tip caroserie Dubă
	An de fabricație 2020		An model 2021		Capacitate cilindrică 2 l
	Putere motor 150 kW (201 cp / 204 PS)		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Culoare Albastru		Nr. uși 4
	Amplasarea volanului Volan pe stânga		Nr. cilindri 4		Piața de destinație a modelului EU

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0E1 SHORT WHEELBASE Ampatament scurt	0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel
0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE Secvența de fabricație respectată ca standard	0JF WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 6 Categoria de greutate a axei față 6
0TC FLOOR MATS IN FRONT Covorașe față	0WS GROSS VEHICLE WEIGHT RATING Greutatea brută a vehiculului
0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN Kitul de informații este furnizat în limba română.	0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES Zone climatice standard configurate
0YC WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST Interval de greutate 3 control al instalației	1AS ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) Controlul electronic al stabilității (ESC)
1D2 TRAILER HITCH, REMOVABLE AND LOCKABLE Suport de remorcă detașabil și blocabil	1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1
1G8 BREAKDOWN KIT Kit de avarie inclus	1HZ LABELS WITHOUT COUNTRY GROUP Etichete de grup de țări omise

1L0 STANDARD AIR CLEANER

✦ Filtru de aer standard inclus

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Seturi de jante aliaj incluse

1S2 TOOL KIT

✦ Set de instrumente

1U3 MULTI-FUNCTION TABLE

✦ Caracteristică: Masă multifuncțională

1Y0 WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK

✦ Nu este inclusă blocarea diferențialului

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2FD WOODEN MULTIFUNCTION STEERING WHEEL FOR TIPTRONIC

✦ Volan multifuncțional din lemn proiectat pentru operarea tiptronic

2JG BODY-COLORED BUMPERS

✦ Bare de protecție în culoarea caroseriei

2N4 SPECIAL ANTI-DRUM MEASURES IN CAB AND PASSENGER COMPARTMENT

✦ Măsuri speciale împotriva furtunilor în cabină și în compartimentul pasagerilor

2QE NAMEPLATE SET MULTIVAN

✦ Denumirea modelului stabilită ca Multivan

3B3 CHILD SEAT ANCHOR

✦ Ancorarea scaunului pentru copii

3JA WITHOUT ROOF INSERT IN LOAD AND PASSENGER COMPARTMENT

✦ Fără inserție pentru acoperiș în compartimentul de încărcare și în cel pentru pasageri

3LQ DOOR TRIM PANEL

✦ Interior: Panou tapițerie ușă

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Șuruburi standard pentru roți

1T0 WITHOUT FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

✦ Fără trusă de prim ajutor și triunghi de avertizare

1W0 WITHOUT REFRIGERATOR/GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦ Nu are un sistem de răcire a frigiderului/spațiului portbagaj.

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2E4 17-INCH CHASSIS

✦ Șasiu de 17 inchi pentru stabilitate și durabilitate

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

✦ Fără "Drive Select"

2MH SUSPENSION/SHOCK ABSORPTION, LOWERED

✦ Suspensie coborâtă/absorbție șocuri

2Q0 WITHOUT MODULAR SEAT MOUNTING

✦ Nu este inclusă montarea scaunului modular

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3QN 3-POINT SEAT BELT IN FRONT WITH ELECTRIC SEAT BELT PRETENSIONER

✦ Centură de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator electric

3R0 STANDARD ROOF

Model standard de acoperiș inclus

3S4 PREPARATION FOR ROOF LOAD RACK

Pregătirea pentru suportul de încărcare de pe acoperiș

3TF COMFORT SEAT IN FRONT, LEFT

Scaun confort disponibil pe partea stângă față

3VX 3-SEATER BENCH WITH STORAGE

COMPARTMENT,MOVABLE AND RECLINING SEAT MECHANISM

Bancă cu 3 locuri, cu mecanism de scaun mobil și rabatabil

3WA WITHOUT BENCH

Nu este inclusă nicio bancă

40R ALLOY WHEELS 8J X 18

Vehiculul este echipat cu jante din aliaj de 18 inch cu o lățime de 8 inch.

4C2 2 SWIVEL SEATS W/ LONGITUDINAL ADJUSTM. ON RAIL SYSTEM

Două scaune pivotante cu reglare longitudinală pe sistemul de șine

4FN SLIDING WINDOW PASSENGER COMPARTMENT, LEFT

Fereastră glisantă pe compartimentul pasagerului, partea stângă

4H5 POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

Sistem de blocare a siguranței copiilor cu acționare electrică

4JH FIXED SIDE WINDOW IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT, RIGHT

Geam lateral drept fix în compartimentul de încărcare/pasager

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4S1 ARMRESTS FOR BOTH FRONT SEATS

Ambele scaune din față sunt echipate cu suporturi pentru brațe

4X8 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH HEAD AIRBAG AND OPTIMIZED HEAD IMPACT ELEMENTS (USA)

Acest autovehicul este echipat cu airbaguri laterale în față care includ airbaguri pentru cap și elemente optimizate pentru impactul cu capul pentru protecție suplimentară (SUA).

3RP COMFORT TAILGATE

Sistem Comfort pentru hayon

3SF COMFORT SEAT, FRONT RIGHT

Scaun confort disponibil pe partea dreaptă față

3U4 LUGGAGE COMPARTMENT COVER

Capac inclus pentru compartimentul pentru bagaje

3W7 ACOUSTICS PACKAGE "EXTRA"

Pachet acustic îmbunătățit

3Y7 SUNSHADE

Dispozitiv parasolar prezent

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4GR LAMINATED WINDSHIELD, HEATED

Parbriz laminat care este încălzit

4HS HEATED REAR WINDOW WITH REAR WIPER

Geam spate încălzit cu ștergător spate

4K3 RADIO REMOTE CONTROLLED CENTRAL LOCKING OPERATED FROM INSIDE AND SAFELOCK

Sistem de închidere centralizată cu telecomandă radio și funcție safelock

4N6 DASHBOARD WITH DELETED OPTION

Tablou de bord cu opțiuni de ștergere

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4Y0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT/SAFE BOX

Nu include compartiment de depozitare sau cutie de valori

4Z5 GLOVE COMPARTMENT DOOR WITH LIGHT

✦ Ușa compartimentului pentru mănuși cu lumină

5AB VELOUR NONWOVEN FLOOR COVERING IN CAB

✦ Acoperire de podea nețesută din velur în cabină

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5EW REGISTRATION AS PASSENGER CAR

✦ Înmatriculat ca autoturism

5G0 WITHOUT CURTAINS

✦ Fără perdele

5N6 FOLDING GRAB HANDLES AT ROOF FRAME SOFT FOLD-AWAY

✦ Mânere de prindere pliabile la cadrul acoperișului

5R4 POWER-OPERATED SLIDING DOOR RIGHT

✦ Ușă glisantă acționată electric pe partea dreaptă

5SJ LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Oglină exterioară stânga, convexă

5XI SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, AIRBAG LABEL ON SUN VISOR

✦ Parasolare cu oglindă, iluminate, etichetă airbag pe parasolar

6B3 LASHING RINGS FOR REINFORCED FLOOR COVERING

✦ Echipat cu inele de ancorare pentru acoperirea consolidată a podelei

6FE EXTERIOR MIRROR HOUSINGS PAINTED

✦ Carcasele oglinzilor exterioare vopsite

51B WITH ADHESIVE FILM (TYPE 1)

✦ Film adeziv (tip 1) inclus

5BG TOUGH CARPET FLOOR COVERING IN PASSENGER COMPARTMENT

✦ Podele: Covor dur în compartimentul pasagerilor

5CJ ROOF TRIM FOR COMFORT HEADLINER IN CAB AND 2-PIECE IN PASSENGER COMPARTMENT

✦ Tapițerie de acoperiș proiectată pentru o căptușeală confortabilă

5DT SIDE PANEL TRIM WITH LEATHER AREA IN PASSENGER COMPARTMENT

✦ Tapițerie panou lateral compartiment pasager cu zonă din piele

5FA WITHOUT ADDITIONAL STORAGE COMPARTMENTS IN CAB

✦ Nu există compartimente de depozitare suplimentare în cabină

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5Q4 POWER-OPERATED SLIDING DOOR LEFT

✦ Ușă glisantă acționată electric pe partea stângă

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Oglină exterioară dreaptă, convexă

5V3 HINGES FOR TAILGATES/TRUNK LID (STANDARD DESIGN)

✦ Balamale standard pentru hayon/capota portbagajului

5ZU HEAD RESTRAINTS

✦ Include rezemători de cap

6CE SIDE WINDOW VENT

✦ Include funcția de aerisire a ferestrei laterale

6K4 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"

✦ Avertizare de coliziune frontală, inclusiv frânare autonomă de urgență, pentru Adaptive Cruise Control High

6KE RADIATOR GRILLE

✦✦ Grila radiatorului inclusă

6N2 MUD FLAP IN FRONT AND REAR

✦✦ Sunt incluse apărători de noroi față și spate

6X4 ENTRY HANDLE ON A PILLAR ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE

✦✦ Mâner de intrare prevăzut pe partea șoferului și a pasagerului din față

7AL ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION

✦✦ Sistem de alarmă antifurt cu monitorizare interioară, claxon de rezervă și protecție la remorcare.

7K3 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, FREQUENCY 433 MHZ HIGH

✦✦ Sistem de monitorizare directă a presiunii în anvelope cu frecvență înaltă de 433 MHz

7P8 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR RIGHT FRONT SEAT

✦✦ Suport lombar reglabil electric pentru scaunul din dreapta față

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

✦✦ Sistem de navigație ridicat instalat

7Y5 LANE CHANGE ASSIST AND LANE KEEPING SYSTEM

✦✦ Asistență la schimbarea benzii de rulare și sistem de menținere a benzii de rulare pentru siguranță sporită

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦✦ Fără a doua baterie furnizată

8IY LED HEADLAMPS WITH LENS

✦✦ Faruri cu LED cu lentile furnizate

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8QJ KEY FOR LOCKING SYSTEM WITH REMOTE CONTROL

✦✦ Cheia sistemului de închidere include telecomanda

6L0 WITHOUT C-RAILS

✦✦ Nu sunt incluse balustrade C

6U2 ADDITIONAL DOOR DUST SEAL OUTSIDE AND FURTHER DUST PROTECTION MEASURES

✦✦ Este prevăzut cu garnituri suplimentare de etanșare a ușii la exterior și măsuri suplimentare pentru protecția împotriva prafului.

6XP EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

✦✦ Oglinzi exterioare cu pliere electrică, reglare electrică și încălzire

7B3 12-VOLT SOCKET(S)

✦✦ Priză(e) de 12 volți

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7TD DECORATIVE INSERTS

✦✦ Inserții decorative adăugate pentru a spori aspectul estetic al vehiculului.

7X5 PARK ASSIST

✦✦ Funcție de asistență la parcare pentru a ajuta la parcare

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

✦✦ Radio Gamma cu panou de operare detașabil instalat

8G1 HIGH-BEAM CONTROL

✦✦ Sistem de control al fasciculului mare inclus

8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

✦✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

8Q3 AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦✦ Reglarea automată a gamei farurilor Dynamic (autoreglare în timpul condusului)

8RL 6 SPEAKERS (PASSIVE)

✦✦ Include 6 difuzoare pasive

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

✦✦ Sistem de lămpi de ceață față și lămpi de colț

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9CU STANDARD INTERIOR LIGHT CONCEPT IN PASSENGER/LOAD COMPARTMENT

✦✦ Concept standard de iluminare interioară în compartimentul pentru pasageri/încărcătură

9H0 WITHOUT ROOF TURN SIGNALS

✦✦ Nu sunt incluse semnalizatoare de direcție pentru acoperiș

9JC SMOKER'S VERSION

✦✦ Versiunea pentru fumători

9LA WITHOUT ROTATING BEACON

✦✦ Nu include baliză rotativă

9N1 STEP ILLUMINATION, SLIDING DOOR(S)

✦✦ Iluminarea treptelor pentru ușa (ușile) glisantă(e)

9P1 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦✦ Avertisment electric pentru centura de siguranță cu contact cu catarama

9WJ POWER SUPPLY/TV SIGNAL FOR CUSTOMIZED INSTALLATION

✦✦ Sursă de alimentare / semnal TV pentru instalare personalizată

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

AF0 WITHOUT STOWAGE COMPARTMENT

✦✦ Nu include compartiment de depozitare

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

8U0 WITHOUT ADDITIONAL INSTRUMENTS FOR DISTANCE MEASUREMENT

✦✦ Nu sunt incluse instrumente suplimentare pentru măsurarea distanței

8Y0 SINGLE-TONE HORN

✦✦ Echipat cu un corn cu un singur ton.

9AH CLIMATRONIC WITH SECOND EVAPORATOR AND SECOND HEATING SYSTEM

✦✦ Sistem Climatronic cu al doilea evaporator și încălzire

9G6 ALTERNATOR 160-250 A

✦✦ Alternator de mare capacitate 160-250 A

9HA WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY

✦✦ Fără afișaj suplimentar de defecțiuni inclus

9KA WITHOUT IDENTIFICATION LIGHTS

✦✦ Nu sunt instalate lumini de identificare

9M5 ELECTRIC AUXILIARY HEATER

✦✦ Încălzitor electric auxiliar echipat

9NA WITHOUT TACHOGRAPH

✦✦ Nu include tahograf

9S0 MULTI-FUNCTION DISPLAY/TRIP COMPUTER ACTIVE INFO DISPLAY "ENTRY"

✦✦ Afișaj multifuncțional/computer de bord Active Info Display Entry

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

A8Z MULTIVAN HIGHLINE

✦✦ Multivan Highline

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

✦✦ Țara de omologare este România.

DN7 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/150 KW (4V) TDI, BIT

COMMON RAIL BASE ENGINE IS T12/T47/T6F/T98

Propulsat de un motor turbo diesel cu 4 cilindri cu o capacitate de 2,0 litri și 150 kW

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

Sistem de alertă pentru șofer instalat

EU1 WITH SOCKET IN FRONT

Soclu frontal inclus

FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FS7 7 SEATS

7 locuri - vehiculul are locuri pentru șapte pasageri

IG1 CURB WEIGHT RANGE 1

Gama de greutate de bordură 1

IM0 FRONT AXLE WEIGHT, STANDARD

Greutate standard pentru puntea față

IS0 WITHOUT INTERFACE FOR EXTERNAL USE

Nu este prevăzută nicio interfață externă

J22 SUSPENSION RANGE 22

Sistem de suspensie cu gama 22

KA1 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 1)

Sistem de cameră video pentru vedere din spate (tip 1)

KK3 REFRIGERANT R1234YF

Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

N3R SEAT TRIM COVERS IN FABRIC WITH JAQUARD DESIGN SEAT INSERT AND SILK NAPA LEATHERBOLSTERS

Huse pentru scaune din țesătură cu inserții cu design Jaquard și suporturi din piele Napa de mătase

E0A NO SPECIAL EDITION

Ediție standard, fără versiune specială

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

Cod radio regional "ECE" Activat

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

Varianta de echipare de bază

G1D 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

Transmisie automată cu 7 trepte proiectată pentru tracțiune integrală

IIO WITHOUT BUILT-IN CUPBOARD

Nu există dulap încorporat

IN0 REAR AXLE WEIGHT, STANDARD

Greutatea standard a punții spate

J1N BATTERY 420 A (75 AH)

Baterie cu capacitate de 420 A (75 AH)

K4H CLOSED BODY

Corp închis

KJ1 WITH SIDE-WIND COMPENSATION

Dispune de compensare a vântului lateral pentru o manevrabilitate îmbunătățită în condiții de vânt

L0L LEFT-HAND DRIVE

Configurație unitate cu mâna stângă

NF0 WITHOUT AWNING

Nu este inclusă o copertină

NR3 INSERT/BADGES (INTERIOR)	NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
✦✦ Inserții interioare/badge-uri	✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului
NZ2 PAN-EUROPEAN EMERGENCY CALL SERVICE	QA0 WITHOUT CHILD SEAT
✦✦ Serviciul pan-european de apeluri de urgență activat	✦✦ Fără scaun pentru copii
QE9 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE	QH1 VOICE CONTROL
✦✦ Pachet cu compartiment de depozitare inclus pentru organizare	✦✦ Sistem de control vocal inclus
QI8 SERVICE INDICATOR 40 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)	QJ1 CHROME PACKAGE
✦✦ Indicator de service setat la 40.000 km sau 2 ani variabil	✦✦ Pachet crom
QL6 LAMINATED GLASS	QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
✦✦ Sticlă laminată pentru un plus de siguranță și securitate	✦✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere
QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION	T3A 5-CYLINDER SI ENGINE 2.2 L UNIT 034.7
✦✦ Recepție radio digitală activată	✦✦ Propulsat de un motor SI în 5 cilindri de 2,2 litri
U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	U9C 2 X USB TYPE C
✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h	✦✦ 2 porturi USB tip C disponibile
UG5 HILL START ASSIST/HILL DESCENT CONTROL	V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
✦✦ Asistență la pornirea în pantă și control la coborârea pantelor	✦✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei
X7Y EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR EXPORT (OTHERS)	
✦✦ Subset de opțiuni pentru echipamente în scopul exportului	

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2020	🌐 Țară necunoscută
A fost fabricat		
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.		
●	03.2021	🇷🇴 România
Prima înmatriculare		
Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc		
●	04.2024	🇷🇴 România
Evaluare detectată ⚠️		
Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.		

06.2024  România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

03.2025  România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

06.2025  România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 06.06.2025

Până la: 05.06.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul