

Car History Report

Report ID:	9828480318
Data achiziției raportului:	21. 11. 2025 16:43:51
Valabil până la:	21. 12. 2025 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBA11AW030FN36854

cifra de verificare este în regulă

Marca

BMW

Model

Seria 4

Tipul caroseriei

sedan/limuzină

Tipul vehiculului

passenger

Performanță

275 kW

Capacitatea motorului

2998 ccm

Data fabricației

07/2022

AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	07/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 07/2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 4 luni Culoarea mașinii: Sanremo Green metallic – Cod LOC4E Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	07/2022	5 km	 Germania	Datelor odometrului
2023	12/2023	27 500 km	 Germania	Datelor odometrului
2024	03/2024	30 500 km	 Germania	Datelor odometrului
2025	03/2025	46 000 km	 Germania	Datelor odometrului
	05/2025	48 000 km	 Germania	Datelor odometrului
	06/2025	49 500 km	 Germania	Datelor odometrului
	07/2025	49 500 km	 Germania	Datelor odometrului
	08/2025		 Germania	Daună
	08/2025	51 000 km	 Germania	Datelor odometrului
	09/2025	51 000 km	 Germania	Datelor odometrului
	10/2025	51 000 km	 Germania	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 1

Data	08/2025
Țara	Germania
Estimarea costurilor de reparație	2 000 – 3 000 EUR
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 21. 11. 2025
Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 21. 11. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	M440i xDrive
Varianta specială	11AW
Data fabricației	15.07.2022
Culoare	Sanremo Green metallic
Cod de culoare	LOC4E
Echipament	Alcantara sensatec black / blue
Codul echipamentului	PKGNL
Codul motorului	B58D
Seria	G26
Seria E	11AW

Propulsie	awd
Direcție	Left
Cutia de viteze	automatic
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Active guard plus
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active Protection
Altele	Alarm system
Altele	Alcantara sensatec black / blue
Altele	Ambient interior light
Altele	Automatic air conditioning
Altele	Auxiliary heating
Altele	Backrest width adjustment driver
Altele	Blow-by heater
Altele	BMW LA wheel Y-spoke 859M
Altele	BMW Laserlicht
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	DAB tuner
Altele	Decoding additional functions
Altele	Deleted, model lettering
Altele	Driving assistant professional
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	German version
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	Head-up display
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Innovation package
Altele	Inter.trim finishers aluminium tetragon
Altele	Interior mirror with automatic-dip

Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	Locking wheel bolt
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Rear spoiler
Altele	M Sport brake
Altele	M Sport differential
Altele	M Sports suspension
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	Omis of no-contact act of tailgate
Altele	Omission of additional lettering, outer
Altele	On-board literature, German
Altele	Parking assistance system
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Recuperation system
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Sanremo green metallic
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Smoker package
Altele	Special control Bluetooth/Wi-Fi module
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Statutory emergency call
Altele	Storage compartment package
Altele	Sun protection glazing
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyre repair set
Altele	Variable sport steering
Altele	Warning triangle and first aid kit
Altele	WLAN Hotspot

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul [Car-recalls.eu](https://car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

Sanremo Green metallic – Cod LOC4E

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

21. 11. 2025

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.