

## Car History Report

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Report ID:                  | 2174075594            |
| Data achiziției raportului: | 25. 11. 2025 19:12:52 |
| Valabil până la:            | 25. 12. 2025 23:59:59 |

## 1. Datele de bază ale vehiculului



VIN  
WBA41FF010FN29198

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca  
BMW

Model  
Seria 3

Tipul caroseriei  
sedan/limuzină

Tipul vehiculului  
passenger

Performanță  
275 kW

Capacitatea motorului  
2998 ccm

Data fabricației  
05. 07. 2022


## 2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

## Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



### 3. Prezentare generală a istoriei

|      | Data                                                                                                                                                                                            | Starea odometrului | Țara                                                                                         | Descriere           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2022 | 07/2022                                                                                                                                                                                         | 0 km               |                                                                                              | Vehicul fabricat    |
|      | Data fabricației: 05. 07. 2022<br>Vechimea vehiculului: 3 ani 4 luni<br>Culoarea mașinii: Alpinweiss 3 (300)<br>Fabricat pentru piața: Nu este disponibil<br>Postul de conducere: partea stângă |                    |                                                                                              |                     |
|      | 08/2022                                                                                                                                                                                         | 40 km              |  Germania   | Datelor odometrului |
|      | 12/2022                                                                                                                                                                                         | 7 500 km           |  Germania   | Datelor odometrului |
| 2023 | 09/2023                                                                                                                                                                                         | 25 000 km          |  Germania   | Datelor odometrului |
|      | 10/2023                                                                                                                                                                                         | 25 500 km          |  Germania   | Datelor odometrului |
| 2024 | 01/2024                                                                                                                                                                                         | 33 000 km          |  Germania | Datelor odometrului |
| 2025 | 01/2025                                                                                                                                                                                         | 54 500 km          |                                                                                              | Datelor odometrului |
|      | 09/2025                                                                                                                                                                                         | 63 500 km          |                                                                                              | Datelor odometrului |

### 4. Verificarea daunelor

#### Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

**Avertisment:** Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

### 5. Controlul furturilor

#### Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

| Sursa                                                                                                                               | La zi: 25. 11. 2025                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Olanda – Poliție                                   | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Cehia – Poliție                                    | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Slovacia – Poliție                                 | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Ungaria – Poliție                                  | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  România – Poliție                                  | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Slovenia – Poliție                                 | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Ucraina – Poliție                                  | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Canada – Poliție                                   | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare | NF – nu este înregistrat drept furat |
|  Baze de date private*                            | NF – nu este înregistrat drept furat |

\* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

## 6. Verificare utilizare

**Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă**

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

## 7. Verificarea finanțării

**Finanțarea nu a fost găsită**

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Țara  | La zi: 25. 11. 2025      |
| Cehia | NF – nu este înregistrat |

## 8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

| Identificarea vehiculului |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Tipul vehiculului         | Passenger vehicle                        |
| Marca                     | BMW                                      |
| Denumirea modelului       | M340iX                                   |
| Varianta specială         | 41FF                                     |
| Data fabricației          | 05.07.2022                               |
| Culoare                   | Alpinweiss 3 (300)                       |
| Cod de culoare            | 300                                      |
| Echipament                | Leather Vernasca cognac seam grey (MAPQ) |
| Codul echipamentului      | MAPQ                                     |
| Codul motorului           | B58D                                     |
| Seria                     | G20                                      |
| Seria E                   | 41FF                                     |
| Propulsie                 | awd                                      |
| Direcție                  | Left                                     |
| Cutia de viteze           | automatic                                |
| Transmisie                | AUT                                      |
| Cod de control            | LHD                                      |

| Lista elementelor echipamentului vehiculului |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altele                                       | 19" light-all.wheel dbl.spk.791M em.op. |
| Altele                                       | Acoustic comfort glazing                |
| Altele                                       | Active guard plus                       |
| Altele                                       | Active pedestrian protection            |
| Altele                                       | Adaptive LED headlight                  |
| Altele                                       | Ambient interior light                  |
| Altele                                       | Automatic air conditioning              |
| Altele                                       | automatic trunk lid mechanism           |
| Altele                                       | Auxiliary heating                       |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| Altele | Blow-by heater                           |
| Altele | BMW Live operating area Professional     |
| Altele | CO2 equipment                            |
| Altele | Connected Drive Services                 |
| Altele | Connected Package Professional           |
| Altele | Control Infotainment                     |
| Altele | Cruise control with brake function       |
| Altele | DAB tuner                                |
| Altele | Driving Assistant                        |
| Altele | Dummy-SALAPA                             |
| Altele | EU-specific additional contents          |
| Altele | Exhaust emission standards EU6 rde II    |
| Altele | Harman/Kardon surround sound system      |
| Altele | Headlining anthracite                    |
| Altele | High gloss shadow line                   |
| Altele | High-beam assistant                      |
| Altele | Innovation package                       |
| Altele | INT.TRIM.F.ALUM.RHOMBICLE ANTHR.         |
| Altele | Interior mirror with automatic-dip       |
| Altele | Interior/outside mirror with auto dip    |
| Altele | Kilometre speedo                         |
| Altele | Language version German                  |
| Altele | Locking wheel bolt                       |
| Altele | Lumbar support, driver and passenger     |
| Altele | M Aerodynamics package                   |
| Altele | M leather steering wheel                 |
| Altele | M Rear spoiler                           |
| Altele | M Sport differential                     |
| Altele | M Sports seats                           |
| Altele | M Sports suspension                      |
| Altele | National version Germany                 |
| Altele | Oil service interval 24 mths / 30,000 km |
| Altele | On-board literature, German              |
| Altele | Parking assistance system Plus           |
| Altele | Passenger airbag deactivation            |
| Altele | Rear-seat headrests, folding             |
| Altele | Recuperation system                      |
| Altele | Refrigerant R1234yf                      |
| Altele | Seat adjustment, electric, with memory   |
| Altele | Seat heating driver/passenger            |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Altele | Sport automatic gearbox            |
| Altele | Statutory emergency call           |
| Altele | Steering wheel heater              |
| Altele | Storage compartment package        |
| Altele | Sun protection glazing             |
| Altele | Teleservices                       |
| Altele | Through-loading system             |
| Altele | Trailer coupling                   |
| Altele | Tyre pressure display              |
| Altele | Tyres with runflat properties      |
| Altele | Variable sport steering            |
| Altele | Warning triangle and first aid kit |

**Avertisment:** în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

## 9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

### Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul [Car-recalls.eu](http://Car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

| Notificări de rechemare | Data publicării | Detalii                              |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| electronic / fire       | 02. 11. 2025    | <a href="#">Mai multe informații</a> |
| fire / injury           | 08. 07. 2022    | <a href="#">Mai multe informații</a> |
| fire / injury           | 08. 07. 2022    | <a href="#">Mai multe informații</a> |

## 10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

Alpinweiss 3 (300)

## 11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

25. 11. 2025

Marcajul geamurilor

NU

## 12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.