

Car History Report

Report ID:	4775480009
Data achiziției raportului:	11. 12. 2025 17:13:56
Valabil până la:	10. 01. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
WBA41FF050FN37174

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW

Model
Seria 3

Tipul caroseriei
sedan/limuzină

Tipul vehiculului
passenger

Performanță
275 kW

Capacitatea motorului
2998 ccm

Data fabricației
15. 07. 2022


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	07/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 15. 07. 2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 4 luni Culoarea mașinii: Portimao blau metallic – Cod 0C31 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	08/2022	5 km	 Germania	Datelor odometrului
2023	07/2023	12 500 km	 Germania	Datelor odometrului
	08/2023	12 500 km	 Germania	Datelor odometrului
	10/2023	13 000 km	 România	Înregistrare RAR
2024	07/2024	19 000 km	 România	Datelor odometrului
2025	07/2025	25 500 km	 România	Datelor odometrului
	08/2025	25 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	09/2025	26 000 km	 România	Datelor odometrului
	10/2025	26 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	10/2025	26 000 km	 România	Inspekția tehnică
	11/2025	26 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	12/2025	27 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspekție atentă a vehiculului,

în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 11. 12. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 11. 12. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	M340i xDrive
Varianta specială	41FF
Data fabricației	15.07.2022
Culoare	Portimao blau metallic
Cod de culoare	0C31
Echipament	Leather Vernasca cognac seam grey
Codul echipamentului	MAPQ
Codul motorului	B58D
Seria	G20
Seria E	41FF
Bodywork	ALLR-LIM
Direcție	LL
Cutia de viteze	Sport automatic gearbox
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Country/region	ECE
Current i level	S18A-24-07-530
Integration level, factory installed	S18A-22-07-521
Altele	90 Ah AGM battery

Altele	Acoustic comfort glazing
Altele	Active guard plus
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active Protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Alarm system
Altele	Ambient interior light
Altele	Automatic air conditioning
Altele	automatic trunk lid mechanism
Altele	Auxiliary heating
Altele	Blow-by heater
Altele	BMW lght-all.wheel dbl.spoke 848M JB/GG
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access system
Altele	Comfort Package
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Control Infotainment
Altele	Cruise control with braking function
Altele	DAB tuner
Altele	Deleted, model lettering
Altele	Driving Assistant
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	ENTFALL BMW DIGITAL KEY
Altele	EU-specific additional contents
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Fine-wood int.trim oak grain open-pored
Altele	German version
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Innovation package
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	Leather Vernasca cognac seam grey
Altele	Locking wheel bolt

Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Rear spoiler
Altele	M Shadow Line with expanded scope
Altele	M Sport differential
Altele	M Sports seats
Altele	M Sports suspension
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	Omis of no-contact act of tailgate
Altele	Omission of additional lettering, outer
Altele	On-board literature, German
Altele	Parking assistance system
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Portimao blau metallic
Altele	Rear-seat headrests, folding
Altele	Recuperation system
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Statutory emergency call
Altele	Steering wheel heater
Altele	Storage compartment package
Altele	Teleservices
Altele	Through-loading system
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyre repair set
Altele	Variable sport steering
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le

asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul [Car-recalls.eu](https://car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	02. 11. 2025	Mai multe informații
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Portimao blau metallic – Cod 0C31

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	11. 12. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/4	Fotografii
Data plasării anunțului	18. 08. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	25 700 km



Record 2/4

Fotografii

Data plasării anunțului

02. 10. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

25 800 km



Record 3/4

Fotografii

Data plasării anunțului

06. 11. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

26 500 km



Record 4/4

Fotografii

Data plasării anunțului

07. 12. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

26 800 km



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.