

Car History Report

Report ID:	0010948866
Data achiziției raportului:	11. 12. 2025 13:14:49
Valabil până la:	10. 01. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBA51EG0405V88359

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
BMWModel
X1Tipul caroseriei
breakTipul vehiculului
passengerPerformanță
145 kWCapacitatea motorului
1995 ccmData fabricației
26. 09. 2022


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2022	09/2022	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 26. 09. 2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 2 luni Culoarea mașinii: Frozen pure grey metallic – Cod 0C5A Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
	10/2022	20 km	 România	Datelor odometrului
	10/2022		 România	Înregistrare RAR
2024	04/2024	17 000 km		Datelor odometrului
	07/2024	21 000 km		Datelor odometrului
	10/2024	21 500 km		Datelor odometrului
2025	09/2025	27 000 km	 România	Datelor odometrului
	11/2025	30 000 km	 România	Datelor odometrului
	12/2025	30 000 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 11. 12. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara

La zi: 11. 12. 2025

Cehia

NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	X1 xDrive23d
Varianta specială	51EG
Data fabricației	26.09.2022
Culoare	Frozen pure grey metallic
Cod de culoare	0C5A
Echipament	Leather Vernasca black
Codul echipamentului	MASW
Codul motorului	B47P
Seria	U11
Seria E	51EG
Cutia de viteze	Steptronic with twin-clutch gearbox
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	60 Ah AGM battery
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Adaptive M chassis
Altele	Alarm system
Altele	BMW light-alloy wheel V-spoke 867 STD
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	BMW Repair Inclusive
Altele	BMW Service Inclusive
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access

Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	DAB tuner
Altele	Driving assistant professional
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	Head-up display
Altele	Hi-Fi system Harman Kardon
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Child seat mount
Altele	Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Interior trim finisher alum.mesh effect
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	Larger fuel tank
Altele	Locking wheel bolt
Altele	LUXURY INSTRUMENT PANEL
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, Romanian
Altele	Option package Professional
Altele	Panorama glass roof
Altele	Parking assistance system Plus
Altele	Recuperation system
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Seat adjustment for rear seats
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Special package-3
Altele	Specific additional equipment X
Altele	Statutory emergency call
Altele	Steering wheel heater
Altele	Steptronic with twin-clutch gearbox
Altele	Storage tray wireless charging
Altele	Sun protection glazing
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyre repair set

Altele	Warning triangle and first aid kit
Altele	X Line

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
accident / brakes	10. 01. 2025	Mai multe informații
accident / brakes	29. 04. 2024	Mai multe informații
injury / seat-belts	14. 05. 2023	Mai multe informații
airbag / injury	23. 04. 2023	Mai multe informații
electronic / fire	23. 12. 2022	Mai multe informații
fire / injury	08. 07. 2022	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Frozen pure grey metallic – Cod 0C5A

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	11. 12. 2025
--	--------------

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.