

Car History Report

Report ID:	3040238168
Data achiziției raportului:	11. 12. 2025 13:12:19
Valabil până la:	10. 01. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului

VIN

WDD2906881A002162

Marca

MERCEDES-BENZ

Tipul vehiculului

passenger

Capacitatea motorului

3982 ccm

Model

GT

Combustibil

benzină

Data fabricației

2019

Tipul caroseriei

break

Performanță

430 kW



⚠

AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă **recomandăm** să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2018	11/2018			Fotodocumentare
2019	2019	0 km		Vehicul fabricat
Data fabricației: Fabricat pentru piața: Postul de conducere: 2019 Nu este disponibil Nu este disponibil				
	01/2019	4 100 km	România	Înregistrare RAR
	07/2019	15 500 km	România	Datelor odometrului
	08/2019		România	Daună
	10/2019		România	Daună
2020	07/2020	31 000 km		Datelor odometrului
	07/2020			Fotodocumentare
	09/2020	37 000 km	România	Daună
2021	02/2021	41 000 km		Datelor odometrului
	02/2021			Fotodocumentare
	07/2021	46 500 km	România	Datelor odometrului
2022	06/2022	54 500 km	România	Datelor odometrului
2024	07/2024	72 500 km	România	Daună
	09/2024	72 500 km	România	Inspecția tehnică
2025	05/2025	75 000 km	România	Datelor odometrului
	07/2025	80 000 km	România	Datelor odometrului
	08/2025	80 000 km	România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 4

Data	08/2019
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	2 000 – 3 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție din spate
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Calculul costurilor de reparație

2 / 4

Data	10/2019
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	4 000 – 5 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Calculul costurilor de reparație

3 / 4

Data	09/2020
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	9 000 – 10 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Nu este disponibil
Starea odometrului	37 000 km
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări

Calculul costurilor de reparație

4 / 4

Data	07/2024
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	27 000 – 28 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție, Partea frontală din stânga
Starea odometrului	72 500 km
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 11. 12. 2025
Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat

 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 11. 12. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de rechemare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	05. 08. 2024	Mai multe informații
electronic / fire	02. 09. 2022	Mai multe informații
electronic / suspension	01. 03. 2022	Mai multe informații

fire / fuel	09. 01. 2022	Mai multe informații
engine / fire	06. 06. 2021	Mai multe informații
injury / suspension	20. 02. 2021	Mai multe informații
brakes / electronic	29. 08. 2020	Mai multe informații
engine / fire	19. 07. 2020	Mai multe informații
electronic / injury	15. 06. 2020	Mai multe informații
bodywork / electronic	27. 06. 2019	Mai multe informații

9. Verificarea culorii vehiculului

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la culoarea vehiculului înmatriculat de producătorul vehiculului sau în timpul primei înmatriculări a vehiculului.

10. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	11. 12. 2025
Marcajul geamurilor	NU

11. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/3	Fotografii
Data plasării anunțului	15. 11. 2018












Record 2/3






Fotografii


Data plasării anunțului

28. 07. 2020

















Record 3/3






Fotografii

Data plasării anunțului

24. 02. 2021







Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin

urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.