

Car History Report

Report ID:	3085809630
Data achiziției raportului:	02. 12. 2025 15:57:56
Valabil până la:	01. 01. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului

VIN

WMX1903771A021405

Marca

MERCEDES-BENZ

Tipul vehiculului

passenger

Data fabricației

23. 05. 2018

Model

GT

Combustibil

benzină

Tipul caroseriei

coupe

Capacitatea motorului

3982 ccm



⚠

AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2018	05/2018	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 23. 05. 2018 Vechimea vehiculului: 7 ani 6 luni Culoarea mașinii: SELENITE GRAY SHAPE – Cod 297U Fabricat pentru piața: Germania Postul de conducere: partea stângă			
2019	10/2019	1 800 km	 Germania	Datelor odometrului
2021	08/2021	17 500 km	 Austria	Datelor odometrului
2022	02/2022	21 000 km	 România	Inspekția tehnică
	08/2022	23 500 km	 Austria	Datelor odometrului
2023	08/2023	32 500 km	 Austria	Datelor odometrului
	10/2023		 România	Daună
2024	02/2024	36 000 km	 România	Inspekția tehnică
2025	04/2025	43 000 km	 România	Datelor odometrului
	07/2025	44 000 km	 România	Datelor odometrului
	09/2025	49 000 km	 România	Datelor odometrului
	11/2025	49 000 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 1

Data	10/2023
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	4 000 – 5 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Parbriz
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa

La zi: 02. 12. 2025

Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 02. 12. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Marca	Mercedes-Benz
Model	MERCEDES-AMG GT
Data fabricației	23.05.2018
Bodywork	Coupe
Tipul caroseriei	COU
Cod de culoare	297U
Culoare	SELENITE GRAY SHAPE
Cod tapițerie	504A
Tapițerie	Exclusive leather – brown
Codul motorului	M178

Țara	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
ISO numele țării	Germany
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE
Altele	7-SPEED AUTOMATIC DUAL CLUTCH TRANSMISSION
Altele	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
Altele	ADJUSTABLE SUSPENSION
Altele	Alternative refrigerant
Altele	AMBIENCE ILLUMINATION
Altele	AMG brake system changeover
Altele	AMG NIGHT PACKAGE, EXTERIOR
Altele	AMG SPOKED WHEELS 19"/20" WITH MIXED TIRES
Altele	AMG STEERING WHEEL NAPPA LEATHER
Altele	Automatic climate control
Altele	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
Altele	Automatic lane recognition
Altele	AUTOMATIC TRANSMISSION
Altele	Battery charger kit
Altele	BLIND SPOT ASSISTANT
Altele	Brake calipers painted silver
Altele	CAPACITY 4,0 LITRE
Altele	COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2
Altele	Collis.warn. sys. w/ active brake interv. fcw stop
Altele	COMAND APS NTG5/NTG5.5
Altele	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM
Altele	Coupe
Altele	DARK TINTED GLASS
Altele	DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
Altele	Dvd single drive
Altele	E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM
Altele	ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR
Altele	ELECTRICALLY ADJUSTABLE RIGHT DRIVER SEAT W MEMORY
Altele	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING
Altele	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT
Altele	Exclusive leather – brown
Altele	EXCLUSIVE LEATHER TRIM
Altele	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Altele	FRONT AXLE HALF, LEFT
Altele	FRONT AXLE HALF, RIGHT
Altele	Front Memory Package
Altele	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING
Altele	FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER
Altele	FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY – VOLUME 2
Altele	GERMANY
Altele	Hermes – communication module umts
Altele	INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE – GERMAN
Altele	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING
Altele	Keyless – go
Altele	KEYLESS-GO package
Altele	Left rear axle half
Altele	LEFT-HAND STEERING
Altele	Live Traffic capability
Altele	MB MOBILO WITH DSB
Altele	Mbconnect – remote online (hermes)
Altele	Memory package (driver seat, strg. col., mirror)
Altele	MIRRORS PACKAGE
Altele	Model series 190
Altele	Noise regulations as per ECE R51-03
Altele	OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET GERMAN
Altele	PANORAMIC FIXED GLASS ROOF
Altele	PARKTRONIC system (PTS)
Altele	Rear axle
Altele	REAR-VIEW CAMERA
Altele	Right rear axle half
Altele	RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP
Altele	ROOF LINER MICROFIBRE BLACK
Altele	Safety vest – driver
Altele	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
Altele	Selenite gray Shape
Altele	Sensors for trunk lid opening/closing
Altele	SPEED- + LOADINDEX 98Y XL+101Y XL
Altele	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
Altele	SUMMER TIRES
Altele	Switchable exhaust system
Altele	THERMOTRONIC automatic climate control
Altele	TIRE PRESSURE CONTROL
Altele	Track package

Altele	Traffic sign recognition
Altele	TRIM PIECES – "AMG" ALUMINUM
Altele	TYPE DESTINATION ON TRUNK LID – ELIMINATION
Altele	V8 GASOLINE ENGINE M178 – AMG
Altele	YoM 17/1
Altele	YoM 17/2

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	05. 08. 2024	Mai multe informații
electronic / fire	02. 09. 2022	Mai multe informații
fire / fuel	09. 01. 2022	Mai multe informații
engine / fire	06. 06. 2021	Mai multe informații
injury / suspension	20. 02. 2021	Mai multe informații
brakes / electronic	29. 08. 2020	Mai multe informații
engine / fire	19. 07. 2020	Mai multe informații
electronic / injury	15. 06. 2020	Mai multe informații
bodywork / electronic	27. 06. 2019	Mai multe informații
injury / seat-belts	24. 05. 2019	Mai multe informații
accident / electronic	20. 01. 2019	Mai multe informații
airbag / seats	04. 10. 2018	Mai multe informații
airbag / injury	29. 06. 2018	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi

revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

SELENITE GRAY SHAPE – Cod 297U

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

02. 12. 2025

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.