

Car History Report

Report ID:	3703278770
Data achiziției raportului:	05. 12. 2025 11:39:45
Valabil până la:	04. 01. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
WP0ZZZ97ZML114425

Marca
PORSCHE

Performanță
243 kW

Model
PANAMERA

Data fabricației
12. 02. 2021

Tipul vehiculului
passenger

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2021	02/2021	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 12. 02. 2021 Vechimea vehiculului: 4 ani 10 luni Culoarea mașinii: Jet Black Metallic – Cod 2T Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	03/2021		 România	Înregistrare RAR
	07/2021	40 km	 România	Datelor odometrului
2022	12/2022	11 500 km	 România	Datelor odometrului
2023	07/2023	15 000 km	 România	Datelor odometrului
2024	09/2024	30 500 km	 România	Datelor odometrului
2025	03/2025	32 000 km	 România	Datelor odometrului
	07/2025	32 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 05. 12. 2025
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 05. 12. 2025
------	---------------------

Cehia

NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Marca	Porsche
Model	Panamera 4
Anul modelului	2021
Data fabricației	12.02.2021
Cod de culoare	2T
Culoare	Jet Black Metallic
Codul culorii acoperișului	2T
Culoarea acoperișului	Jet Black Metallic
Bodywork	SPORT SALOON
Codul motorului	CSZB
Capacitatea motorului(l)	2,90
Numărul de cilindri	6
Cutia de viteze	8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Numărul de viteze	8
Direcție	LEFT HAND DRIVE
Aer condiționat	4-Zone Climate Control
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD
Tipul de vânzare	97ABI1

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	"BASIC" EQUIPMENT
Altele	"KEYLESS ENTRY+GO" C. LOCKING (ROW)
Altele	"PORSCHE" Logo on Rear in High Gloss Black
Altele	"STANDARD" PEDALS
Altele	21" SportDesign Wheels Painted in Jet Black Metallic
Altele	4-Zone Climate Control
Altele	6-CYL. BITURBO 2.9/243 KW (V6)
Altele	8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Altele	Adaptive Air Suspension incl. Porsche Active Suspension Management (PASM)

Altele	Adaptive Cruise Control (ACC)
Altele	AGM BATTERY 520 A (92 AH)
Altele	Air Outlet Grilles Painted in High Gloss Black
Altele	ALARM SYS., INT.SURV.,ALARM HORN,TILT SENSOR
Altele	ALL-WHEEL DRIVE
Altele	ALTERNATIVE BRAKE 1 (CAST)
Altele	Ambient Lighting Plus
Altele	Apple CarPlay® incl. Siri®
Altele	Auto-Dimming Mirrors
Altele	BALANCING WEIGHTS IN BLACK
Altele	BOSE® Surround Sound System
Altele	CARBON CANISTER
Altele	CENTRE ARMREST, STANDARD
Altele	CENTRE CONSOLE IN PLAIN LEATHER
Altele	Clear Taillights
Altele	COMFORT AIR PRESSURE, HIGH SPEED
Altele	COMP., BASIC ENGINE 06M.A (V6 2.9 BT)
Altele	COMPENSATOR, EU/ROW
Altele	COMPONENT SET W/O COUNTRY-SPEC. CONSTR. REG.
Altele	COURTESY LIGHTS ON MIRRORS
Altele	CUPHOLDER CLOSED
Altele	DASHBOARD IN LEATHER
Altele	DAY. DRIV. LIGHT, DR. LIGHT ASS., ROW
Altele	Deletion of "GTS" Logo on Front Doors
Altele	Deletion of Model Designation on Rear
Altele	DIGITAL RADIO RECEPTION (DAB)
Altele	DIRECT FUEL INJECTION (DFI)
Altele	DOOR HANDLES IN VEHICLE COLOUR
Altele	DOOR MIRR.,MEM.,ANTI-DAZ.,HEATED, FULLY EL.
Altele	DOOR MIRROR, LEFT, ASPHERICAL
Altele	DOOR MIRROR, RIGHT, CONVEX
Altele	DOOR/SIDE TRIM PANEL IN TWO-COL. LEATHER
Altele	Door-Sill Guards in Brushed Aluminum
Altele	DRIVER/PASSENGER AIRBAG
Altele	EL. SEAT ADJ. AT FRONT, BOTH W. MEMORY
Altele	ELECTRIC STEERING COLUMN LOCK
Altele	EMISSIONS CONCEPT EU 6 AP
Altele	Fire Extinguisher
Altele	FLOOR MATS FRONT AND REAR
Altele	FRONT DISC BRAKES, STANDARD

Altele	FRONT NUMBER PLATE BRACKET (LARGE) ECE
Altele	FRONT SIDE AIRBAG W. HEAD AIRBAG
Altele	FUEL MARKET A
Altele	FUEL TANK 14 (90-LITRE)
Altele	FULL BODY COVER + TRANSPORT WIPER BLADE
Altele	GENERATOR, 220 A
Altele	German First Aid Kit
Altele	GREY + COLOURFUL SERVICES
Altele	HEADLIGHT BEAM ADJUSTM., AUTOM. DYNAM.
Altele	Heated Seats (Front)
Altele	Heated Steering Wheel
Altele	INSERT F. UNLEADED FUELLING
Altele	INSTR. INSERT, KM/H DISPLAY, ROW
Altele	INSTRUMENT DIALS IN BLACK
Altele	INTERIOR SOUND MEASURES (SHAKER)
Altele	Interior Trim in High Gloss Black
Altele	Ionizer
Altele	ISOFIX CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM, REAR
Altele	JUNCTION LIGHT
Altele	KEY FOR CLOSING SYSTEM LOCK VERS. 1
Altele	LANE DEPARTURE WARNING
Altele	Lane Change Assist (LCA)
Altele	LED-Matrix Design Headlights incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
Altele	LEFT HAND DRIVE
Altele	LOAD GROUP 1 FA / 2 RA
Altele	MICROFIBRE ROOFLINING (RDW)
Altele	MODEL YEAR PERIOD 2 (FROM WEEK 48)
Altele	Navigation Module for Porsche Communication Management (PCM)
Altele	NO CAMPAIGN VERSION
Altele	NO SPECIAL VEHICLE, STANDARD VERSION
Altele	OP. VOLTAGE 12 V W/O SWITCHING CONTROL
Altele	Panoramic Roof System
Altele	PDLS+ (INCL. MATRIX BEAM)
Altele	PEDESTRIAN PROTECTION, ENHANCED
Altele	Porsche Crest on Headrests (Front and Rear)
Altele	PORSCHE STANDARD VEHICLE
Altele	Power Seats (14-way) with Memory Package
Altele	Power Steering Plus
Altele	POWERLIFT REAR LID (PLG) W. VIRT. PEDAL
Altele	PRIVACY GLAZING (VG40)

Altele	RADIO PREMIUM (GEN2)
Altele	Rear 2+1 Seats
Altele	Rear Axle Steering incl. Power Steering Plus
Altele	REAR DISC BRAKES, STANDARD
Altele	REAR FOG LIGHT, RIGHT-HAND TRAFFIC, LHD
Altele	REAR NUMBER PLATE BRACKET (ECE)
Altele	REFRIGERANT R1234YF
Altele	REGION CODE "ECE" FOR RADIO
Altele	Retractable Luggage Compartment Cover
Altele	RIGHT-HAND TRAFFIC
Altele	SEAT COV., FULL LEATHER (PLAIN) F. A/C SEAT
Altele	SHIFT/SELECTOR LEVER, LEATHER/PLASTIC
Altele	SHORT WHEELBASE
Altele	SIDE DIRECTION INDICATORS
Altele	Smoking Package
Altele	Soft Close Doors
Altele	SPECIAL ID PLATE FOR EC
Altele	Sport Exhaust System incl. Tailpipes in Black
Altele	SPORT CHRONO / COMPASS IN BLACK
Altele	Sport Chrono Package
Altele	SPORT SALOON
Altele	SportDesign Exterior Mirrors in High Gloss Black
Altele	STANDARD CLIMATIC ZONES
Altele	STANDARD HORNS
Altele	STANDARD INITIAL FUEL FILLING
Altele	STANDARD MIB SCOPE
Altele	STANDARD SEAT BELTS (BASIC COLOUR)
Altele	STANDARD SUSPENSION
Altele	START/STOP "DEFAULT ON" W. RECUP.
Altele	STEERING COLUMN, AX., VERT. ADJUST.+MEMORY
Altele	STICKERS/PLATES IN GERMAN
Altele	Storage package
Altele	Summer Tires for 21" Wheels
Altele	SUN VISORS, MIRROR (ROW)
Altele	Surround View
Altele	TANK CAP / CH. PORT DOOR
Altele	TEL.MOD. + WIREL. CHARG. KBOX WITHOUT ESIM
Altele	Tire Sealing Compound and Electric Air Compressor
Altele	Tire Valve in Black
Altele	TRAFFIC SIGN RECOGNITION

Altele	TRF 433 MHZ F. RADIO TRANSMITTER W. MOTION DETECTOR
Altele	TYPE TEST. COUNTRY: ROMANIA
Altele	TYRE PRESSURE MONITORING, 433 MHZ
Altele	TYRES FOR ULTRA SENSITIVE COUNTRIES
Altele	USB Interface (Rear)
Altele	VEH. WITH PRODUCT ENHANCEMENT
Altele	VEHICLE DIFFERENTIATION 971 (G2)
Altele	Ventilated Seats (Front)
Altele	VIS.+ACOUS. BELT CHECK, EU28
Altele	Voice Control
Altele	VTS PREP.+PORSCHE CAR CONNECT (PCC)
Altele	W/O 48 V ISLAND-BOARD VEH. EL. SYSTEM
Altele	W/O ADD. INTERIOR PACKAGE
Altele	W/O ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
Altele	W/O AUX. HEATER/ENGINE-INDEP. HEATING
Altele	W/O BUSINESS PACKAGE
Altele	W/O CALL FUNCTION
Altele	W/O CARGO MANAGEMENT
Altele	W/O CD AUTOCHANGER/PLAYER
Altele	W/O FOLDING TABLE
Altele	W/O FRONT PASS. SEAT ADJUSTM.
Altele	W/O GARAGE DOOR OPENER
Altele	W/O HEADLIGHT CLEANING SYSTEM
Altele	W/O HEAD-UP DISPLAY
Altele	W/O HEAT ACCUMULATOR
Altele	W/O CHARGING CABLE
Altele	W/O IMPACT PROTECTION MEASURES (BASIC)
Altele	W/O NIGHT VISION SYSTEM
Altele	W/O ON-BOARD LITERATURE
Altele	W/O PHEV INDUSTRIAL CHARGING CABLE
Altele	W/O REAR-DIFFERENTIAL LOCK
Altele	W/O ROOF RAILS/ROOF-LOAD CARRIER
Altele	W/O SPORT DESIGN PACKAGE
Altele	W/O SUPPLIER SPECIFICATION
Altele	W/O TRAFFIC JAM ASSIST / TRAFFIC JAM PILOT
Altele	WEIGHT CLASS 2 RA
Altele	WEIGHT CLASS 3 FA
Altele	WHEEL BOLTS W. ANTI-THEFT PROTECTION
Altele	Wheel Center Caps with Colored Porsche Crest
Altele	WINDOW IN HEAT-INSULATING GLASS

Altele	Window Trim in High Gloss Black
Altele	WITHOUT ADDITIONAL TYRES
Altele	WITHOUT CATALOGUE COLOUR / CRAVAT COLOUR
Altele	WITHOUT DIFFERENT SEAMS/LEATHER
Altele	WITHOUT DIFFERENT VEHICLE EQUIPMENT
Altele	WITHOUT ELECTRONIC LOGBOOK
Altele	WITHOUT EXTERNAL SOUND MEASURES
Altele	WITHOUT CHARGER
Altele	WITHOUT CHARGING SOCKET
Altele	WITHOUT PHEV HOUSEHOLD CHARGING CABLE
Altele	WITHOUT REAR WIPER
Altele	WITHOUT SKI BAG
Altele	WITHOUT SPEC. SAFETY CERTIFICATES
Altele	WITHOUT SPECIAL MEASURES (M1)
Altele	WITHOUT SUN BLIND
Altele	Without trailer hitch
Altele	WITHOUT WALL BRACKET / CHARGING DOCK

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul [Car-recalls.eu](https://car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
injury / seat-belts	25. 07. 2023	Mai multe informații
electronic / fire	08. 07. 2023	Mai multe informații
accident / suspension	20. 06. 2021	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

Jet Black Metallic – Cod 2T

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

05. 12. 2025

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare




În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.


Record 1/2






Fotografii






Data plasării anunțului

26. 07. 2025






















Record 2/2	Fotografii
Data plasării anunțului	29. 07. 2025
Kilometraj parcurs indicat în anunț	32 084 km











Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.