

Car History Report

Report ID:	9317070548
Data achiziției raportului:	04. 12. 2025 13:58:48
Valabil până la:	03. 01. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului

 PORSCHE	VIN WP1ZZZ9Y7RDA41062			✓ cifra de verificare este în regulă
	Marca PORSCHE	Model CAYENNE	Tipul caroseriei break	
	Tipul vehiculului passenger	Data fabricației 26. 03. 2024		

⚠️ AVERTIZARE: S-au găsit daune

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2024	03/2024	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 26. 03. 2024 Vechimea vehiculului: 1 anul 8 luni Culoarea mașinii: Chromite Black Metallic – Cod OE Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	06/2024		 România	Înregistrare RAR
	06/2024		 România	Inspecția tehnică
	11/2024	6 500 km	 România	Datelor odometrului
2025	10/2025		 România	Daună

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 1

Data	10/2025
Țara	România
Estimarea costurilor de reparație	8 000 – 9 000 RON
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție, Parbriz
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului,

în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 04. 12. 2025
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 04. 12. 2025
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Marca	Porsche
Model	Cayenne GTS
Anul modelului	2024
Data fabricației	26.03.2024
Cod de culoare	OE
Culoare	Chromite Black Metallic
Codul culorii acoperișului	OE
Culoarea acoperișului	Chromite Black Metallic
Bodywork	CLOSED BODY STRUCTURE
Codul motorului	DWHC
Capacitatea motorului(l)	4,00
Numărul de cilindri	8
Cutia de viteze	8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Numărul de viteze	8
Direcție	LEFT HAND DRIVE
Aer condiționat	4-Zone Automatic Climate Control
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD
Tipul de vânzare	9YABS1

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	"KEYLESS ENTRY+GO" C. LOCKING (ROW)
Altele	"PORSCHE" Logo in Satin Black and Model Designation in Exterior Color on Rear
Altele	"S" EQUIPMENT
Altele	19" REAR DISC BRAKES, RED (E3)

Altele	20" Collapsible Spare Wheel
Altele	23.7 Gallon Fuel Tank
Altele	3-P. AUTOM. BELT OUT. REAR, BELT. TEN., ROW
Altele	3-P. BELT FR., BELT. TEN., H.A. ROW WITH RGS
Altele	48 V ISLAND-BOARD VEH. EL. SYSTEM
Altele	4-Zone Automatic Climate Control
Altele	8-CYL. BITURBO 4.0/368 KW (V8 GTS)
Altele	8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Altele	ACC WITH SPEED LIMITER
Altele	Adaptive Cruise Control incl. Lane Keep Assist (LKA)
Altele	Adaptive Sport Seats Plus (18-way) with Memory Package
Altele	AGM BATTERY 580 A (105 AH)
Altele	AIR SUSPENSION (PASM) -10 MM
Altele	Airbags
Altele	ALARM SYS., INT.SURV.,ALARM HORN,TILT SENSOR
Altele	Ambient Lighting
Altele	Auto-Dimming Exterior Mirrors
Altele	Auto-Dimming Mirrors
Altele	Automatic tailgate with gesture control
Altele	BASIC VARIANT
Altele	BELT CONTROL BELT CHECK, EU28
Altele	BOSE® Surround Sound System
Altele	Braking system
Altele	CARRIER FREQUENCY 433 MHZ
Altele	CLOSED BODY STRUCTURE
Altele	COMFORT AIR PRESSURE, HIGH SPEED
Altele	COMP. BASIC ENGINE OP3.A (V8 4.0 BT)
Altele	COMPONENT SET W/O COUNTRY-SPEC. CONSTR. REG.
Altele	CONNECT 13
Altele	DASHBOARD IN LEATHER
Altele	DAY. DRIV. LIGHT, DR. LIGHT ASS., ROW
Altele	Deletion of "GTS" Logo on Front Doors
Altele	DIGITAL RADIO RECEPTION (DAB)
Altele	DIRECT FUEL INJECTION (DFI)
Altele	DOOR MIRROR, LEFT, ASPHERICAL
Altele	DOOR/SIDE TRIM PANEL, MICROFIBRE
Altele	Door-Sill Guards in Black Brushed Aluminum
Altele	ECALL & BCALL
Altele	EL. SEAT ADJ. AT FRONT, BOTH W. MEMORY
Altele	Electric Steering Column

Altele	EMISSIONS CONCEPT EU6 EA LAMBDA <>1
Altele	ENGINE COOLING VERSION 2
Altele	ENHANCED PEDESTRIAN PROTECTION (E3)
Altele	Exclusive Design Fuel Cap
Altele	Exterior door handles painted in exterior color
Altele	Exterior Mirror Lower Trim and Base in Exterior Color
Altele	EXTERIOR MIRROR, RIGHT, CONVEX
Altele	Fire Extinguisher
Altele	FITT. WIDER WHEEL ARCH IN VEH. COLOUR -SDP
Altele	Floor Mats
Altele	FRONT HEADRESTS W. EMBOSSED LOGO
Altele	FRONT NUMBER PLATE BRACKET (LARGE) ECE
Altele	FRONT SIDE AIRBAG W. HEAD AIRBAG
Altele	FUEL MARKET A
Altele	FULL BODY COVER W/O TRANSPORT W.
Altele	Gear Selector
Altele	GENERAL CERTIFICATION FIRST REGISTRATION
Altele	GENERATOR, 210 A
Altele	GREY + COLOURFUL SERVICES
Altele	GTS – VERSION
Altele	HEADLIGHT BEAM ADJUSTM., AUTOM. DYNAM.
Altele	Heated GT Sport Steering Wheel
Altele	Heated Seats (Rear)
Altele	INITIAL FILLING STANDARD FUEL 8
Altele	INS. F. UNLEADED FUELLING
Altele	INSTALLATION PARTS FOR 8-CYLINDER ENGINE
Altele	INSTR. INSERT, KM/H DISPLAY, ROW
Altele	Interior Accents in Black
Altele	Interior Leather
Altele	INTERIOR SOUND INFOTAINMENT (PASD-R)
Altele	Interior Trim in Carbon Fiber
Altele	ISOFIX CHILD SEAT ANCHORAGE, REAR (I SIZE)
Altele	Lane Change Assist (LCA)
Altele	Lane Keep Assist incl Emergency Stop Function
Altele	LED-Matrix Design Headlights in Black incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
Altele	LEFT HAND DRIVE
Altele	LEVEL LOADSPACE FLOOR, REAR
Altele	Lower Front Fascia
Altele	LUMBAR SUPPORT, ELECTR. ADJUST.
Altele	MICROFIBRE CENTRE CONSOLE

Altele	MICROFIBRE ROOFLINING (RDW)
Altele	MODEL YEAR PERIOD 2 (FROM WEEK 48)
Altele	MULTI-FUNCTION CAMERA
Altele	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER
Altele	Navigation Module for Porsche Communication Management (PCM)
Altele	NO SPECIAL VEHICLE, STANDARD VERSION
Altele	Non-Smoking Package
Altele	Panoramic Roof System
Altele	PARKING BRAKE (EL.MECH. PARKING BR.)
Altele	Particle/Pollen Filter with Active Carbon Filter
Altele	Passenger Display
Altele	PDLS+ (INCL. DIGITAL MATRIX BEAM)
Altele	Pedal Pads in Stainless Steel
Altele	Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
Altele	PORSCHE STANDARD VEHICLE
Altele	Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+)
Altele	Power Steering Plus
Altele	Preparation for Deletion of Model Designation
Altele	Preparation for Exclusive Order
Altele	PRE-SENSE CITY W/O PRE-CARE
Altele	Privacy Glass
Altele	RADIO PREMIUM (MIB3)
Altele	Rear Comfort Seats (2+1)
Altele	REAR NUMBER PLATE BRACKET (ECE)
Altele	REFRIGERANT R1234YF
Altele	REGION CODE "ECE" FOR RADIO
Altele	Retractable Luggage Compartment Cover
Altele	RIGHT-HAND TRAFFIC
Altele	Roof spoiler in exterior color
Altele	RS SP DES RAD21" (GTS PA) SCHW.MATT
Altele	SCOPE FROM EXCLUSIVE/CT RANGE
Altele	SEAT COVERS, MICROFIBRE/LEATHER PLAIN
Altele	Self Steering ParkAssist
Altele	SHORT WHEELBASE
Altele	SIDE DIRECTION INDICATORS
Altele	Smartphone Compartment
Altele	Smartphone integration
Altele	Soft Close Doors
Altele	SPECIAL ID PLATE FOR EC
Altele	Sport Exhaust System incl. Tailpipes in Black

Altele	Sport Chrono Package
Altele	Sport Chrono Stopwatch or Compass Dial in Black
Altele	SportDesign Package in High Gloss Black
Altele	SportDesign Side Skirts
Altele	STANDARD CLIMATIC ZONES
Altele	STANDARD HORNS
Altele	STANDARD PRODUCTION RUN
Altele	STANDARD SEAT BELTS (G COLOUR)
Altele	STANDARD WHEEL BOLTS
Altele	START/STOP "DEFAULT ON" W. RECUP.
Altele	Steering Column Casing in Leather
Altele	STICKERS/PLATES IN GERMAN
Altele	Summer Tires for 21" Wheels
Altele	Sun visors for driver and front passenger
Altele	Surround View
Altele	Surround View with Active Parking Support
Altele	TAIL/BRAKE/DIR. IND./REV. LIGHTS, NORMAL VERS., BLACK
Altele	Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Altele	Tire Valve in Black
Altele	TOOL KIT AND JACK
Altele	Traffic Sign Recognition
Altele	TRAILER HITCH PREPARATION ROW
Altele	TYPE TEST. COUNTRY: ROMANIA
Altele	TYRES FOR ULTRA SENSITIVE COUNTRIES
Altele	USB-C Ports
Altele	VEH. WITH PRODUCT ENHANCEMENT
Altele	VEHICLE DIFFERENTIATION 9Y0 (E3)
Altele	Voice Control
Altele	VTS PREP.+PORSCHE CAR CONNECT (PCC)
Altele	W/O ADDITIONAL OUTER SEALS
Altele	W/O ADDITIONAL TANK FOR SCR
Altele	W/O ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
Altele	W/O AUXILIARY HEATING/AUXILIARY HEATER
Altele	W/O CALL FUNCTION
Altele	W/O CD AUTOCHANGER/PLAYER
Altele	W/O EL. STEERING COLUMN LOCK
Altele	W/O FRONT/REAR DIFFERENTIAL LOCK
Altele	W/O GARAGE DOOR OPENER
Altele	W/O HEADLIGHT CLEANING SYSTEM
Altele	W/O HEAD-UP DISPLAY

Altele	W/O HEAT ACCUMULATOR
Altele	W/O CHARGING CABLE
Altele	W/O LOWER ENGINE GUARD
Altele	W/O MODE3 CHARG. CAB.
Altele	W/O NIGHT VISION SYSTEM
Altele	W/O ON-BOARD LITERATURE
Altele	W/O PARTITION
Altele	W/O REAR-AXLE STEERING
Altele	W/O ROOF RAILS/ROOF-LOAD CARRIER
Altele	W/O SEAT VENTILATION / MASSAGE SEATS
Altele	W/O WARRANTY EXTENSION
Altele	WARNING TRIANGLE
Altele	WEIGHT CLASS 11 FA
Altele	WEIGHT CLASS 13 RA
Altele	Wheel Center Caps with Colored Porsche Crest
Altele	Window Trim in High Gloss Black
Altele	WINDSCREEN IN HEAT-INSULATING GLASS
Altele	WITHOUT ADDITIONAL TYRES
Altele	WITHOUT CITY / INTERSECTION ASSISTANT
Altele	WITHOUT COMB. LONGITUDINAL AND / LATERAL CONTROL
Altele	WITHOUT COMPENSATOR
Altele	WITHOUT DIFFERENT SEAMS/LEATHER
Altele	WITHOUT EXTERNAL SOUND MEASURES
Altele	WITHOUT CHARGER
Altele	Without Charging Dock
Altele	WITHOUT CHARGING SOCKET
Altele	WITHOUT INDUSTRIAL CHARGING CABLE
Altele	WITHOUT INTEGRATED TOLL SYSTEM
Altele	WITHOUT INTELLIGENT CHARGING FUNCTIONS
Altele	WITHOUT OUTER AMBIENT LIGHTING
Altele	WITHOUT PHEV HOUSEHOLD CHARGING CABLE
Altele	WITHOUT SPEC. SAFETY CERTIFICATES
Altele	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
Altele	WITHOUT SUN BLIND

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
accident / suspension	26. 01. 2025	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii
Culoarea conform producătorului vehiculului
Chromite Black Metallic – Cod OE

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	04. 12. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin

urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.