



Mercedes-Benz GT 63 AMG

Generat pe 26.11.2025

WDD2906881A002162

Combustibil: Benzină

Anul: 2018

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠ Atenție

Am găsit 6 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 275 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 80.177 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36


Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Fotografii

Am găsit 91 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

11.2018




+6 fotografii

07.2020





03.2021



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de

transport



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de

închiriat



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul

demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost

folosit pentru lecții de șofat

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Italia  Ungaria  Slovacia  Slovenia  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 80.177 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
11.2018	3 km
01.2019	4.143 km
07.2019	15.706 km
07.2020	30.812 km
09.2020	37.000 km
03.2021	40.938 km

Înregistrările odometrului	
07.2021	46.658 km
06.2022	54.633 km
07.2024	72.000 km
09.2024	72.349 km
06.2025	80.177 km

Obiceiuri de condus	
11.2018 - 07.2019	Condus intensiv 1948 km/lună
07.2019 - 06.2025	Condus normal 894 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 09.2024

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 09.2026

A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Asigurată?

Asigurat

Înregistrare găsită pe 10.2025

România

Asigurare valabilă de la 10.2025 până la 11.2025

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 6 înregistrări pentru acest vehicul

Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

08.2019

 România

Evaluare

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

10.2019

 România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

1 înregistrare similară

09.2020

 România

Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Am grupat aceste înregistrări de daune în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii.

Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

06.2023

România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

24.001 RON – 48.000 RON

Categorii de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

04.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Partea dreaptă

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

24.001 RON – 48.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă

Elemente structurale ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

07.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

24.001 RON – 48.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Vești bune

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **275 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Model
GT 63 AMG



Descriere
AMG



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2018



An model
2019



Capacitate cilindrică
4 l



Putere motor
436 kW (585 cp / 593 PS)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Albastru



Nr. uși
4



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. locuri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

063 ALTERNATIVE 12 V LIBB SUPPLIER

Oferă o sursă de alimentare alternativă de 12 volți pentru vehicul

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

Preinstalare pentru integrarea smartphone-ului

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

201 REAR AXLE STEERING

Direcția axului spate

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

256 TRACK PACE

Urmăriți ritmul

270 GPS AERIAL

Antenă GPS inclusă

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

15V SPEED/LOAD INDEX 104Y XL + 105Y XL

Vehiculul este echipat cu anvelope care au un indice de viteză/încărcare de 104Y XL și 105Y XL, indicând performanțe ridicate și capacitate de încărcare.

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

224 INDIVIDUAL REAR SEATS

Scaune spate separate pentru pasageri individuali

235 ACTIVE PARKING ASSIST

Sistem activ de asistență la parcare

255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

274 TELEPHONE ANTENNA

Antenă telefonică prezentă

287 THROUGH-LOADING FEATURE

Dispozitiv de încărcare prin spate

292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

✦ Pre-Safe® Impuls lateral

294 KNEEBAG

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

301 ASHTRAY PACKAGE

✦ Pachetul include scrumieră

310 DOUBLE CUP HOLDER

✦ Suport dublu pentru pahare inclus pentru confort

327B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ROMANIAN

✦ Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

✦ Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Statele CSI/Mongolia

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

467 ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL

✦ Diferențial cu blocare electronică

489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

501 360° CAMERA

✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

293 SIDEBAGS IN REAR

✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

30P STOWAGE FACILITY PACKAGE

✦ Pachetul include facilități suplimentare de depozitare

311 TEMPERATURE-CONTROLLED CUP HOLDER

✦ Echipat cu un suport pentru pahare cu temperatură controlată.

33B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET- ROMANIAN

✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

401 CLIMATISED FRONT SEATS

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

443 HEATED STEERING WHEEL

✦ Volan încălzit

464 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M

✦ Afișajul blocului de instrumente M

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

✦ Sistem de navigație Comand APS

546 AUTOMATIC SPEED CONTROL

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

✦ Sistem de alarmă antifurt standard

567L ROMANIA

✦ Vehiculul este destinat României

596 IR-ACTIVE GLAZING

✦ Geamuri cu reflexie IR pentru confort sport

598 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR SYSTEM

✦ Filtrează particulele din eșapamentul benzinei cu un sistem de senzori

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

✦ Controlul automat al luminilor de drum

644U MANUFAKTUR BRILLIANT BLUE - MAGNO PAINTWORK

✦ Vopsit de producător într-o culoare Brilliant Blue personalizată cu finisaj mat

670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION SYSTEM (REST)

✦ Sistem de utilizare a căldurii motorului

750 AMG ELECTROPLATING PACKAGE

✦ Pachet cu detalii speciale de galvanizare concepute de AMG pentru un plus de stil și lux

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

✦ Sistem audio premium instalat

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦ Geam colorat închis

872 LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

✦ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

550A EXCLUSIVE LEATHER

✦ Tapițerie exclusivă din piele de înaltă calitate

565A EXCLUSIVE LEATHER - BEIGE

✦ Interior exclusiv din piele bej

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

✦ Funcție de control automat al climatizării

597 HEATED WINDSCREEN

✦ Parbriz cu elemente de încălzire încorporate

5XXL EUROPE

✦ Vehicul Euro-spec

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

65U BEIGE MICROFIBER HEADLINER

✦ Materialul căptușelii interioare din microfibră bej

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

809 YOM X8/1

✦ Anul de fabricație X8/1

824 A/C PACKAGES FOR COLD COUNTRIES

✦ Pachet de aer condiționat pentru țările reci

871 HANDS-FREE ACCESS

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

882 **SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM**

✦✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

889 **KEYLESS-GO**

✦✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891 **PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION**

✦✦ Iluminare ambientală premium

898 **WIRELESS TELEPHONE CHARGING IN REAR PASSENGER COMPARTMENT**

✦✦ Capacitate de încărcare wireless pentru telefoanele mobile în zona scaunelor din spate

8U7 **REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.**

✦✦ Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

902 **FRONT COMFORT SEAT HEATING**

✦✦ Scaune față încălzite și confortabile

915 **FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2**

✦✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

968 **EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

✦✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

989 **IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD**

✦✦ Etichetă de identificare sub parbriz

99B **ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"**

✦✦ Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

B59 **DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)**

✦✦ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

FX **SPECIAL VERSION**

✦✦ Versiune specială

883 **POWER LOCKING**

✦✦ Funcție de blocare electrică

890 **AUTOMATIC REAR-END DOOR**

✦✦ Ușă automată în partea din spate

897 **FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING**

✦✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8U6 **ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER**

✦✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U8 **I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)**

✦✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

906 **FRONT HEATED RESTS**

✦✦ Cotiere față încălzite

927 **EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY**

✦✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

97B **ENGINE NOISE REDUCTION VIA SPEAKERS (EOC)**

✦✦ Reducerea zgomotului motorului prin difuzoare (EOC)

998 **CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE**

✦✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B51 **TIREFIT**

✦✦ Echipat cu sistemul Tirefit

F290 **MODEL SERIES 290**

✦✦ Model seria 290

GA **AUTOMATIC TRANSMISSION**

✦✦ Echipat cu transmisie automată

H80 TRIM ELEMENTS - PLASTIC

✦ Elemente decorative din plastic

J81 PLANT CONTROL CODE

✦ Codul de control al instalației emis de producător

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

K32 ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

✦ Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L6J NAPPA LEATHER AMG STEERING WHEEL

✦ Volan AMG din piele Nappa

M177 V8 SPARK IGNITION ENGINE M177 - AMG

✦ Motor V8 cu aprindere prin scânteie M177 - AMG

N18 PLANT CONTROL CODE

✦ Codul de control al plantelor

N5A PLANT CONTROL CODE

✦ Denumirea codului de control al plantelor

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

✦ Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P44 PARKING PACKAGE

✦ Pachet de asistență la parcare

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

✦ Pachet de protecție antifurt

PAF ACOUSTIC COMFORT PACKAGE

✦ Pachet pentru confort acustic îmbunătățit

RZU AMG - DOUBLE-SPOKE WHEELS 20" "MIXED TIRES"

✦ Jante AMG cu spițe duble de 20 inch cu o combinație de tipuri diferite de anvelope

HA REAR AXLE

✦ Configurația punții spate

K15 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM

✦ Interval de service setat la 15.000 km

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

✦ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER

✦ Cilindree 4.0 litri

N1C PLANT CONTROL CODE

✦ Codul de control al instalației

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

✦ Pachet Keyless-go inclus

P21 AIR QUALITY PACKAGE

✦ Pachet de calitate a aerului inclus

P49 MIRROR PACKAGE

✦ Specificații pentru pachetul de oglinzi

P68 FRONT COMFORT HEATING PACKAGE

✦ Pachet de încălzire pentru scaunele din față

R01 SUMMER TYRES

✦ Anvelope de vară echipate

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U26 FLOOR MATS - AMG

✦ Covorașele sunt marcate AMG

U67 230 V SOCKET IN THE REAR

✦ Priză de alimentare de 230V în partea din spate a vehiculului

U78 SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

✦ Sistem de evacuare comutabil

VL LEFT FRONT AXLE HALF

✦ Ansamblul punții față stânga

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

✦ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

U70 RED-PAINTED BRAKE CALLIPERS

✦ Etrieri de frână vopsite în roșu pentru un aspect sportiv

U98 LITHIUM-ION STARTER BATTERY (LISB)

✦ Baterie de pornire litiu-ion (LISB)

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

✦ Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 17 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2018 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

11.2018 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

01.2019 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2019 🌐 Țară necunoscută

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2019 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2019  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2020  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2020  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2020  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

03.2021  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



Sugestia carVertical: Vânzări frecvente

Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Acest lucru se poate datora unor probleme recurente sau unor nemulțumiri din partea proprietarilor anteriori. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.

06.2023  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2024  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 19.10.2024 Până la: 18.10.2025

06.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 29.10.2025 Până la: 28.11.2025



+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **80.177 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul