

AUDI RS Q3

Generat pe 24.11.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



WUAZZZF37R1900178

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tipul transmisiei: Automată

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 227 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 34.922 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi



Transport

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție



Demo

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit pentru lecții de șofat

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Italia  Slovenia  Slovacia  Cehia  Ungaria  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 34.922 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 29.387 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2023	13 km
07.2024	16.402 km
05.2025	30.922 km
06.2025	32.699 km
08.2025	34.922 km

Obiceiuri de condus

01.2023 - 08.2025 Condus normal 1111 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 10.2023 România A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2026



A fost casat?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Asigurare

Asigurat

Înregistrare găsită pe 09.2025 România Asigurare valabilă de la 09.2025 până la 09.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

07.2025

România

Daune

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Daune
Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

✓ Vești bune
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Valoare de piață

Am verificat cu cât s-au vândut de curând vehicule similare și am calculat un preț mediu pentru acest model și an de producție.

i Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 350.223 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 330.570 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru AUDI RS Q3 2023

Am analizat prețurile recente pentru acest model și an de producție, pe baza vânzărilor din țara ta din ultimele 6 luni. Acest lucru îți poate oferi o idee despre prețul la care se vând vehicule similare, ceea ce te va ajuta să iei o decizie mai bine informată. Reține că prețurile pot varia în funcție de starea în care se află vehiculul, kilometraj și caracteristici.



Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **227 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
AUDI



Model
RS Q3



Descriere
RS Q3



Variantă
Sportback



Tip caroserie
SUV



An de fabricație
2023



An model
2024



Capacitate cilindrică
2,5 l



Putere motor
294 kW (394 cp / 400 PS)



Cuplu
480 Nm



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Gri



Nr. uși
5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0AL FRONT STABILIZER

Stabilizator frontal

0BG REAR STABILIZER

Stabilizator spate

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

Secvența de fabricație respectată ca standard

0P6 REAR EXHAUST TAILPIPE

Țeava de eșapament spate

0B3 WHEELBASE

Specificații privind ampatamentul

0EX INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ500 --
VEHICLE COMPONENTS --

Diferențiere de instalare pentru transmisia DQ500

OK0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0RE WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK

Fără blocare electronică a coloanei de direcție

0TP FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

✦ Covorașe pentru scaunele din față și din spate

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Zone climatice standard configurate

1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE

✦ Sistem de alimentare pentru motor SI

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

✦ Fără cârlig de remorcă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1JT REAR SPORTS SHOCK ABSORPTION

✦ Amortizoare îmbunătățite pentru performanțe și manevrabilitate sporite în partea din spate a vehiculului.

1LF DISK BRAKES IN FRONT

✦ Frâne față echipate cu frâne cu disc

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Seturi de jante aliaj incluse

1S3 TOOL KIT

✦ Kit de scule furnizat

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1U8 WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

✦ Fără masă pliabilă pe spătarul scaunului din față

1X1 FOUR WHEEL DRIVE

✦ Tracțiune integrală

1Z5 INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN

✦ Kitul de informații este furnizat în limba română.

0YT WEIGHT RANGE 18 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Controlul instalației este necesar pentru intervalul de greutate 18 și nu este necesară nicio cerință de prognoză.

1AS ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

✦ Controlul electronic al stabilității (ESC)

1E5 ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 2

✦ Canistră de cărbune activ pentru sistemul de evaporare intensificată cu sistem de diagnosticare la bord 2

1G8 BREAKDOWN KIT

✦ Kit de avarie inclus

1KF DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne pe disc în spate

1N7 DYNAMIC STEERING

✦ Sistem de direcție dinamic inclus

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Șuruburi standard pentru roți

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1TS VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION F30-

✦ Diferențierea clasei de vehicule pentru F30-

1VB INSTALLATION PARTS FOR FIVE-CYLINDER ENGINE

✦ Piese pentru instalarea motorului pentru motoare cu cinci cilindri

1XX LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

✦ Volan sport îmbrăcat în piele cu comenzi multifuncționale și funcție Tiptronic

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2H4 DRIVING PROFILE SELECTION AND HYDRAULIC DAMPER

CONTROL

- ✦✦ Selectarea profilului de condus și controlul amortizorului hidraulic pentru o experiență de condus personalizabilă.

2KR LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

- ✦✦ Etichete și plăcuțe în engleză și germană

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

- ✦✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

31B REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

- ✦✦ Instalarea suportului pentru plăcuța de înmatriculare din spate (ECE)

3CA WITHOUT PARTITION

- ✦✦ Fără perete despărțitor

3G0 WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

- ✦✦ Fără ancoră pentru scaun copil față (ISOFIX)

3L5 POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS

- ✦✦ Reglare electrică a scaunelor pentru ambele scaune din față

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

- ✦✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

- ✦✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

- ✦✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

- ✦✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4I3 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

- ✦✦ Sistem de închidere centralizată "Keyless Entry" fără SafeLock

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

- ✦✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4ZP MOLDINGS

- ✦✦ Muflări

2JQ SPORTS BUMPERS

- ✦✦ Bare de protecție sport

2P2 STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION

- ✦✦ Protecția marginii de încărcare din oțel inoxidabil

2Z7 TYPE SIGN AND COMPANY LOGO WITHOUT DISPLACEMENT DATA

- ✦✦ Semnul tip și logo-ul companiei prezente fără date de deplasare

3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

- ✦✦ Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii ISOFIX

3FB SPOILER ROOF

- ✦✦ Spoiler de acoperiș

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

- ✦✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3M0 WITHOUT SPECIAL MEASURES

- ✦✦ Fără măsuri speciale

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

- ✦✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

- ✦✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

- ✦✦ Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4H5 POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

- ✦✦ Sistem de blocare a siguranței copiilor cu acționare electrică

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

- ✦✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

- ✦✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

- ✦✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT

PROTECTION MEASURES

✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

5L5 FRONT SPOILER

✦ Spoiler frontal aerodinamic inclus

5RU RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

✦ Oglindă exterioară dreaptă: Convexă (câmp vizual mare)

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Apărători de cap față incluse

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Brațieră centrală față instalată

6FQ COMPONENTS WITH SPECIAL SURFACE APPEARANCE

✦ Componente cu un aspect special al suprafeței

6K4 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS
EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"

✦ Avertizare de coliziune frontală, inclusiv frânare autonomă de urgență, pentru Adaptive Cruise Control High

6XK EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-
FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

✦ Oglinzi exterioare pliabile electric, cu întunecare automată și încălzite

73A WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)

✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

5J1 REAR SPOILER

✦ Spoiler spate instalat

5KR REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING

✦ Banchetă spate care poate fi rabatată pentru mai mult spațiu

5MB DECORATIVE INSERTS

✦ Inserții decorative

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu

6F6 EMBLEMS

✦ Embleme pentru identificarea mărcii

6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE
CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST

✦ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

6NQ STANDARD MOLDED HEADLINER

✦ Căptușeală standard turnată instalată

6Y2 SPEED LIMITER

✦ Limitator de viteză

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7B6 12-VOLT SOCKET(S)

✦ Prize multiple de 12 volți pentru încărcare

7K3 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, FREQUENCY 433
MHZ HIGH

✦ Sistem de monitorizare directă a presiunii în anvelope cu frecvență înaltă de 433 MHz

7P1 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față

7UH PREPARATION FOR NAVIGATION SYSTEM (MIB)

✦ Pregătirea pentru sistemul de navigație

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦ Controlul distanței de parcare față și spate

8FC INSTALLATION OF SLI BATTERY IN REAR, WITHOUT SECOND BATTERY

✦ Instalarea bateriei SLI în spate fără a doua baterie

8GV ALTERNATOR 180 A

✦ Alternator de mare putere cu o capacitate de 180 A

8K4 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

✦ Faruri de zi separate

8Q3 AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦ Reglarea automată a gamei farurilor Dynamic (autoreglare în timpul condusului)

8W1 WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Indicator de nivel al lichidului de spălare

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9JC SMOKER'S VERSION

✦ Versiunea pentru fumători

9S8 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"FPK" (ACTIVE INFO DISPLAY)

✦ Afișaj multifuncțional cu afișaj activ de informații

9VS SOUND PACKAGE "BRANDED"

✦ Pachet de sunet de marcă de înaltă calitate pentru o experiență audio premium.

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

A00 NO SELF-COLLECTION

✦ Fără autocolectare

7W1 WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM)

✦ Sistem de siguranță extins inclus pentru protecția proactivă a pasagerilor

7Y1 LANE CHANGE ASSIST

✦ Asistență la schimbarea benzii de circulație activată

8G4 MATRIX BEAM

✦ Sistem de iluminare Matrix beam inclus

8JT LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION, SHADED

✦ Faruri LED avansate cu distribuție reglabilă a luminii și umbrire

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8WA WITHOUT FRONT FOG LAMPS

✦ Fără lămpi de ceață față

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

✦ Climatronic cu control al presiunii de impact și fără CFC

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9TK ADDITIONAL LED WARNING LIGHT (DOOR AREA)IN FRONT AND REAR

✦ Lumină de avertizare LED suplimentară în zona ușilor din față și din spate

9WC WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

✦ Fără "multimedia" în vehicul

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

A52 QUATTRO GMBH

✦ Personalizare exclusivă de către Quattro GmbH

A8F SPORTS EQUIPMENT

✦✦ Echipament sportiv

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

✦✦ Țara de omologare este România.

**D4I 5-CYLINDER SI ENGINE 2.5 L/294 KW (20V) (R-5) TFSI,
HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS TM1**

✦✦ Motor TFSI cu 5 cilindri de 2,5 L de înaltă performanță

EA6 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM

✦✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

**EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING,
WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION**

✦✦ Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

✦✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

✦✦ Controlul producției în serie

FQ1 WHEELS OF QUATTRO GMBH

✦✦ Dispune de roți de la Quattro GmbH.

G1D 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

✦✦ Transmisie automată cu 7 trepte proiectată pentru tracțiune integrală

GB0 WITHOUT BOOSTER

✦✦ Vehiculul nu are o funcție de înălțare

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

I4Q SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA

✦✦ Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

IT4 WITH CONNECT PACKAGE 4

✦✦ Include pachetul Connect 4

AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY

✦✦ Calitatea standard a producției

**B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC
BUILDING REGULATION**

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C52 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦✦ Autorizație de funcționare pentru modificări

E0A NO SPECIAL EDITION

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EF1 ECO FUNCTION

✦✦ Funcție Eco pentru îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil.

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦✦ Cablu de încărcare neinclus

FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FN1 "RS" VERSION

✦✦ Model "RS" orientat spre performanță

FZ4 N.N.N. TYPE 4

✦✦ Specificație specială de tip 4

G43 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦✦ Amortizoare frontale pentru o suspensie îmbunătățită

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦✦ Sistem electronic standard de sunet pentru motor

GT6 PLASTIC DECORATIVE INSERTS, HIGH GLOSS

✦✦ Inserții decorative din plastic, lucioase

I56 TIRES 255/35 R21 98Y XL

✦✦ Anvelope de 21 inch cu dimensiunea 255/35 pentru capacitate de încărcare suplimentară

IU0 WITHOUT CONNECT PACKAGE

✦✦ Nu include funcția de conectare a pachetului

IX1 SI ENGINE

Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

K5A BODY STYLE VARIANT 1

Stilul de caroserie Variant 1

KK3 REFRIGERANT R1234YF

Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L34 SUSPENSION RANGE 34 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Gama de suspensii 34 numai cu control de instalare, fără cerințe de proiectare

NJ0 WITHOUT CHARGING DOCK

Nu este inclus un dock de încărcare

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

Înveliș de tranzit

NZ2 PAN-EUROPEAN EMERGENCY CALL SERVICE

Servicii pan-european de apeluri de urgență activat

QE1 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 1

Pachet compartiment de depozitare 1

QH1 VOICE CONTROL

Sistem de control vocal inclus

QJ1 CHROME PACKAGE

Pachet crom

QL5 DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

S3Y 2-DOOR GTI FOR HONG KONG

În special un model GTI cu 2 uși pentru Hong Kong

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

J1N BATTERY 420 A (75 AH)

Baterie cu capacitate de 420 A (75 AH)

KA6 WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS

Echipat cu sistem de camere video față și spate și două camere laterale pentru vizibilitate sporită

L0L LEFT-HAND DRIVE

Configurație unitate cu mâna stângă

N1H SEAT TRIM COVERS IN LEATHER

Tapiterie din piele de lux pentru scaune

NM1 ENGINE COVER

Capacul motorului

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q4Q SPORTS SEATS IN FRONT

Scaune sport în față

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

Prelungirea intervalului de service activată

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

Camera multifuncțională instalată

QQ2 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

Iluminat interior suplimentar

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

Recepție radio digitală activată

TM1 5-CYLINDER SI ENGINE 2.5 L UNIT 07K.4

Motor avansat cu 5 cilindri de 2,5 L

UG1 HILL START ASSIST

Funcție de asistență la pornirea din rampă inclusă

UH2 PARKING BRAKE	UI2 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE AUX-IN JACK AND 2 X USB
❖ Sistemul de frânare de parcare	❖ Interfață electrică pentru utilizare externă cu o mufă AUX-IN și două porturi USB
UK1 STANDARD REAR SEAT RELEASE	V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
❖ Decuplare standard a scaunului din spate	❖ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei
VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER	VF1 PEDAL CLUSTER
❖ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj	❖ Grup de pedale proiectat pentru vehicul
VT2 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES (ILLUMINATED)	X4A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR AUSTRIA
❖ Plăcuțe de protecție iluminate în deschiderile portierelor	❖ Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2023	🌐 Țară necunoscută	Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
●	01.2023	🌐 Țară necunoscută	Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	07.2023	🇷🇴 România	Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	10.2023	🇷🇴 România	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
●	05.2025	🇷🇴 România	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.
●	06.2025	🇷🇴 România	Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	07.2025	🇷🇴 România	Daună detectată ⚠️ Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 07.09.2025 Până la: 06.09.2026



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **34.922 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul