




VOLKSWAGEN Golf

WVWZZZCD9RW138940

Diesel

2023

Generat pe 02.10.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 52.246 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 149 g/km.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 9 țări:



+3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Slovenia Italia Slovacia Cehia Ungaria Canada Danemarca Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 52.246 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 55.708 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 600 - 3000 km/lună 80% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 3000 km/lună 20% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

01.2023	19 km
01.2025	29.534 km
07.2025	52.246 km

Obiceiuri de condus

01.2023 - 01.2025	 Condus normal	1211 km/lună
01.2025 - 07.2025	 Condus intensiv	3766 km/lună

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓= **Inspecție tehnică periodică (ITP)** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice
- ↺↻ **Casat** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariât sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

- Nu s-au găsit probleme**



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?


- Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 131.952 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!



Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător VOLKSWAGEN	Model Golf	Tip caroserie Hatchback
An de fabricație 2023	An model 2024	Capacitate cilindrică 1,5 l
Putere motor 180 kW (241 cp)	Tip combustibil Diesel	Cutie de viteze Automată
Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	Culoare Gri	Nr. uși 5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Piața de destinație a modelului
EU



Nr. locuri
5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0AE FRONT STABILIZER Stabilizator frontal inclus	0B1 WHEELBASE Ampatament
0BG REAR STABILIZER Stabilizator spate	0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE Secvența de fabricație respectată ca standard
0IJ INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION "DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS -- Diferențiere de instalare pentru componentele de transmisie "DQ381"	0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ
0KA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS Fără decalcomanii și embleme	0N4 4-LINK REAR SUSPENSION Suspensie spate cu 4 brațe
0NH NAMEPLATE SET "GTI" Set plăcuțe de identificare Golf GTI	0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD) Țeava de eșapament spate standard
0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR Covorașe față și spate	0VC INFORMATION KIT IN GERMAN Kit de informații în limba germană
0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES Zone climatice standard configurate	0YC WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST Interval de greutate 3 control al instalației
1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE Sistem de alimentare pentru motor SI	1AQ BRS FOR VEHICLES WITHOUT ELECTRIC DRIVE (ESC AND ELECTRIC BRAKE BOOSTER) Sistem de frânare pentru vehicule cu propulsie neelectrică
1D0 WITHOUT TRAILER HITCH Fără cârlig de remorcă	1E5 ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 2 Canistră de cărbune activ pentru sistemul de evaporare intensificată cu sistem de diagnosticare la bord 2
1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1	1G8 BREAKDOWN KIT Kit de avarie inclus
1J2 SOUND DEADENING PACKAGE AND ADDITIONAL ENCLOSURES FOR SOME UNITS Pachet de amortizare a sunetului și incinte suplimentare pentru unele unități	1KJ DISK BRAKES IN REAR Frâne cu disc spate
1LG DISK BRAKES IN FRONT Frâne pe disc față instalate	1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE) Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦✦ Trusă de scule și cric

1T9 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST

✦✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare și vestă de siguranță

1Y2 FRONT DIFFERENTIAL LOCK

✦✦ Blocarea diferențialului frontal

20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

✦✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

✦✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2JG BODY-COLORED BUMPERS

✦✦ Bare de protecție în culoarea caroseriei

3CA WITHOUT PARTITION

✦✦ Fără perete despărțitor

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

✦✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil împărțit și cotieră centrală

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

✦✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4G3 STORAGE COMPARTMENT, LEFT AND RIGHT 1ST ROW OF SEATS

✦✦ Compartimente de depozitare amplasate pe partea stângă și dreaptă a primului rând de scaune

4K6 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITH FINGERPRINT "TWO-STAGE UNLOCKING"

✦✦ Sistem de închidere centralizată cu acces fără cheie și recunoaștere a amprentelor digitale cu deblocare în două etape

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦✦ Configurație tracțiune față

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦✦ Umplere inițială de combustibil standard

2CM VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 5H0

✦✦ Diferențierea clasei de vehicule cu codul 5H0

2H5 DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER

✦✦ Include selectarea profilului de conducere și amortizoare convenționale

2PT LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL FOR AIRBAG SYSTEM WITH ADDITIONAL MASS

✦✦ Volan îmbrăcat în piele pentru sistemul airbag cu masă suplimentară

3FB SPOILER ROOF

✦✦ Spoiler de acoperiș

3J9 HEAD RESTRAINT FOR FRONT SEAT

✦✦ Tetiere reglabile pe scaunul din față

3LT DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦✦ Ușile și panourile decorative laterale ale vehiculului

3QH TWO 3-POINT SEAT BELTS, ONE LAP BELT

✦✦ Două centuri de siguranță în 3 puncte, o centură transversală

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E0 TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE

✦✦ Deschiderea hayonului/capacului portbagajului din exterior

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

✦✦ Geamuri laterale termoizolante cu tentă închisă

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

❖❖ Oglină retrovizoare interioară cu declanșare automată

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

❖❖ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

❖❖ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5JA WITHOUT AMBULANCE SEAT FOR MEDICAL STAFF

❖❖ Nu include un scaun de ambulanță pentru personalul medical

5MR DECORATIVE INSERTS

❖❖ Adaugă inserții decorative pentru o atingere elegantă

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

❖❖ Fără stingător de incendiu

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

❖❖ Brațieră centrală față instalată

6I6 LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST

❖❖ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

6Q6 ALUMINUM GEARSHIFT KNOB/HANDLE

❖❖ Maneta schimbătorului de viteze din aluminiu

6XR EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

❖❖ Oglinzi exterioare echipate cu funcție de memorie, reglabile electric și încălzite independent

76A WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

❖❖ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

❖❖ Priză de 12 volți în portbagaj

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

❖❖ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

4P0 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1

❖❖ Modul tip 1 pentru panoul de podea din spate inclus.

4ZQ WITHOUT ADDITIONAL MOLDINGS

❖❖ Vehicul fără ornamente exterioare suplimentare

5F1 1 ARMREST FOR LEFT FRONT SEAT AND 2 ARMRESTS FOR RIGHT FRONT SEAT

❖❖ Suporturi pentru brațe pentru scaunele din față

5K0 WITHOUT SURFACE PROTECTION, WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

❖❖ Fără protecție a suprafeței, măsuri suplimentare de protecție la transport

5XJ SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

❖❖ Viziere de soare iluminate cu oglindă și etichetă pentru airbag

6C2 SIDE AIRBAG IN FRONT WITH CURTAIN AIRBAG AND INTERACTION AIRBAG IN FRONT

❖❖ Airbagurile laterale față, airbagurile cortină și airbagurile de interacțiune sunt instalate în autovehicul.

6F1 COMPONENTS WITH SPECIAL SURFACE APPEARANCE

❖❖ Componente cu aspect special al suprafeței

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

❖❖ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6T2 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL IN FRONT AND REAR

❖❖ Iluminare interioară la nivelul picioarelor în față și în spate

6Y8 SPEED LIMITER

❖❖ Funcție de limitare a vitezei inclusă

7AL ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION

❖❖ Sistem de alarmă antifurt cu monitorizare interioară, claxon de rezervă și protecție la remorcare.

7DK ADDITIONAL SNOW TIRES

❖❖ Set suplimentar de anvelope de iarnă

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

❖❖ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7U0 STANDARD ENGINE STARTER

✦✦ Demaror motor standard

7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦✦ Controlul distanței de parcare față și spate

8AR RADIO "GAMMA" WITH REMOVABLE OPERATING PANEL

✦✦ Radio Gamma cu panou de operare detașabil instalat

8G5 MULTIPLE MATRIX BEAM

✦✦ Faruri cu fascicul matricial multiplu

8IU LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION

✦✦ Faruri cu LED cu distribuție variabilă a luminii

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8S4 TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR

✦✦ Două lumini de lectură în față, două în spate

8WK FRONT FOG LAMPS AND ALL-WEATHER LIGHT

✦✦ Faruri de ceață față și lumini pentru toate tipurile de vreme

8Y1 TWO-TONE HORN

✦✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦✦ Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9F0 WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION

✦✦ Nici o combinație sonoră pentru pregătirea luminii de urgență rotative și a antenei radio

9IJ COMFORT TELEPHONY WITH LTE AND WIRELESS CHARGING

✦✦ Telefonie confort cu LTE și încărcare fără fir

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

✦✦ Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦✦ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

✦✦ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦✦ Fără a doua baterie furnizată

8GU ALTERNATOR 140 A

✦✦ 140 A Alternator Installed

8J3 HAND BRAKE/LOW BRAKE FLUID LEVEL WARNINGLIGHT AND INSCRIPTION

✦✦ Lumină de avertizare privind frâna de mână/nivelul scăzut al lichidului de frână

8Q5 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/ DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)

✦✦ Reglarea amplitudinii farurilor, automată/dinamică, cu lumină de viraj (AFS 1)

8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8X7 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM / WITH WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦✦ Nu are un sistem de spălare a farurilor, dar are un indicator al nivelului lichidului de spălare

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9D0 WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION

✦✦ Nu există pregătire pentru instalarea radioului cu două căi

9I5 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE (AUTOMATIC)

✦✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

9JA NON-SMOKER'S PACKAGE

✦✦ Pachet pentru nefumători

9P4 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN FRONT AND REAR, VISUAL AND ACOUSTICAL

✦✦ Avertisment cu contact electric pentru centura de siguranță cu avertizare vizuală și acustică

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Duze de spălare încălzite în față

9WJ POWER SUPPLY/TV SIGNAL FOR CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Sursă de alimentare / semnal TV pentru instalare personalizată

A8H TOP SPORTS EQUIPMENT

✦ Echipament sportiv de top

B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

✦ Aprobare de tip pentru Germania

C23 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Autorizația de funcționare pentru modificări a fost acordată.

DQ4 4-CYLINDER SI ENGINE 2.0 L/180 KW TFSI, HOMOGENEOUS. BASE ENGINE IS T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9

✦ Motor TFSI cu 4 cilindri de 2,0 litri/180 kW cu ardere omogenă.
Opțiunile motorului de bază sunt T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EM1 DRIVER ALERT SYSTEM

✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

✦ Cablu de încărcare neinclus

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Acoperire cu vopsea standard

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu șapte trepte instalată

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

✦ Sistem electronic standard de sunet pentru motor

GV0 WITHOUT SWITCH FOR REAR-AXLE DIFFERENTIAL LOCK

✦ Fără comutator de blocare a diferențialului axei spate

H13 TIRES 235/35 R19 91Y

✦ Echipat cu anvelope 235/35 R19 91Y.

JOV BATTERY 420 A (70 AH)

✦ Battery - 420 A (70 Ah)

9VG SOUND SYSTEM WITH SUBWOOFER "BRANDED" DESIGN 2

✦ Sistem audio cu subwoofer, design de marcă 2

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C8R ALLOY WHEELS 8J X 19

✦ Jante din aliaj cu dimensiuni 8J x 19

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

✦ Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

✦ Varianta de echipare de bază

G27 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Include un sistem de absorbție a șocurilor în partea din față a vehiculului.

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

GW2 CAR2X "HIGH" VARIANT

✦ Car2X variantă mare inclusă

IG0 STANDARD CURB WEIGHT RANGE

✦ Gama de greutate standard

K8G HATCHBACK

✦ Hatchback

KA2 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

✦✦ Sistem de camere video cu vedere în spate (tip 2) Echipat

KK3 REFRIGERANT R1234YF

✦✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

LT0 WITHOUT POWER STEERING PUMP

✦✦ Pompa de servodirecție nu este instalată

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q4P SPORTS SEATS IN FRONT

✦✦ Scaunele sport sunt instalate în față.

QH1 VOICE CONTROL

✦✦ Sistem de control vocal inclus

QJ1 CHROME PACKAGE

✦✦ Pachet crom

QQ4 WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

✦✦ Iluminat interior suplimentar inclus în acest vehicul.

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

✦✦ Recepție radio digitală activată

T3J 3-CYLINDER DIESEL ENGINE 1.5 L UNIT 05M.A

✦✦ Motor diesel cu 3 cilindri 1,5 L Unitatea 05M.A

U9E 4 X USB TYPE C

✦✦ 4 porturi USB tip C disponibile.

UG0 WITHOUT HILL START ASSIST/HILL DESCENT CONTROL/COMFORT

DRIVING ASSIST

✦✦ Fără asistență la pornirea în pantă, control al coborârii în pantă sau asistență la condus confortabil

UK1 STANDARD REAR SEAT RELEASE

✦✦ Decuplare standard a scaunului din spate

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

✦✦ Măsurî extinse de protecție a pietonilor

KH7 CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL

✦✦ Climatronic pe 3 zone cu control al climatizării din spate

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

✦✦ Fără head-up display

L53 SUSPENSION RANGE 53 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦✦ Intervalul de suspendare stabilit la 53, doar controlul instalației, fără cerințe specifice de prognoză.

N2T SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

✦✦ Huse pentru scaune din material textil

NZ4 PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem privat de apel de urgență

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦✦ Prelungirea intervalului de service activată

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦✦ Camera multifuncțională instalată

QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

QZ0 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC) W/ REDUCED STEERING HEIGHT

✦✦ Asistență de direcție variabilă sensibilă la viteză

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UA4 REAR SHOCK ABSORPTION, BASE VERSION

✦✦ Absorbția șocurilor din spate, versiunea de bază

UH2 PARKING BRAKE

✦✦ Sistemul de frânare de parcare

VF1 PEDAL CLUSTER

✦✦ Grup de pedale proiectat pentru vehicul

X0A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

✦✦ Subset de opțiuni de echipamente adaptate pentru Germania

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023

 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

07.2025

 România

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

08.2025

 România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 22.08.2025

Până la: 21.08.2026

 +36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **52.246 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul