

Car History Report

Report ID:	5429655397
Data achiziției raportului:	12. 01. 2026 23:42:04
Valabil până la:	11. 02. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN SCATD2102PU215644 ✓ cifra de verificare este în regulă		
Marca ROLLS-ROYCE	Model GHOST	Tipul caroseriei sedan/limuzină
Tipul vehiculului passenger	Combustibil benzină	Performanță 420 kW
Capacitatea motorului 6749 ccm	Data fabricației 08. 09. 2022	Data primei înmatriculări 10. 10. 2022


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere	
2022	09/2022	0 km		Vehicul fabricat	
	Data fabricației: 08. 09. 2022 Vechimea vehiculului: 3 ani 4 luni Culoarea mașinii: dark-emerald metallic – Cod OR94 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil				
	09/2022	30 km	 Cehia	Datelor odometrului	
	10/2022		 Cehia	Înmatricularea vehiculelor în CZ	
	Data de înmatriculare a vehiculului: 10. 10. 2022 Data primei înmatriculări declarată la înmatricularea vehiculului: 10. 10. 2022 Timpul dintre data de fabricație și data primei autentificări: 1 luna Înregistrat ca: Nou Culoarea vehiculului la înmatriculare: VERDE				
	10/2022		 Cehia	Certificat de înmatriculare	
	2024	07/2024	900 km	 Cehia	Datelor odometrului
		08/2024	900 km		Datelor odometrului
		09/2024	900 km	 Cehia	Publicitate pentru vehicule
		10/2024	900 km		Datelor odometrului
12/2024		900 km	 Cehia	Publicitate pentru vehicule	
2025	03/2025	900 km	 Cehia	Inspekția de înmatriculare	
	Data inspecției: 05. 03. 2025 ID de protocol: CZ-3105-25-03-0133				
	03/2025		 Cehia	Radierea vehiculului dumneavoastră din Republica Cehă	
	Data radierii: 06. 03. 2025				

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 12. 01. 2026
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 12. 01. 2026
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	Rolls Royce
Denumirea modelului	Ghost
Varianta specială	TD21
Data fabricației	08.09.2022
Culoare	dark-emerald metallic
Cod de culoare	OR94
Echipament	Leather full grain grace white
Codul echipamentului	RBHU
Codul motorului	N74N
Seria	RR21
Seria E	TD21

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	105 Ah AGM battery
Altele	Active cruise control+stop&go function

Altele	Active pedestrian protection
Altele	Alternative clock 2
Altele	Ambient Air Paket
Altele	Armrests / Lids / Pockets
Altele	Automatic doors
Altele	Bespoke interior scheme
Altele	Carpet and floor mats
Altele	Centre cap, stand. wheel, in car colour
Altele	Centre console and door pockets
Altele	Climate-controlled seats, front
Altele	Climate-controlled seats, rear
Altele	Coachline Colour
Altele	Colour Keyed Boot Trim
Altele	Coloured leather steering wheel
Altele	Coloured stitching
Altele	Comfort access
Altele	Comfort seat, rear, electr.adjustable
Altele	Connected Drive Services
Altele	DAB tuner
Altele	Door Pannier Surround
Altele	Door piping
Altele	Door Pocket
Altele	Door Upper
Altele	Driving Assistant
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Exhaust tailpipes, visible
Altele	Extended leather trim
Altele	Fine wood trim Paldao
Altele	Floor mats, lambswool
Altele	Fond Entertainment Experience
Altele	Front Hatshelf
Altele	Headlining and sunvisors
Altele	Head-up display
Altele	Heat comfort package
Altele	High-beam assistant
Altele	Illuminated headliner
Altele	Inner Door Pockets
Altele	Instrument Panel with Top Stitch
Altele	Instrument panel, inner part
Altele	Instrument panel, lower part

Altele	Instrument panel, upper part
Altele	Integrated universal remote control
Altele	Interior surface wood decor
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version Czech
Altele	Main door
Altele	Main exterior colour
Altele	Massage function f.driver & fr.passenger
Altele	Massage function in rear cabin
Altele	Mirror-finish stainless-steel pack
Altele	Navigation system Professional
Altele	Oil service interval 15,000 km/12 months
Altele	On-board literature, Czech
Altele	Park Assist
Altele	Park Distance Control (PDC)
Altele	Pillar trims and grab handles
Altele	Pinstripe Applied to Wheel Centre
Altele	Preparation Apple CarPlay
Altele	Primary interior colour
Altele	Real-Time Traffic Information
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Rolls-Royce Bespoke Audio
Altele	RR LA wheel Modern Sophisticated 822 OG
Altele	RR Monogram to all Headrests
Altele	Seat Gussets
Altele	Seat inner
Altele	Seat main body
Altele	Seat outer panel
Altele	Seat valance and seat backs
Altele	Seatbelts
Altele	Secondary interior colour
Altele	Sheet-metal floor panels illuminated
Altele	Signature Key
Altele	Single Coachline
Altele	Starlight roofliner
Altele	Steering wheel spokes , wooden
Altele	Sun protection glazing
Altele	Surround View
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices

Altele	Tertiary interior colour
Altele	Tonneau cover and parcel tray
Altele	Transition veneer
Altele	TV function
Altele	Tyre pressure display
Altele	Umbrella Bead Colour
Altele	Umbrella Handle Colour
Altele	Umbrella Secondary Colour
Altele	Umbrella, coloured
Altele	VIN Plate

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
bodywork / injury	05. 11. 2023	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoare la prima înmatriculare în CZ	Verde
Culoarea conform producătorului vehiculului	dark-emerald metallic – Cod 0R94

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	12. 01. 2026
Marcajul geamurilor	NU

12. Datele din certificatul de înmatriculare a vehiculului

Descrierea tehnică indică caracteristicile tehnice de bază cu care vehiculul a fost înregistrat în registrul național al vehiculelor din țara respectivă.

Țara	Bază de date
Cehia	Registrul de înmatriculare a vehiculelor

Descrierea tehnică de bază	
Tipul vehiculului	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Tipul vehiculului – detalia	SEDAN
Data primei înmatriculări	10.10.2022
Data primei înmatriculări în Cehia	10.10.2022
Marca	ROLLS-ROYCE
Denumire comercială	GHOST
Categoria de vehicule	M1
Producătorul vehiculului	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Producător de motoare	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Tipul motorului	N74B68A
Combustibil	Benzin
Performanță maximă (kW)	420
La turația motorului (ot/min)	5000
Capacitatea motorului (ccm)	6749
Clasa de emisie	EURO 6D
Culoarea corpului	ZELENÁ
Viteza maximă (km/h)	250
Greutatea brută (kg)	3130
Greutatea brută (kg)	3130





Descrierea tehnică în detaliu

Numărul de locuri	5
Numărul de locuri	5
Număr de axe – din care cele motoare	2 / 2
Lungime (mm)	5545
Lățime (mm)	1998
Înălțime (mm)	1571
Ampatament (mm)	3295
Greutatea brută- ax 1 (kg)	1560/1560
Greutatea brută – ax 2 (kg)	1650/1650
Jante – ax 1	8,5Jx21/ET19
Anvelope – ax 1	255/40 R21 102 Y
Jante – ax 2	9,5Jx21/ET33
Anvelope – ax 2	285/35 R21 105 Y
Frână de serviciu	NE
Frână de parcare	NE
Zgomotul mașinii parcate (db)	81
La turația motorului (ot/min)	3750
Zgomotul vehiculului în timpul conducerii (db)	70
Consum – legislație	2018/1832AP
Consumul de combustibil (l/100km)	15,5
Alte înregistrări	ROZCHOD: 1674+1698 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: DÁLE JE TECHNICKY MOŽNÉ POUŽITÍ PNEUMATIK NA RÁFCÍCH: *N.1: 255/40 R21 102Y 8.5JX21 ET19 *N.2: 285/35 R21 105Y 9.5JX21 ET33 *N.1/N.2 255/45 R20 105V M+S 8.5JX20 ET19 *N.1 255/45 R20 105V 8.5JX20 ET19 *N.2 285/40 R20 108Y 9.5JX20 ET33 *N.1/N.2 255/50 R19 107Y 8JX19 ET22 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. M: 3295
Emisiile de CO2 (g/km)	352

13. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.





Record 1/2	Fotografii
Data plasării anunțului	22. 09. 2024
Kilometraj parcurs indicat în anunț	920 km





Record 2/2	Fotografii
Data plasării anunțului	06. 12. 2024
Kilometraj parcurs indicat în anunț	920 km





Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.