

Car History Report

Report ID:	8635599888
Data achiziției raportului:	13. 01. 2026 02:24:49
Valabil până la:	12. 02. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN WBA31GH0907T36158	✓ cifra de verificare este în regulă	
Marca BMW	Model Seria 2	Tipul caroseriei sedan/limuzină
Tipul vehiculului passenger	Combustibil benzină	Performanță 115 kW
Capacitatea motorului 1499 ccm	Data fabricației 07. 05. 2025	

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.



Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.

0 km

3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2025	05/2025	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 07. 05. 2025			
	Vechimea vehiculului: 8 luni			
	Culoarea mașinii: black-sapphire metallic – Cod 0475			
	Fabricat pentru piața: Nu este disponibil			
	Postul de conducere: Nu este disponibil			
	05/2025		 România	Înregistrare RAR
	07/2025		 România	Inspekția tehnică

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspekție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspekție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 13. 01. 2026
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 13. 01. 2026
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	220 Gran Coupe
Varianta specială	31GH
Data fabricației	07.05.2025
Culoare	black-sapphire metallic
Cod de culoare	0475
Echipament	Sensatec perforated/coral red/black
Codul echipamentului	KUKP
Codul motorului	B38N
Seria	F74
Seria E	31GH
Cutia de viteze	Automatic transmission w/ shift paddles
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	60 Ah AGM battery
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active seat for driver and passenger
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Adaptive M chassis
Altele	Alarm system
Altele	Automatic air conditioning
Altele	Automatic transmission w/ shift paddles
Altele	BMW forg wh Y-Sp. 1085M STD SO sol p
Altele	BMW Repair Inclusive
Altele	CO2 equipment
Altele	COC ADDITIONAL SCOPES
Altele	Comfort access
Altele	DAB tuner
Altele	Driving Assistant
Altele	EU-specific additional contents
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Headlining anthracite
Altele	Hi-Fi system Harman Kardon
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Child seat mount
Altele	Interior mirror with automatic-dip

Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	Locking wheel bolt
Altele	M Int.dec. Illu. Alu.Hexacube matt
Altele	M leather steering wheel
Altele	M lights Shadow Line
Altele	M Rear spoiler
Altele	M seat belts
Altele	M Shadow Line with expanded scope
Altele	M SPORT BRAKE, RED HIGH-GLOSS
Altele	M SPORT EXTERIEURUMFAENGE
Altele	M SPORT interior equipment
Altele	M SPORT PACKAGE PRO
Altele	M Sports package
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, German
Altele	Option package
Altele	Parking assistance system
Altele	Personal eSIM
Altele	Recuperation system
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Sports seat
Altele	Statutory emergency call
Altele	Steering wheel heater
Altele	Storage tray wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyre repair set
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

black-sapphire metallic – Cod 0475

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

13. 01. 2026

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.