


Mercedes-Benz G 400

Generat pe 27.01.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: W1NYC5AJ3PX481998

Combustibil: Diesel

Anul: 2023

Tipul transmisiei: Automată

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 36.000 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi



Transport

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție



Demo

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost

folosit pentru lecții de șofat

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovacia  Italia  Cehia  Slovenia  Ungaria  Danemarca  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 36.000 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

01.2023	11 km
02.2025	16.510 km
05.2025	25.000 km
09.2025	36.000 km

Obiceiuri de condus

01.2023 - 02.2025	Condus normal	650 km/lună
02.2025 - 09.2025	Condus intensiv	2.757 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 01.2026



România

Asigurare valabilă de la 12.2025 până la 12.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale



04.2024

Germania

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON



05.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categorii de daune

Sticlă

Daune frontale:

Față / Parbriz



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

09.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.

Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.


✓ Vești bune
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i Sumar**
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 711.768 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



●●● Prețul de piață Interval prețuri de piață

Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2023	836.461 RON	717.678 RON	954.759 RON
2024	770.173 RON	635.882 RON	944.120 RON
2025	696.064 RON	611.267 RON	790.914 RON
2026	711.768 RON	606.519 RON	815.233 RON

Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2027	662.469 RON	564.509 RON	758.767 RON
● 2028	626.584 RON	533.930 RON	717.669 RON
● 2029	563.928 RON	480.539 RON	645.900 RON
● 2030	507.535 RON	432.484 RON	581.312 RON
● 2031	456.779 RON	389.235 RON	523.176 RON
● 2032	411.104 RON	350.313 RON	470.866 RON
● 2033	369.991 RON	315.280 RON	423.774 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -48% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Mercedes-Benz		Model G 400		Descriere G 400
	Tip caroserie SUV		An de fabricație 2023		An model 2023
	Capacitate cilindrică 2,9 l		Putere motor 243 kW (326 cp / 330 PS)		Tip combustibil Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Gri



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Piața de destinație a
modelului
EU



Nr. locuri
5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

159 CONTROL CODE CONVERSION WLTP VALUES

Acest vehicul are un sistem care convertește valorile WLTP.

200A LEATHER

Materialul interior este din piele

229L GERMANY

Vehicul fabricat pentru Germania

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Fabricat în Republica Federală Germania

5U7 DIMMED HEADLAMP

Funcție de reglare a intensității farurilor

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

053 YOM 22/2

Anul de fabricație: 2022, februarie

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

Modul de comunicare în versiunea ECE

214A LEATHER - BROWN

Scaune din piele maro

250B MOBILO

Mobilo - servicii de mobilitate

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

Limba panoului de instrumente în limba germană

6S8 CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY COLLECTOR

Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COC

✦✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

8B8 ACTIVE PARKING ASSIST REDUCTION (UN R79)

✦✦ Sistem de reducere a sistemului activ de asistență la parcare (conform Regulamentului UN R79)

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

A20 ADJUSTABLE DAMPING

✦✦ Funcție de amortizare reglabilă

BB3 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP®)

✦✦ Program electronic de stabilitate (ESP)

CK3 RADIATOR GRILLE PAINTED BLACK

✦✦ Grila radiatorului vopsită în negru

EF6 DIGITAL RADIO

✦✦ Radio digital

EK1 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

EM0 LIVE TRAFFIC CAPABILITY (HERMES)

✦✦ Capacitate de trafic live cu Hermes

EM4 DRIVER ASSISTANCE PACKAGE PLUS

✦✦ Pachetul de asistență pentru șofer Plus este echipat.

EU4 COMAND ONLINE

✦✦ Sistem multimedia online COMAND

EV1 SMARTPHONE INTEGRATION

✦✦ Funcție de integrare smartphone

859U MOJAVE SILVER METALLIC

✦✦ Culoare exterioară argintie metalizată numită Mojave Silver

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

A53 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST

✦✦ Funcție activă de asistență la menținerea benzii de rulare inclusă.

C49 TECHN. UNDERRIDE GUARD BLACK (ENGINE SHIELD)

✦✦ Protecție tehnică neagră pentru trenul de rulare (scut motor)

EA2 BLIND SPOT MONITORING

✦✦ Sistem de monitorizare a unghiului mort

EK0 MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem de apel de urgență Mercedes-Benz

ELO GM NEW

✦✦ General Motors (GM) echipamente noi

EM3 PRE-INSTALLATION F. REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

✦✦ Pre-cablare pentru instalarea sistemului de divertisment pe bancheta din spate

EO2 HEADUNIT EUROPE/CIS-STATES/MONOGLEI

✦✦ Unitatea principală pentru Europa, statele CSI și Mongolia

EU8 BURMESTER® 3D SURROUND SOUND SYSTEM

✦✦ Sistem premium Burmester 3D Surround Sound instalat.

EV3 SMARTPHONE INTEGRATION, CARPLAY™

✦✦ Integrare smartphone cu CarPlay™

EV4 GOOGLE AUTOMOTIVE LINK SMARTPHONE

INTEGRATION

✦✦ Integrare smartphone cu Google Automotive Link

EZ8 PARKTRONIC PARK ASSIST

✦✦ Sistem de asistență la parcare Parktronic

F15 ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION

✦✦ Acoperiș electric din sticlă inclus.

F75 FRAMELESS INSIDE REARVIEW MIRROR

✦✦ Oglină retrovizoare interioară fără ramă

FB1 CARGO NET

✦✦ Plasă de încărcare inclusă

FM2 FLUORESCENT JACKETS FOR DRIVER AND

PASSENGERS

✦✦ Vestă fluorescente prevăzute pentru șofer și pasageri

FS0 MIRROR BLACK

✦✦ Oglinzi exterioare de culoare neagră

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Echipat cu transmisie automată

H12 AUXILIARY HEATER

✦✦ Încălzire auxiliară inclusă

J25 INSTRUMENT CLUSTER - FULL DIGITAL DISPLAY

✦✦ Afișaj digital complet în panoul de instrumente.

JA9 TRAFFIC SIGN ASSIST

✦✦ Echipat cu asistență la semnalizarea rutieră

JS1 360° CAMERA (360° VIEWING SYSTEM, SURROUND VIEW)

✦✦ Cameră 360° cu sistem de vizualizare surround instalat.

EX6 6 YEARS' FREE MAP DATA UPDATES

✦✦ 6 ani de actualizări gratuite ale datelor hărților

EZ9 ACTIVE DISTANCE ASSIST DISTRONIC

✦✦ Asistență activă la distanță cu Distronic

F463 MODEL SERIES 463 - OFF-ROAD VEHICLE

✦✦ Model seria 463 - Vehicul off-road

FB STATION WAGON WIDE

✦✦ Vehiculul este un break lat.

FD7 CONTROL CODE FOR REPOSITIONED OUTSIDE MIRRORS

✦✦ Cod de control pentru oglinzile exterioare repositionate.

FR2 AMBIENT LIGHTING SHOWCASED

✦✦ Funcție de iluminare ambientală

G43 AUTOMATIC TRANSMISSION 9G-TRONIC

✦✦ Transmisie automată 9G-TRONIC.

GK1 DESERT DRIVE PROGRAM

✦✦ Programul Desert Drive este disponibil

IM8 TIRES 265/60 R18 ALL-TERRAIN

✦✦ Anvelope all-terrain cu dimensiunea 265/60 R18

JA6 COLLISION PREVENTION ASSIST

✦✦ Sistem de prevenire a coliziunilor

JP0 PRE-SAFE® SYSTEM

✦✦ În vehicul este instalat un sistem de siguranță denumit Pre-Safe®.

JW8 ATTENTION ASSIST

✦✦ Caracteristică: Asistență de atenție

K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

✦ Codul programului intervalului de service

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

LH1 HEATED STEERING WHEEL

✦ Volan încălzit

M29 DISPLACEMENT 2.9 LITER

✦ Cilindree a motorului de 2,9 litri

M92 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Tratarea gazelor de eșapament ale motorului cu tehnologie Euro 6

MR8 ENGINE OM656 LA 29

✦ Tipul motorului: OM656 LA 29

P47 FRONT MUD FLAPS

✦ Flapsuri atașate la partea din față a vehiculului pentru a preveni stropirea cu noroi

P55 NIGHT PACKAGE

✦ Pachet de noapte

PA8 PARKING PACKAGE

✦ Pachet de parcare

Q55 TRAILER COUPL., REINFORCED, BALL HEAD, LOW,

✦ Cupla de remorcă ranforsată cu cap cu bilă joasă

RR7 SPARE WHEEL ON REAR DOOR

✦ Roată de rezervă montată pe ușa din spate

S83 LOOP-DESIGN

✦ Design interior cu model de buclă.

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

K81 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY

✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare pentru autonomie extinsă.

L57 IHC LIGHT

✦ Caracteristică ușoară IHC echipată.

M014 ENGINE UPRATED

✦ Specificații îmbunătățite ale motorului

M656 INLINE 6-CYLINDER DIESEL ENGINE, OM656

✦ Motor diesel cu 6 cilindri în linie model OM656

MJ7 ECO START/STOP FUNCTION

✦ Funcția Eco Start/Stop

P03 PROFESSIONAL EXTERIOR

✦ Design exterior îmbunătățit pentru un aspect mai profesional

P48 MUD FLAPS, REAR

✦ Clapete amplasate în partea din spate a vehiculului pentru protecția împotriva noroiului

P75 STANDARD INTERIOR EQUIPMENT AND APPOINTMENTS

✦ Echipamente și mobilier interior de bază

PT1 ENGINEERING PACKAGE

✦ Pachet cuprinzător de inginerie inclus

RK7 45.7 CM (18'') MATT BLACK LIGHT ALLOY WHEELS

✦ Jante din aliaj negru mat de 18 inch

RY6 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

SH1 SIDEBAGS IN THE REAR BENCH SEAT

✦ Buzunare laterale pentru bancheta din spate

V57 LUGGAGE COVER

✦ Capac pentru bagaje pentru zona de depozitare

VA5METAL-WEAVE TRIM

✦✦ Tapițerie interioară cu un design cu țesătură metalică

VP3FLOOR MATS WITH SURROUNDS

✦✦ Include covorașe cu margini înconjurătoare

X13EU MEMBER STATES SELECTION CODE

✦✦ Codul de selecție al statelor membre ale UE

X22MODIFICATION YEAR 2022 (MODEL YEAR 2023)

✦✦ Anul de modificare 2022 pentru anul de model 2023

XN3CONTROL CODE FOR MODEL YEAR 3

✦✦ Codul de control pentru anul model 3

Y78SCRATCH RESISTANT CLEAR COAT

✦✦ Strat transparent rezistent la zgârieturi

VK9STEERING WHEEL, SPORTS

✦✦ Volan sportiv

W72HEAT-INSULATING, DARK-TINTED GLASS

✦✦ Geam termoizolant, cu tentă închisă

X14ECE COUNTRIES SELECTION CODE, EXTENDED

✦✦ Cod de selecție extins pentru țările ECE.

XC8ASSIGNMENT OF VIN CHASSIS NUMBER

✦✦ Atribuirea numărului de șasiu VIN

Y65ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦✦ Opțiune alternativă de agent frigorific

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023

🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2024

🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2025

🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2025

🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 11.12.2025

Până la: 10.12.2026



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒ Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **36.000 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐ Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul